





เลขคำขอบริการ (Job No.) :: ... (1) ▼

1024/0484-2

Car Grade:

A : ดีเยี่ยม

B : គឺ

C: ปานกลาง

D : พอใช้

ยี่ห้อ/รู่น (Brand/Model) : ▼

Mercedes-Benz A200 1.3 Progressive

ปีที่ผลิต (Build Date) : ▼

2020

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : 🔻	วันที่ตรวจสอบ (Date of Inspection) :	วันจดทะเบียน (Regis Date)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใ	9 ต.ค. 2024	2022-05-25
ทมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) : ▼	ทมายเลขตัวถึง (VIN) :	ทมายเลขทะเปียน (No. Plate) :
28291430304203	W1K1771876L001082	งย1550
สภาพยาง (Week/Year) ▼	สีรถ (Color) :	ระยะการใช้งาน (Mileage) :
31/18	ดำ	67414

#### Remark สภาพโดยรวม: 🔻

ประวัติหุรือร่องรอยการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้าง รายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการที่รอการแก้ไขโครงสร้าง จุดสำคัญถึงโครงสร้างหลัก:

- ✓ ตัวรถและสำเนาเอกสารจดทะเบียนตรงกัน
  ✓ ไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่/หนัก
  ✓ ไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้
- ✓ไม่พบความเสียหายจากน้ำท่วม/น้ำขึง

เครื่องยนต์และระบบุชับเคลื่อน:

- ✓รูอบเดินเบาของเครื่องยนฺต์ปกติ
- ✓ไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง
- ✓ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าปกติ
- ✓ไม่เกิดเสียงูจากชิ้นสุ่วนุหรือสายพานหน้าห้องเครื่อง
- ✓ระบบเบรคไม่มีรอยรั่วซิม
- ✓เครื่องยนต์ไม่มีคราบ/รอยรั่วซึม

#### Remark ภายใน: 🔻

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน

อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์เสริมขณะขับขี่:

- √ระบบปรับอากาศ [ผ่าน]

- ✓ ไฟส่องสว่าง [ผ่าน]
   ✓ ไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน [ผ่าน]
   ✓ หน้าปัดและมาตรวัด [ผ่าน]
- ✓เข็มชัดนิรภัย [ผ่าน]
- **√**แตุร [ผ่าน]
- ✔เครื่องเล่นเพลง [ผ่าน]
- ✓ระบบฺปัดน้ำฝน [ผ่าน]
- ✓เบาะนั่งยึดแน่น [ผ่าน] ✓ กระจกไฟฟ้า [ผ่าน]

#### Remark ภายนอก: 🔻

ประเมินสภาพรวม: ผ่าน ฐายการที่รอการแก้ไข: ไม่พบรายการแก้ไข

ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ

- ✓ แผ่นเพลทเลขตัวถึงมองเห็นได้ชัดเจน
- ✓ชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถ ผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว
- ✓ สีรถตรงตามสำเนาเอกสารจดทะเบียน
- -กันชนหน้ามีรอยครูด





เลขคำขอบริการ (Job No.):

วันที่ตรวจสอบรถยนต์ (Date of Inspection) :

1024/0484-2

9 ต.ค. 2024

#### vehicle picture ▼



ยี่ห้อ/รุ่น (Brand/Model) ▼	หมายเลชทะเบียน (No. Plate) :

Mercedes-Benz A200 1.3 Progressive ชย1550

หมายเลขเครื่องยนต์ (Engine No.) : หมายเลขตัวถัง (VIN) : ระยะการใช้งาน (Mileage) :

28291430304203 W1K1771876L001082 67414

ปีที่ผลิต (Build Date) : 🔻 วันจดทะเบียน (Regis Date) สีรถ (Color) :

2020 2022-05-25 ดำ

ชื่อลูกค้า (Customer Name) : 🔻 โทรศัพท์ (Tel) : สถานที่ตรวจสอบ (Inspection Place) :

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (สำนักงาน... 064-553-5287 ลานประมูล mottoauction





#### รูปเล่มทะเบียน ( Register Picture ) : ▼

-	061166001176
	รายการจดทะเบียน
	วันจะทะเบียน 25 พฤษภาคม 2565 เลขทะเบียน 30 1550 จังหวัด อการาชสัมา ประเภท รถยุยต์ถึงล้วยบุลคลรัยเกีย 7 คน (รย. 1 ) สักษณะ เกิจส่ยงตอย ยี่ห้อรถ HERCEDES BENZ แบบ A 200 รุ่นปี ค.ศ. 2020 สี ดา เลขตัวรถ พงหา771876L001082 อยู่ที่ กระจังหน้าตอกใน ยี่ห้อเครื่องยนต์ HERCEDES BENZ เลขเครื่องยนต์ 25291430394203 อยู่ที่ ชีวยงครื่อง เชื้อเพลิง เยมซีน เลขถังแก๊ส
	จ้านวน 4 สูบ 1332 ซีซี 163 แรงม้า 2 เพลา 4 ล็อ อาจ 4 เลีย น้ำหนักรถ 1450 กก. น้ำหนักบรรทุก∕น้ำหนักองเพลา กก. น้ำหนักรวม 1450 กก. ที่นัง 5 คน


#### รูปเลขตัวถึง (VIN Picture):

#### ฐปเลชไมส์ (Mileage Picture) : ▼





#### ฐปแผ่นPlate







#### รูปหน้า18 🕶

	รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่	il factoria	18
วัน เหือน ปี	รายการนั้นที่ก	ผู้บันทึก	นายทะเบียง
6 7 14 n.m. 66 8	นจังให้รถโบ เทศจตุจักร จังหวัดกรุงเทศมหานคร (ก็ ได้รับอยูญาตจากแายกะเบียนให้เปลี่ยนหมายเลข ยกต 3443 เป็น 3ทศ 2 ป๊ายวงกลม(เลทที่ C14469119) ซ้ายปลายกางใชจังหวัดแครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566	រៈស៊ីខារក ខេត់ក ស៊ីមេរិកនាវមម (អីទិក (អារីក (អារីក ស៊ីមេរិក ស៊ីមេរិក	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 15 N.W. 66	ช้ายมาจากจังหวัดกรุงเกพมหานคร กะเบียนเติม 3¶ส 2113 กก โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาวดัฐรีชา มาลัย	(นางลัด ตำหนักภา	en <b>Op</b> ido)

# รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

#### 11330303

วัน เดือน ปี	รายการนั้นทีก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
ii			1 9
12	[		=
13 14			
15			
16 17		A. E	
18		inge el	
19 20		.1	





# 1. การตรวจสภาพรถโดยรวม (Overview inspection)

รายการตรวจ 6 รายการ	สถานะ	
1.1 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างรถมีปัญหาความปลอดภัย No Evidence of Major or Hail Damage	ดี (Good)	
1.2 ไม่มีการตัดต่อ ตัดแปลง คัชซี และโครงสร้างรถ No chassis and cab structure modified	ดี (Good)	
1.3 ไม่เคยประสบภัยจมน้ำ No Evidence of Flood	ดี (Good)	
1.4 ไม่เคยประสบภัยอัคคีภัย No Evidence of Fire	ดี (Good)	
1.5 ระบบการทำงานภายในรถยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)	ดี (Good)	
1.6 สภาพรถโดยรวม Overall Appearance	ดี (Good)	

### 2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

รายการตรวจ 20 รายการ	สถานะ
2.1 สภาพที่นั่ง Seat Appearance	ดี (Good)
2.2 การทำงาน การปรับ และการล็อกเบาะ Seat Adjust functional	ดี (Good)
2.3 สภาพรางใต้เบาะ Seat slide adjust rail	ดี (Good)
2.4 เข็มขัดนิรภัย Seat Belts	ดี (Good)
2.5 แผงคอนโซลหน้า Other Trims	ดี (Good)
2.6 เครื่องเสียงภายในรถ Radio/ Multiplayer	ดี (Good)
2.7 ลำโพง Speaker working	ดี (Good)
2.8 ไล่ฝากระจกหลัง Rear Window Demister	ดี (Good)
2.9 อุปกรณ์ปรับอากาศทำความเย็นและความร้อน Air Condition/Heater	ดี (Good)






### 2. การตรวจสภาพรถภายใน (Interior Inspection)

รายการตรวจ 20 รายการ	สถานะ
2.10 ชุดปัดน้ำฝน และระบบฉีดน้ำกระจก Washers & Wipers	ดี (Good)
2.11 แตร Horn	ดี (Good)
2.12 บานพับและกลอนประตู Doors, Locks & Hinges	ดี (Good)
2.13 การเปิดประตูจากด้านใน Door Handle (inside)	ดี (Good)
2.14 สภาพยางขอบประตู Weather Strip	ดี (Good)
2.15 การทำงานของกระจกเลื่อนไฟฟ้า Window Operation	ดี (Good)
2.16 หน้าปัดและมาตรวัด ปกติ หรือ มีไฟโชว์หรือไม่ Dash Warning Lights & Gauges	ปกติ ( Normal )
2.17 ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถ , ความเร็ว และเครื่องยนต์ OBD II On-Board Diagnostics (OBD)	ดี (Good)
2.18 ระบบไฟส่องสว่าง All Lights System	ดี (Good)
2.19 สมุดคู่มือรถOwner's Manual & Service Intervals	มี (Yes)
2.20 อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กลิ่น เศษกระจก Odor and Other	ดี (Good)





### ภาพภายใน











### 3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.1 กันชนหน้า Front Bumper	พอใช้ (Fair)
3.2 คาน รับกันชนหน้า (ขวา) Front Side Member (Right)	ดี (Good)
3.3 คาน รับกันชนหน้า (ซ้าย) Front Side Member (Left)	ดี (Good)
3.4 กระจังหน้ารถ Front Grill	ดี (Good)
3.5 ชุดคานหน้ารับหม้อน้ำ Radiator Core Support	ดี (Good)
3.6 ฝากระโปรงหน้ารถ Bonnet	ดี (Good)
3.7 ฝาห้องเครื่องด้านหน้า Cowl Panel Fire Wall	ดี (Good)
3.8 กระจกบังลมหน้า Windshield	ดี (Good)
3.9 หลังคา Roof	ดี (Good)
3.10 สภาพและการทำงานหลังคาซันรูฟ หลังคาเปิดประทุน Sunroof/Convertible functional and appearance	N/A
3.11 แก้มบังโคลนหน้าขวา Right Front Wing	ด็ (Good)
3.12 ประตูหน้าขวา Right Front Door	ดี (Good)
3.13 กระจกมองข้างขวา Right Rear Mirror	ดี (Good)
3.14 ประตูหลังขวา Right Rear Door	ดี (Good)
3.15 ประตูเลื่อนด้านขวา Right Sliding Door	N/A
3.16 แก้มบังโคลนหลังขวา Right Rear Wing	ดี (Good)
3.17 บันไดชายน้ำด้านขวา Right Rocker Panel	ดี (Good)
3.18 แก้มบังโคลนหน้าซ้าย Left Front Wing	ดี (Good)
3.19 ประตูหน้าซ้าย Left Front Door	ดี (Good)





#### 3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)

รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.20 กระจกมองข้างซ้าย Left Rear Mirror	ดี (Good)
3.21 ประตูหลังซ้าย Left Rear Door	ดี (Good)
3.22 ประตูเลื่อนด้านซ้าย Left Sliding Door	N/A
3.23 แก้มบังโคนหลังซ้าย Left Rear Wing	ดี (Good)
3.24 บันไดชายน้ำด้านช้าย Left Rocker Panel	ดี (Good)
3.25 ประตูท้าย,ฝากระโปรงท้าย Rear Tail Gate	ดี (Good)
3.26 กระจกบังลมหลัง Rear Screen	ดี (Good)
3.27 กันชนหลัง Rear Bumper	ดี (Good)
3.28 คาน รับกันฮนหลัง (ขวา) Rear Side Member (Right)	ดี (Good)
3.29 คาน รับกันฮนหลัง (ซ้าย) Rear Side Member (Right)	ดี (Good)
3.30 เสาโครงสร้าง A ขวา Right A-Pillar	ดี (Good)
3.31 เสาโครงสร้าง B ขวา Right B-Pillar	ดี (Good)
3.32 เสาโครงสร้าง C ขวา Right C-Pillar	ดี (Good)
3.33 เสาโครงสร้าง D ขวา Right D-Pillar	N/A
3.34 เสาโครงสร้าง A ซ้าย Left A-Pillar	ดี (Good)
3.35 เสาโครงสร้าง B ซ้าย Left B-Pillar	ดี (Good)
3.36 เสาโครงสร้าง C ซ้าย Left C-Pillar	ดี (Good)
3.37 เสาโครงสร้าง D ซ้าย Left D-Pillar	N/A
3.38 สภาพรวมของโครงสร้างแซสซี่ Chassis Frames & Members Appearance	ดี (Good)
3.39 สภาพใต้ท้องรถและอุปกรณ์ใต้ท้องรถ Under Body and Parts Appearance	ดี (Good)





### 3. การตรวจสภาพรถภายนอก (Exterior Inspection)


รายการตรวจ 49 รายการ	สถานะ
3.40 ช่วงล่างหน้า Front Suspension	ดี (Good)
3.41 ช่วงล่างหลัง Rear Suspension	ดี (Good)
3.42 ระบบบังคับเลี้ยว Steering Components	ดี (Good)
3.43 เสื้อเกียร์ Transmission Housing	ดี (Good)
3.44 ท่อไอเสีย Exhaust	ดี (Good)
3.45 เฟืองท้าย Differentia	ดี (Good)
3.46 เพลาซับ Drive Shafts	ดี (Good)
3.47 การทำงานการเปิดปิดประตูทุกบาน All Door Handle Functional	ดี (Good)
3.48 การทำงานของฝาช่องเติมน้ำมัน Fuel Cap functional	ดี (Good)
3.49 ช่องเก็บยางอะไหล่ Spare Tire Housing	ดี (Good)





#### ภาพภายนอก









#### ภาพภายนอก









#### ภาพภายนอก









### 4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)

รายการตรวจ 21 รายการ	สถานะ
4.1 เครื่องยนต์ไม่พบการรั่วซึม No any leak on engine	ไมมี (No)
4.2 รถสตาร์ตติดง่าย The car start without struggling	ดี (Good)
4.3 กุญแจบิดง่าย/กุญแจระบบกดทำงานปกติ Key Turn Smoothly/ Push Start Normal operation	ดี (Good)
4.4 เครื่องเดินเบาปกติ ไม่สั่นผิดปกติ Idle run smoothly, no abnormal shake	ดี (Good)
4.5 ไม่มีเสียงหอนผิดปกติ No Squeaks Noise	ดี (Good)
4.6 เสียงท่อไอเสียดังปกติ ไม่มีรั่ว Exhaust quiet and free from leaks	ดี (Good)
4.7 ควันไม่ขาว ควันไม่ดำ No white or black smoke	ดี (Good)
4.8 สภาพรวมของโครงสร้าง และตัวถึง Chassis Frames & Members Appearance	ดี (Good)
4.9 ระดับของเหลว Fluid Level	ดี (Good)
4.10 การรั่วไหลของน้ำมัน Fluid Leaks	ไม่มี (No)
4.11 จุดจับยึด Mountings	ดี (Good)
4.12 สายไฟและท่อ Hoses & Pipes	ดี (Good)
4.13 ป็มน้ำ,ท่อน้ำ และพัดลม Water Pump Hoses& Fan	ดี (Good)
4.14 ระบบการจุดระเบิด Ignition System	ดี (Good)
4.15 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel System	ดี (Good)
4.16 หม้อน้ำ และฝาหม้อน้ำ Radiator & Cap	ดี (Good)
4.17 ลูกรอกและสายพาน Drive Belt & Pulleys	ดี (Good)
4.18 หม้อลมเบรก Brake Booster	ดี (Good)
4.19 แม่ปั๊มเบรก Master Cylinder Pressure	ดี (Good)





### 4. เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ (Engine Bay)

#### รายการตรวจ 21 รายการ

สถานะ

4.20 แบตเตอรีไม่รั่ว และ ชุดยึด ไม่มีสนิม

No any leak on battery and no corrosion on battery support bracket

ดี (Good)


4.21 การทดสอบแบตเตอริ Battery Test

สตาร์ทติด ( Start Normally )

#### การทดสอบ แบตเตอรี Battery Test

Voltage	12.18	V
Rating	600	CCA
Current	664	CCA
Internal resistance	4.21	mΩ
State of Charge	38	%
State of Health	100	%
Status	GREAT	

### ภาพห้องเครื่อง







#### 5. ยาง ล้อ และ เบรก (Tires, Wheels & Brakes)

รายการตรวจ 8 รายการ	สถานะ
5.1 สภาพยางรถยนต์,สัปดาห์/ปี ผลิต Tires Appearance, Year	พอใช้ (Fair)
5.2 สภาพล้อ,ฝาครอบล้อ Wheel Rims Appearance	ดี (Good)
5.3 ล้อและยางอะไหล่ Spare Tire & Rim	ดี (Good)
5.4 คาลิปเปอร์เบรก และท่อน้ำมัน Brake Hose Callipers & Pipes	ดี (Good)
5.5 ผ้าดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Pads (Front/Rear)	ดี (Good)
5.6 จานดิสเบรก (หน้า/หลัง) Brake Discs (Front/Rear)	ดี (Good)
5.7 ดรัมเบรกล้อหลัง Brakes and Drums any No Leakage	ดี (Good)
5.8 การทำงานของเบรกมือ Park Brake function	ดี (Good)

#### Remark ยาง ล้อ และ เบรก 🔻

31/18

#### ขอบยาง ล้อ







### ความหนาสีรอบรถ

ชิ้นส่วนยานยนต์	ความหนาสี Paint Thickness			
( Car Part )	P1	P2	P3	Average
Front Wing (RH)	115	102	107	108
Front Wing (LH)	157	130	160	149
Front Door (RH)	124	130	140	131
Front Door (LH)	123	112	110	115
Rear Door (RH)	102	100	107	103
Rear Door (LH)	109	126	108	114
Rear Wing (RH)	118	111	120	116
Rear Wing (LH)	119	123	121	121
Bonnet	165	164	170	166
Roof	101	111	103	105
Boot/Tail Gate	114	115	160	130





### ระดับการให้คะแนน (Rating)

Α	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปรกติ เหมาะสมตามอายุการใช้งาน ไม่มีความเสียหาย Item found to be in working order and/or no obvious signs of damage/degradation, consistent with age &kms of vehicle
В	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีพอใช้ ใช้งานได้ตามปรกติ มีความเสียหายเล็กน้อย หรือได้รับการแก้ไข มาเรียบร้อยแล้ว Item found to be in working order with some signs of damage and/or wear & tear, consistent with age &kms of vehicle or modified.
С	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพดีใช้งานได้ตามปรกติ มีความเสียหายปานกลาง ต้องแก้ไข และเปลี่ยน จะใหล่ Item found to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear Repair and replacement parts.
D	รายการที่ตรวจสอบมีสภาพความเสียหายอย่างมาก ควรได้รับการช่อมแชม Item found not to be in working order and/or major signs of damage and/or wear & tear.





#### เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความผิดชอบ ( Terms and Conditions of Service and Limitation of Liability )

- 1. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ซึ่งออกโดยบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการลงนามโดย บุคคล 2 ฝ่าย ดังต่อไปนี้เท่านั้น
- 1.1 ลูกค้าผู้ว่าจ้างบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
   ให้ทำการตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า")
- 1.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์)
   จำกัด ผู้ทำการตรวจสภาพรถยนต์
- 2. ลูกค้าตกลงยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลง และมาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่กำหนดขึ้นโดยบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนทั้งยอมรับในเหตุ บกพร่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังวันที่ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ทำการตรวจสอบ สภาพรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
- 3. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา 3 วัน ภายหลังจากลูกค้ามีการส่งมอบ รถยนต์ให้ กับผู้ชื่อรถยนต์ หรือมีผล บังคับใช้หากระยะไมล์ไม่เกิน 50 กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้น ก่อน โดยในส่วนของการมีผลบังคับใช้ระยะไมล์เกิน 50 กิโลเมตรนั้น ให้คำนวณโดยนับจากเลขไมล์ที่บันทึกไว้ในรายงานการตรวจสภาพ รถยนต์ โดยบริษัทให้การรับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ที่เกิดขึ้น เฉพาะภายในระยะเวลา 3 วันหลังวันส่งมอบรถระหว่างลูกค้าและผู้ชื้อ รถยนต์ หรือภายในระยะไมล์ 50 กิโลเมตร ดังกล่าวเท่านั้น หากพ้น กำหนดระยะเวลา 3 วัน หรือเลขระยะไมล์มีระยะทางเกิน 50 กิโลเมตร แล้ว บริษัทไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับรถยนต์ที่นำเข้าตรวจสภาพในทุกกรณี รวมทั้งบริษัทไม่รับรองผลการตรวจสภาพรถยนต์ดังกล่าวในทุกกรณี

- 1. The vehicle inspection report declared by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. must be signed by the following parties only
- 1.1. The customer who commissions iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. to inspect the vehicle (hereinafter referred to "Customer").
- 1.2. Employees or representatives of iCar Asia(Thailand) Co., Ltd. who conduct the vehicle inspection.
- 2. The customer agrees to accept and acknowledge the terms of service, agreements, and standards for vehicle inspection set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd., including accepting any defects that may arise after iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. has completed the vehicle inspection.
- 3. The vehicle inspection report is valid for a period of 3 days after the customer delivers the vehicle to the car buyer or becomes effective if the mileage is less than 50 kilometers, whichever occurs first. In cases where the mileage exceeds 50 kilometers, the validity period is calculated based on the mileage recorded in the vehicle inspection report provided by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd., certifying the inspection results that occurred within 3 days after the delivery of the vehicle between the customer and the car buyer or within the mileage limit of 50 kilometers. If the specified time period of 3 days is exceeded or the mileage exceeds 50 kilometers, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is not liable for any declarations related to the inspected vehicle. and the company does not certify the inspection results in such cases.





#### <u>เงื่อนไขการให้บริการและข้อจำกัดความผิดชอบ ( Terms and C</u>onditions of Service and Limitation of Liability )

- 4. หากลูกค้ามีความประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดในรายงาน การตรวจสภาพรถยนต์ ลูกค้าต้องยื่นคำร้องเข้ามาภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ออกรายงานการ ตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ การตรวจสอบรายงานการตรวจ สภาพรถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น โดยการตรวจสอบดังกล่าว ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนและ/หรืออะไหล่ของรถยนต์ ที่มีการตรวจสอบโดยมาตรฐานของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
- 4. If the customer wishes to verify the details in the vehicle inspection report, the customer must submit a request within 3 days from the date iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. declares the vehicle inspection report. This verification is subject to the conditions and terms set by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. The inspection is limited to cases involving parts and/or components of the vehicle inspected according to the standards of iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.
- 5. ลูกค้าตกลงรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด โดยเข้าใจและรับทราบว่า เงื่อนไขดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากมาตรฐานการตรวจสอบสภาพ รถยนต์ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการเจ้าอื่น ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงที่จะไม่ใช้ มาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ของผู้ให้บริการเจ้าอื่นมา เป็นข้อ ต่อสู้ ข้อโต้แย้ง เอาผิดทางด้านกฎหมาย ดำเนินคดี หรือฟ้องร้องใดๆ กับ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งสั้น
- 5. The customer acknowledges and agrees to the terms of service provided by iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. and understands that these terms may differ from the standards of other service providers conducting vehicle inspections. The customer agrees not to use the standards of other service providers as a basis for disputes, legal actions, or any claims against iCar Asia (Thailand) Co., Ltd.
- บริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพันกำหนดระยะเวลาที่รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุในข้อ 3 และ ข้อ 4 ข้างตัน
- 6. The company disclaims any responsibility for any damages that may occur after the expiration of the timeframe specified in sections 3 and 4 above.
- 7. หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ยินดีคืนเฉพาะค่าดำเนินการ หรือค่าบริการในการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้า โดยบริษัท ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 7. In the case of an error in the vehicle inspection report, iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. is willing to refund only the inspection or service fees to the customer. The company denies responsibility for any other unrelated expenses.
- 8. รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ไม่ใช่เอกสารรับรองจากกรมการขนส่ง ทางบก
- 8. The vehicle inspection report is not a certification document issued by the Department of Land Transport.
- 9. บริษัท ไอคาร์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อ ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สามในทุกธุรกรรมที่ อาจเกิดขึ้นภายหลังวันตรวจสภาพรอยนต์
- 9. iCar Asia (Thailand) Co., Ltd. denies any responsibility for all disputes that may arise between the customer and third parties in any transactions that may occur after the vehicle inspection.





#### รายการที่ One2Car ไม่ได้ตรวจสอบ - (One2Car Inspect does not check the following items) :

- ระบบการทำงานเบรคและชนิดวัสดุของผ้าเบรค ดรัมเบรค การ ตรวจสอบ สามารถทำได้เฉพาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มองเห็นเท่านั้น
- การปนเปื้อนของน้ำมันเบรค
- ระบบเบรก ABS
- มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง
- ชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุม, อุปกรณ์สั่งการของระบบไฟฟ้า และ
   อิเล็กทรอนิค
- ข้อบกพร่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของ
   เครื่องยนต์ และเกียร์ รวมถึงระบบเบรค ระบบควบคุมความปลอดภัย ต่างๆ
- อุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเสื้อ
   เกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตในมัติ
- สาเหตุของการรั่วไหลของน้ำมัน
- สาเหตุการอุดตันของกรองน้ำมัน
- กระบอกสูบเบรค
- ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิคของยานพาหนะ
- ระบบทางกลของการส่งกำลัง
- อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์
- ยางรถงแท่นเครื่องยนต์
- ปั้มน้ำหล่อเย็น และพัดลมหม้อน้ำ
- สาเหตุการรั่วซึมของน้ำจากตัวรถ
- ไมล์ และสายพาน
- ระบบไอเสีย คลัชท์ และ ฟลายวีล

- Brake function and lining material, brake drums, limited to what is immediately visible
- · Evidence of brake fluid contamination
- · Anti-lock braking system (ABS) mechanics
- Meters indicating oil and fuel consumption or the degree of oil and fuel consumption
- · Controlling parts and electric parts
- Defect of electronic controlling system for engine, gear, break, and other safety systems
- Parts of inside engine box and manual-automatic gear box
- · Reason for oil leaks
- · Oil pump strainer to assess sludge build up
- · Wheel cylinders
- · Vehicle electrics and electronics
- · Transmission mechanics
- · Engine cylinder compressionratio
- · Engine mountings
- · Water pump/fan
- · Body water leaks or reason for leak
- · Odometer and camshaft belt, drive belt and timing belt
- · Estimated expiry of exhaust system, clutch, dual mass flywheels


- ประวัติการต่อม
- ฟังชั่นการใช้งานของเครื่องเล่นวิทยุ ระบบกันขโมย ระบบน้ำทาง เซนเซอร์ต่างๆ
- ระดับมลพิษของไอเสีย
- ตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาใหม่ให้สมบูรณ์ Catalytic Converter
- อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมที่เจ้าของยานพาหนะมีการดัดแปลงเพิ่มเติม
- สวิตซ์ใฟ และใบปัดน้ำฝน
- ระบบเชื้อเพลิงแก๊ส
- ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
- รถบ้าน และ รถพ่วง
- ระบบควบคุมอิเล็คทรอนิคส์ของยานพาหนะ

- Standard to which repairs or service history have been completed
- Functionality of audio-visual or entertainment system including CD, Cassette, TV, DVD, iPod connectivity, sensors, alarm/security devices, satellite navigation systems/GPS
- · Degree of gas emissions
- Catalytic converters
- Additional accessories included as a result of owner's modifications
- · Mechanical switching of wipers and lights
- LPG systems
- · Air conditioning efficiency
- · Status of habitation areas of motorhomes or caravans
- Vehicle's computer systems, such as trip meter computers, cruise control and any other computer system





ภาพ OBD







รูป จุดบกพร่อง







รูป จุดบกพร่อง





### ผู้ตรวจ และผู้ใช้บริการ

	BY OMERCAS	THAILAND'S NO.1 CAR SITE	
ข้างต้น ถูกต้องตามความเป็นข้าทุกประการ ใ เสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เดิมมิไข่ความมิคหรือบกพ รถยนต์ ภาะหลังจากการตรวจสภาพรถเรียบร้	tition, all defects and damages which is appe	หภาพรถชนต์ ผู้ใช้บริการขอมรับว่าเป็นความ และเข้าใจถึงวัดถุประสงค์ของการตรวจสภาพ ared on such vehicle was occurring before	
Mercedes	Benz A 200 1.3		
FRIFFINIM (MIV) SACHER			
		1,176	
ผู้ครวจตอบ ดงชื่อ (Inspector Signature)	OAN.	(Date) 99.10.67	
	รับรองว่าได้ทำการตรวจสอบทุก (I certify that all mechanical		
หัวหน้าผู้ครวจสอบ ลงชื่อ		2/8/1	
(Head of Inspection Signature)		(Date)	
	รับรองการตรวจสอบเป็นไปตามหลักวิศวกรรม		
	(I certify that all mechanical and appea princ		
	Yes	No	
	อินยอมให้เผยแผ่ข้อมูลรายงานผลการตรว	จดอบชุดนี้บนเว็บไซต์ www.one2car.com	
	(I accept and allow One2Car sha	are and upload inspection report	
	of this vehicle to www.	one2car.com website)	
ผู้ใช้บริการ ลงชื่อ		ว/คกไ	
(Customer Signature)	The same of the sa	(Date)	
	ใต้รับรายงานการตรวจสอบยานพาหนะแล้ว		
	(I acknowledge that I have receive	red a Vehicle Inspection Report)	