
Anddes Geolab SAC Una empresa del Grupo Anddes Psje. Antonio Raimondi Pj. 41, Pj. 42 Mza D Lote 12A Urb. El Retablo Comas. Lima – Perú	**LABORATORIO GEOTÉCNICO** **Informe de ensayo** **ASTM D698-12 (2021)** **(Fuera de método)**	N° de solicitud EPE-23.10.141 11-GEO-01-FOR-2010 / V0 / 10-01-23

Información suministrada por el cliente			
Nombre del proyecto	Perforaciones Geotécnicas e Hidrogeológicas 2023		
Cliente	Antamina	N° de proyecto	2023
Ubicación del proyecto	San Marcos - Ancash	N° de muestra	I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10, I-11
Código de muestra	03 (Ruma 03) / Fase 10 A	Solicitado por	Gary Olivo
Profundidad (m)	20,00 - 60,00	Contacto del cliente	golivos@antamina.com
Zona	Botadero Este		
Descripción	Intrusivo		

Método de ensayo: ASTM D698-12 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))			
Fecha de recepción de la muestra	2023-11-23	No. páginas	1 de 1
Fechas de inicio / fin del ensayo	2024-04-10 / 2024-04-12	Fecha de emisión	2024-05-13
No. de informe de ensayo	EPE-23.10.141_28,27,26,43,34,35,41,39,40,38,36_200_R0_PR	Descripción del ítem	Suelo

Prueba No.		1	2	3	4	5	6
Densidad seca	(g/cm^3)	2,0	2,0	2,1	2,1		
Peso unitario seco	(kN/m^3)	19,2	19,9	20,8	20,3		
Contenido de agua	(%)	5,0	7,3	9,0	11,1		



Peso unitario seco máximo	(kN/m^3)	20,930
Óptimo contenido de agua	(%)	9,8

Peso unitario seco máximo	(kN/m^3)	22,230
Ópt. contenido de agua corregida	(%)	6,7

Fraccion sobre tamaño	
GS (Bulk)	2,56
w (%)	1,0

Observaciones

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante.

Los ensayos fueron realizados en las instalaciones de Anddes Geolab.

Realizado por:	Revisado por:	Autorizado por:
S. Quispe	D. Lizana	C. Soto

Los resultados presentados son aplicables exclusivamente a la muestra ensayada según las condiciones como se recibieron. Los resultados de este informe no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. Los datos e información contenidos en esta hoja no pueden ser utilizados sin la autorización de Anddes Geolab SAC. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada por el cliente. Este informe no es válido sin la firma y sello del gerente del laboratorio. Prohibido la reproducción total o parcial de este informe, excepto con autorización previa y por escrito de Anddes Geolab S.A.C.

Fin del informe