


06d PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSOUS DU COIN (1:1)

CuSn12-C, 1 ex., brut plat 40 x 8, epaisseur 6



Sans trou. Ep. 6 +/- 0,05, faces planes
et paralleles a 0,02, Ra 0,8 cote glissement.
Aretes cassees 0,3. Tolerance generale ISO 2768-m.

06c / 06d : entre les rebords du coin 02c (larges de 4,25 dessus et 4,43 dessous), points de silicone HT sur le siege ; pate graphite haute temperature sur la face de glissement.

PLAQUE DE FROTTEMENT, DESSOUS		rep. 06d	indice B 05/10/2026
matiere CuSn12-C	brut plat 40 x 8	quantite 1	
echelle 1:1	cotes en mm tol. generale ISO 2768-m	banc de flexion poutrelle 103x107x840	