

국문초록

전통 나무닻의 생김새 연구

홍 광 희

닻은 배를 한곳에 멈추어 있기 위해 사용하는 갈고리가 달린 기구이다. 과거 한국의 전통 닻은 나무로 만들었으며 일부는 돌로 만든 닻장을 달아 사용하기도 하였다.

이 글에서는 나무닻과 관련된 그림, 사진, 유물에 표현된 닻의 생김새 그리고 선행연구에서 도출된 닻의 생김새들을 정리해 보았다. 그리고 추론된 나무닻의 생김새와 실제 국내에서 출수된 나무닻들을 비교해 실존 여부에 대해 검증해 보았다.

자료에서 보이는 닻은 닻장을 설치한 닻(stock anchor)의 생김새가 대부분이었다. 이것들은 닻채를 한 개 또는 두 개를 사용하는지에 따라 크게 분류할 수 있다.

모든 국내 그림 자료에는 한 개의 닻채로 만들어진 나무닻이 그려져 있다. 국내에서 출수된 나무닻 중에는 닻가지에 비해 닻채 밑이 두꺼운 것이 두 점 있는데 이것들은 한 개의 닻채를 사용한 닻들의 일부라고 추측할 수 있다.

닻채가 두 개인 경우는 국내자료에서는 찾아볼 수 없지만 일본의 그림 자료에는 나타나 있다. 그리고 2011년 태안에서 두 개의 닻채로 만들어진 닻이 닻돌과 함께 수중에서 확인되었다. V자 모양으로 닻채와 닻가지가 일체(一體)로 만들어진 것 중 닻채와 닻가지의 두께가 서로 비슷한 것이 있는데 두 개의 닻채를 만들어 결합한 형태의 닻의 일부로 생각해 볼 수 있다.

다시 세분하면 닢가지를 별개로 만들었는지 아니면 나무의 줄기와 가지가 일체로 붙어 있는 원목을 V자 모양으로 가공해 사용했는지 나눠볼 수 있다. 이런 일체로 만들어진 V자형 닢채는 닢가지를 별개로 만들어 결구하는 것보다 견고하고 높은 접합강도를 얻을 수 있는 장점이 있어 사용됐던 제작방법으로 추정된다. 출수유물 중 3점이 V자 모양의 닢채로 되어있다.

유물 중 닢가지만 별개로 제작된 것도 두 점 있다. V자형 닢채와 결합되었거나 같은 생김새의 닢가지와 함께 닢채에 부착되었을 것이다. 두 개의 나무못 구멍도 있는데 닢채와 닢가지를 결구할 때 2개의 나무못을 사용했던 경우가 많았던 것 같다.

닢채가 없는 생김새의 나무닢도 있는데 석제 닢장을 두 개의 목제 닢가지 사이에 끼우고 나무못을 이용해 결구한 것이다. 현재까지 보고된 적이 없는 특이한 형태의 돌나무닢이다.

또 닢장이 없고 닢가지가 여러 개 달린 나무닢의 생김새도 그림 자료를 통해 추측했었지만 실존 여부를 알 수가 없었다.

핵심어

나무닢, 닢채, 닢가지, 닢장, 출수 나무닢

전통 나무뚝의 생김새 연구

홍 광 희*

머리말

- I. 나무뚝의 생김새 조사
 - II. 나무뚝의 생김새 분류
 - III. 한국 출수 나무뚝의 생김새
- 맺음말

머리말

1976년 신안선 수중발굴부터 현재까지 수많은 유물과 함께 12척의 고선박이 한국의 수중에서 발굴되었다. 다양한 유물과 함께 고선박들도 여러 각도에서 연구되어 왔다. 우리나라 전통선박 연구의 선구자적인 업적과 현재까지도 가장 큰 공헌을 하고 있는 것은 김재근에 의해서 이루어졌고,¹⁾ 이후 선형고찰²⁾ 등 조선공학적 입장의 연구도 있었다. 주로 기본적인 골격, 구조 연구가 주를 이루고 있으며 적재방법과 해양무역에 관한 논문도 일부 있다. 하지만 선박 부속구에 대한 연구는 이루어지지 않고 있는 실정이다. 수중발굴조사 결과에 대

* 국립해양문화재연구소 수중발굴과

1) 김재근, 1984, 『韓國船舶史研究』, 서울대학교출판부.

2) 최향순, 2006, 「봉래고선: 국제학술대회 보고」, 『해양과 문화』.

한 단순보고 형태에 머물러 있는 경우가 많으며, 선박 구조에 대한 연구에 치중되어 있어 선박 부속구에 대한 본격적인 연구는 진행되지 않고 있다.

선박의 부속구 중 하나인 닢 역시 한선이나 전통선박에 관한 보고서 또는 서적에 간단히 소개됐으나 자세하게 다루지 못하고 있다. 닢의 일부분인 닢돌은 보고서³⁾와 논문⁴⁾ 등에서 다룬 적이 있지만 닢 자체에 관한 연구는 이뤄지지 않고 있다.

정진술이 닢에 관한 문헌자료를 정리하기도 했으나 서양과 중국의 닢에 관한 자료와 달리 우리나라 옛 닢에 대한 자료들이 많지 않아 우리 닢에 대해서는 나무닢[木楫]을 주로 사용했을 것, 조선 후기에 쇠닢을 사용했을 것, 돌나무닢[木石錨]⁵⁾을 사용했을 가능성이 있다는 점을 언급하는데 그치고 있다.⁶⁾

닢이란 배를 한곳에 멈추어 있거나 또는 급히 감속하거나 회전을 용이하기 위해 사용하는 갈고리가 달린 기구다. 바람이나 조류 등의 자연환경에 의지해 항해했던 고대에는 사람들의 의지와 상관없이 정박을 해야 하거나 기상 여건이 좋아질 때까지 기다려야 했다. 그 때 중요한 역할을 했던 선박의 부속구는 당연히 닢이었을 것이다.

아주 오래 전에는 큰 돌에 줄을 묶어 돌 자체를 닢의 용도로 사용했다. 이렇게 닢의 용도 또는 닢의 일부로 사용된 돌을 닢돌이라고 한다. 그렇기 때문에 닢돌과 닢의 역할 구분이 없었을 것이다. 그러나 시간이 흐르면서 닢은 빠르고 쉽게 해저면에 고정될 수 있도록 효과적으로 닢의 생김새를 변형시켜 나갔다.

닢의 변화를 정리해보면 오래전에는 돌 자체를 닢[石碇]으로 사용했다. 이후


3) 국립해양문화재연구소, 2011, 『태안마도해역 탐사보고서』.

4) 홍광희, 2012, 「한국 전통 닢돌의 생김새와 쓰임새 연구-태안 마도 수중유적을 중심으로」, 조선대학교 대학원 석사학위논문.

5) 과거 한국, 중국, 일본의 닢에 관한 자료에서는 닢을 정(碇, 楫, 碇) 등으로 표현하고 있고, 닢의 재질에 따라 정석(碇石), 석정(石碇), 목정(木楫), 목석묘(木石錨), 철묘(鐵錨) 등으로 명명하고 있다. 하지만 필자는 한글식 표기로 정석과 석정은 닢돌, 목정은 나무닢, 나무닢에 돌 닢장을 매단 목석묘는 돌 나무닢, 철묘는 쇠닢으로 기술하기로 한다.

6) 정진술, 2010, 「고대의 닢에 대한 小考」, 『해양평론』, 9~38쪽, 전망.

목재로 만들어진 닻에 하중을 증가시키고 닻장(stock)의 역할을 할 수 있는 돌을 결합한 돌나무닻[木石錨]과, 하중이 무거운 나무만을 이용한 나무닻[木挨]으로 발전해 갔다. 현재는 쇠닻의 등장으로 돌을 이용한 돌닻[石碇]이나 돌나무닻[木石錨]은 사용이 줄어들면서 사라지게 됐다고 한다.⁷⁾



〈그림 1〉 닻의 구조와 부분별 명칭 (왼쪽 그림의 굵은 글씨는 닻구조 설명의 편의를 위해 필자가 임의로 명명한 것임)

과거 전통닻의 생김새는 〈그림 1〉처럼 닻장이 달린 닻을 사용해왔다고 알려져 있다.⁸⁾ 닻장이란 닻가지와 직교방향으로 닻채에 부착해 닻가지가 해저면에 잘 박히도록 유도해주는 역할을 하는 닻의 부속이다. 현재까지 출토된 닻의 일부나 문헌자료 등을 살펴보면 닻장이 달린 닻을 사용했던 것은 확실하다

7) 王冠偉, 2000, 『中國古船圖譜』.

小川光彦, 2008, 『海域アジアの碇石航路誌』 『モノから見た海域アジア史、モンゴル～宋元時代のアジアと日本の交流』、九州大学出版会 2～37쪽.

8) 모식도에는 나무닻장과 돌닻장(닻돌)이 함께 장착돼있는데 닻돌이 닻장으로 사용될 경우 나무닻장은 필요가 없을 것으로 필자는 뒤에 밝히고 있다. 하지만 닻채를 둥근 목재로 제작할 경우 닻돌이 고정되지 않고 빙글빙글 돌 수도 있으므로 이에 대비해 함께 설치하는 경우도 있을 것이라는 주장도 있다.

고 할 수 있다. 그렇지만 땃의 세부적인 생김새는 사용하는 선박의 규모나 용도, 해양환경, 제작지역의 환경 등에 따라 다양한 생김새로 만들어질 수 밖에 없었을 것이다.

현재까지 알려진 땃의 생김새는 근대까지 사용해온 땃들을 기본으로 추측하거나 과거의 문헌이나 그림, 그리고 출토된 땃의 일부를 기초해 유추해 본 것이 전부이다. 하지만 전통 땃에 대한 연구 부족으로 현재까지 전통 땃의 생김새에 대해서는 누구도 검증을 시도해 본 적이 없다.

본고에서는 나무땃에 관련된 자료들을 통해 전통 나무땃의 생김새에 대해 조사해 보기로 한다. 그렇게 확인된 나무땃의 생김새와 실제 국내에서 출수된 나무땃들을 비교해 땃의 생김새에 대해 고찰해 보려고 한다.

현재까지 한국에서 출수된 나무땃 관련 유물은 땃돌 100여점과 일부만 남아있는 땃의 목제부분 9점이다. 땃돌에 관한 생김새⁹⁾는 이미 필자가 다룬 적이 있어 본고에서는 나무땃의 생김새를 중심으로 기술하기로 한다. 여기서 나무땃의 범위는 돌나무땃을 포함시키기로 한다. 나무땃이 돌나무땃보다 이후에 등장한 것으로 생각되지만 땃돌자체가 땃장내지는 땃의 하중을 늘리기 위해서 사용되는 나무땃의 부속이었기 때문에 돌나무땃도 나무땃의 범주에 속한 것으로 분류해도 무방할 것이다.

I. 나무땃의 생김새 조사


이번 장에서는 나무땃의 생김새가 표현된 그림, 사진, 유물 그리고 선행연구 자료를 통해 땃의 생김새를 알아보고자 한다. 국내의 자료뿐만 아니라 중국과 일본의 나무땃과 관련된 것들도 함께 살펴보았다. 그러나 중국과 일본의 자료까지 일부 조사한 것은 세 나라의 전통 나무땃의 생김새를 밝혀내고자 하는 의

9) 홍광희, 2012, 앞의 글.

도는 아니며 국내의 나무닢 관련자료 부족의 한계를 벗어나 좀 더 다양한 자료를 통해 여러 가지 닢의 생김새를 유추하기 위한 의미로 조사했음을 밝혀둔다.

1. 그림 속의 나무닢

과거에 그려진 그림들을 살펴보면 닢의 생김새를 추측해 볼 수 있다. 모든 그림을 사실 그대로 묘사하지는 않았겠지만 닢의 생김새를 어느 정도 추측해 볼 수 있는 것도 있으며 몇몇의 그림은 닢의 생김새가 구체적으로 그려진 것도 있다. 또 몇몇의 그림들은 닢을 끌어올리는데 사용하는 물레와 양묘(揚錨)하는 광경까지 그려져 있어 닢의 생김새뿐만 아니라 사용방법에 관해서도 유추해 볼 수 있다.



〈그림 2〉 「화엄연기(華嚴緣起)」에 그려진 닢

〈그림 2〉는 13세기 전반에 일본의 승려인 묘에쇼닌(明惠上人, 1173~1232)이 7세기 중엽 당나라에 건너가 화엄종을 신라에 전한 의상(義湘)과 원효(元曉)에 대한 이야기를 그림으로 그린 것이다. 용이 배를 안전하게 이끌어 주는 장면에서 물레에 감겨있는 닢이 보인다. 닢은 닢채에 2개 혹은 3개의 닢가지가 달려있고 닢장이 달려있는 것으로 묘사되어 있다. 그림의 배경이 되는 시기는 신라시대지만, 13세기에 그려진 작품이라는 것을 생각하면 그림의 선박이나 닢 역시 그 시기에 사용했던 것들의 생김새를 참고했을 가능성이 높아 보인다. 일반적인 생김새로 추정하고 있는 1개의 닢채에 2~3개의 닢가지와 1개의 닢장이 달린 닢이다.




〈그림 3〉「조선통신사선견비전주선행렬도(朝鮮通信使船牽備前舟船行列圖)」

위의 그림은 18세기 중반에 그려진 것으로 조선통신사선의 행렬을 그린 그림 속에 닢이다. 그림에는 많은 선박들이 그려져 있고 중심에 위치한 대형선박들에는 닢이 그려져 있다. 닢의 생김새는 세 개 모두 비슷한데 하나의 닢채에 두 개의 닢가지가 붙어있다. 닢은 선수(船首)에 설치된 물레에 매달려 있는데 닢채 위에는 구멍이 뚫려있고 그곳에 밧줄을 묶어 놓았다. 닢채와 닢가지를 서로 엮어놓은 밧줄들도 세밀하게 그려 놓았다. 이 줄들은 닢채와 닢가지의 접합강도를 높여 닢가지가 해저면을 파지했을 때 높은 하중(荷重)을 받아도 떨어지지 않도록 묶어 놓은 것이다. 그런데 두 개의 닢가지를 엮어 놓은 매듭의 위치가 조금 다르다. 이것은 닢채와 닢가지를 모두 한 번에 묶는 것보다 따로 따로 묶어 접합강도를 높이는 효과를 얻기 위한 매듭법일 것이다. 또는 하나의 줄기와 가지가 일체(一體)인 목재를 사용해 V자 형태로 닢채와 닢가지를 일체로 제작하고 한쪽의 닢가지만 별도로 제작해 붙였을 경우에 양쪽의 닢가지는 하중을 받는 위치와 강도가 다를 것이다. 때문에 닢채와 닢가지의 접합강도를 위해 보강하는 위치가 달라야할 것이다. 그런 이유로 양쪽 닢가지의 매듭 위치가 다를 수도 있을 것이다.


그림 세 점의 닢에서는 닢장을 찾아볼 수가 없다. 그림의 닢들이 모두 아래쪽을 가리키는 화살표를 보는 것처럼 모두 같은 방향으로 그려져 있으며 닢의 중간정도가 선수(船首)에 가려져 보이지 않는 것을 보면 선수 앞쪽 갑판에 닢

장을 걸쳐 놓을 수 있는 거치대를 설치해 닻을 양묘(揚錨)하면 닻장을 거치하고 운항했을 것으로 추측해 볼 수 있다.



〈그림 4〉 거북선도와 그림속의 닻들


거북선도는 19세기 그려진 것으로 추정되고 있는 그림이다. 전체적으로 매우 상세하게 묘사해 놓았으며 두 개의 닻은 구체적으로 그려져 있다. 닻채 양쪽에 두 개의 닻가지를 결구했으며 닻장이 달려 있다. 닻채는 원통형이며 닻가지 역시 원통목을 이용해 둥글게 휘어지다가 중간쯤부터 다시 반듯하게 치솟으며 예리해진다. 양쪽 닻가지가 붙어있는 모습은 마치 당겨놓은 활처럼 보인다. 닻가지의 중간쯤에는 밧줄대신 목재를 닻채까지 연결해 접합강도를 높인 것으로 보인다. 닻장은 여러 개의 얇은 목재들을 닻채와 수직으로 겹치고 군데 군데 밧줄을 묶어 닻채에 고정하였다. 닻장의 세부구조는 그림 상으로 정확히




〈그림 5〉 전라좌수영거북선도

알 수 없으나 강도를 고려한다면 닢채에 구멍을 뚫고 목재를 통과시킨 후 앞의 방법으로 닢장을 제작했을 가능성도 있다.

〈그림 5〉는 이충무공전서에 그려져 있는 거북선의 닢인데 닢가지가 둥글게 휘어진 모습이나 닢채 하부 끝부분에 튀어나온 두 개의 요철 부분들은 〈그림 4〉의 거북선에 그려진 닢과 매우 흡사함을 알 수 있다. 다른 거북선이 그려진 일부 그림들에서도 둥글게 휘어진 닢의 모습을 확인할 수 있는데 거북선만의 독특한 생김새의 닢을 사용했는지도 모르겠다.



전선(戰船)



조선(漕船)



북조선(北漕船)



전선(戰船)



전선(戰船)




전선(戰船)



병선(兵船)

〈그림 6〉 『각선도본(各船圖本)』

각선도본은 조선 후기의 조운선과 군선을 그린 도면이다. 전선과 병선 조운선 등 총 6장의 그림으로 구성되어 있으며 그려진 모든 선박의 선수에는 닻이 그려져 있다. 간략하게 그려져 있어 정확한 닻의 생김새를 유추하기는 힘들지만 기본적인 생김새는 1개의 닻채에 2개의 닻가지를 연결한 생김새로 그려져 있다. 닻에는 정(碇)이라는 글자가 적혀있는데 이것을 이원식은 “돌로 된 닻장을 달아맨 닻이 있다.”라고 해석하였다.¹⁰⁾ 사실상 닻장으로 보이는 부속이 달린 닻 그림은 조선(漕船)을 그린 한 점뿐이지만 구조상 다른 닻들도 모두 닻장이 달린 생김새였지만 생략하고 그려진 것으로 보인다.




〈그림 7〉 「조선통신사선도(朝鮮通信使船圖)」

김재근은 〈그림 7〉의 하단의 닻을 나무닻[木碇]으로 보고 “선수(船首) 밑에는 나무 닻, 갑판위에는 정륜[碇輪]이 놓여 있다.”고 설명했다.¹¹⁾ 그림의 닻은 원통목으로 만들어진 닻채에 두 개의 닻가지를 붙여 만들고 닻장은 거북선도에서 나오는 것과 비슷한 생김새를 보이고 있다. 닻가지들은 닻채 밑에서 줄을 이용해 묶고 그 위쪽에 나무못 1개를 사용해 결구 시켰다. 그 위쪽에 밧줄을 이

10) 이원식, 1990, 『한국의배』, 대원사.

11) 김재근, 1984, 앞의 글, 199쪽.


용해 닢채와 닢가지를 연결해 보강하였다. 그런데 보강한 밧줄이 닢채 위쪽을 지나지 않으며 닢채와 밧줄의 접합부분은 두텁게 매듭이 지어져 있다. 이것은 닢채에 줄을 고정시킬 수 있는 부속이 설치된 것으로 생각된다. 나무못을 관통시켜 그 양 끝에 매듭을 지어 묶거나 닢채에 구멍을 뚫어 그 곳에 밧줄들을 통과시킨 후 양쪽의 닢가지를 고정시키는 방법도 생각해 볼 수 있겠다.



〈그림 8〉『표민대화(漂民對話)』에 나오는 나무닢과 닢돌

〈그림 8〉은 19세기 중엽 일본에 표류한 조선 어부들을 일본 관원이 심문한 기록집인 『표민대화(漂民對話)』에 실려있는 그림이다. 이 그림은 한국 닢돌이 명확히 그려져 있는 유일한 그림이다.¹²⁾ 닢의 부분별 명칭을 살펴보면 닢채를 닢편, 닢장(또는 닢장을 설치하기 위한 기본 구조물)을 방살, 닢가지를 닢접 그리고 닢돌을 정석(碇石)이라고 기록했다. 닢채와 닢가지는 두 개의 나무못을 사용해 결구한 것으로 보인다. 닢돌은 닢과 분리된 상태여서 결합된 생김새를 정확히 알 수가 없지만 아마도 방살이라는 목제구조물을 닢편(닢채)에 설치하고 그곳에 닢돌을 묶어 고정했을 것이다.

12) 몇몇 그림에 그려진 닢장을 닢돌로 추정할 수 있기는 하지만 『표민대화』의 닢처럼 정확히 닢돌의 명칭이 표기되어있지 않으므로 닢돌일 것이라는 추측만 가능하다.




〈그림 9〉 여러 개의 닻가지를 가진 닻

중국에서는 다치묘(多齒錨)라 부르는 여러 개의 닻가지를 붙여 만든 닻도 오래 전부터 사용해 왔다. 하지만 이 다치묘들은 대부분 쇠닻(鐵錨)을 일컬었던 것으로 추정된다. 주로 네 개의 닻가지를 갈고리모양으로 만들어 사용했으며 그 생김새는 현대의 닻에서도 그 모습을 찾을 수 있다. 닻가지가 여러 개인 다치묘는 중국 고대 철묘의 형태를 이어받은 것이지만 그 발전은 더디게 이루어졌다. 네 개의 닻가지가 달린 사조철묘(四爪鐵錨)는 중국의 독창적인 닻이다. 때문에 일본인들은 당인묘(唐人錨)라 불렀다. 사조철묘는 강도가 높고 중량이 크며 물밑의 땅바닥에 들어가면 최소 두 개의 닻가지가 땅속에 박혀 그 파지력이 매우 컸다.¹³⁾ 19세기 한국에서 그려진 세곡운반선이나 경직도의 어선 그림에서도 이러한 생김새의 닻을 찾아 볼 수 있다.〈그림 9〉 그렇지만 그림에 나온 닻이 위에서 언급한 철제 다치묘를 한국에서도 사용해서 그려놓은 것인지 아니면 필자가 2012년 어촌 마을 현지조사 당시 팔금도 어민들이 말한 과거에 소나무뿌리를¹⁴⁾ 이용해 닻을 만들기도 했었다는 이야기의 실증자료인지 아니

13) 沈同惠, 1989, 「蓬萊古船屬具論析」, 『蓬萊古船與登州古港』, 大連海軍學院出版社, 81쪽.

14) 전남 신안군 팔금면 당고리 김광일, 김월출, 김연명, “돌을 (닻)가 지나 닻장에다가 묶었제. 도토리나무가? 아, 상수리나무 같은 걸로 만들고 소나무는 가벼운게 뿌렁구(뿌리)로 만들기도 했제.”

면 단순히 사실과 다르게 해학적으로 표현한 그림인지는 정확히 알 수가 없다. 하지만 현재까지 한국 신안에서 발굴한 사조철묘¹⁵⁾ 1점 외에는 철제 다치묘의 발견 사례가 없고 한국의 과거 문헌자료에서도 쇠닢을 사용했다는 기록은 찾아보기 힘들기 때문에 그림의 닢이 쇠닢일 가능성은 낮아 보인다. 때문에 나무 뿌리로 만든 닢인지 해학적인 표현으로 그린 것인지는 명확하지 않지만 나무로 만든 닢인 것으로 생각해 볼 수 있다.



〈그림 10〉『몽고습래회사(蒙古襲來繪詞)』

『몽고습래회사』는 일본 가마쿠라시대 후기에 그려진 그림으로 원나라와 고려 연합군의 일본 원정 당시 연합군과 일본무사들과의 싸움을 그린 2권의 두루마리 그림이다. 이 속에 그려진 선박에서도 닢을 찾을 수 있는데 한국의 그림에서는 보지 못하는 생김새를 하고 있다. 먼저 원나라군의 배(〈그림 10〉의 위)와 일본군의 배(〈그림 10〉의 아래)에 달려 있는 닢들의 닢채를 살펴보면 한 개의 닢가지와 일체인 V자 모양의 닢채 두 개를 맞대어 제작한 것으로 보인다.


15) 1980년경 전라남도 신안군 지도면 도덕도 인근 해역에서 해군 해난구조대(SSU)에 의해서 길이 2.3m, 폭 92cm의 쇠닢(鐵錨)1점이 인양되었으며 현재는 해군사관학교 박물관에 소장되어 있다.

돛장들은 채색을 달리해 돛돌을 사용한 것으로 생각할 수 있다. 특이한 점은 원나라의 배는 돛채가 하나처럼 보일 정도로 밀착시켜 붙였는데 일본의 돛은 돛채 사이가 벌어져 있다. 같은 그림 속에 국적이 다른 배들의 돛 모양을 다르게 묘사한 것을 보면 실제 당시 사용했던 일본 돛의 특징을 나타내고 있을 가능성이 높다. 왜 돛채가 갈라져있는지는 좀 더 많은 조사가 필요하겠지만 두 가지 정도 이유를 추정해 볼 수 있다. 첫 번째는, 돛돌의 생김새 때문에 차이가 생긴 것이 아닌가 생각된다. 중국과 일본에서 출토된 돛돌의 단면을 살펴보면 중국의 것에 비해 일본의 것은 두께가 두꺼운 것들이 보인다. 중국의 것처럼 돛채들을 밀착시켜 결구하기에는 돛돌이 두꺼워 간격을 띄우고 제작했을 수 있다. 또는 돛돌을 끼우기 위해 돛장에 홈을 가공하면 그만큼 돛채는 얇아지고 강도는 약해질 것이다. 때문에 돛채의 강도를 유지하기 위해 홈을 가공하지 않고 간격을 두고 결구했을 수도 있을 것이다.




〈사진 1〉 복원된 원나라 군선의 돛 (후쿠오카시 매장문화재센터 소장)
사진제공: 小川光彦 (아시아수중고고학연구소)

2. 사진 속의 나무닢



강개(한강) 모래밭의 나무닢



당두리 큰배(雙帆船)의 닢

〈사진 2〉 사진 속의 나무닢

사진기록 자체가 19세기가 되서야 한국에 등장하기 시작했으니 사진자체의 수량도 적은데다가 배를 모델로 찍은 것 역시 많지 않다. 더욱이 닢이 선명히 나온 사진은 찾아보기 힘들다. 〈사진 2〉의 좌측사진은 강에서 사용했던 나무닢이다. 이 생김새의 닢은 1930년대까지도 서해안에서 사용되었다.¹⁶⁾ 우측은 당두리 배의 선수에 거치된 닢의 사진이다. 선수에는 큰 나무닢을 올려놓고 있다. 닢 바로 뒤에는 닢줄을 감는 닢줄 물레가 있다.¹⁷⁾ 두 사진은 현재 알려져 있는 나무닢의 생김새와 비슷하다. 1개의 닢채에 2개의 닢가지를 결구하고 닢장을 달았으며 닢채, 닢가지 그리고 닢장 등 각각의 부속들 간에는 밧줄을 이용해 보강하였다. 닢장을 자세히 살펴보면 닢장자체를 닢채에 관통시키지 않고 얇은 목재를 관통시키고 그것을 기초해 닢장의 위치를 고정한 것을 알 수 있다. 이러한 방법은 근래까지 사용됐던 명텅구리배 닢의 제작방법에서도 찾아볼 수 있다.〈사진 3〉

16) 정진술, 2010, 앞의 글.

17) 김원모·정성길, 1871, 『백년전의 한국』.



〈사진 3〉 멩텅구리배 닻(국립해양문화재연구소 전시)

3. 유물에 표현된 닻의 생김새

닻의 형상이 표현된 유물들은 그 수량이 매우 적지만 고대의 닻 생김새를 추측해 볼 수 있는 자료로써 가치가 있다고 여겨진다.


캄보디아 앙코르 돔(Angkor Thom)의 바이온(Bayon) 사원의 돌에 새겨진 선박에 닻이 그려져 있다. 바이온선은 중국의 상선을 묘사한 것으로 추정되며, 그 연대는 1185년경으로 추정되고 있다.¹⁸⁾ 이 닻의 생김새는 우리들이 흔히 볼 수 있는 밑을 향하고 있는 화살표와 비슷하게 그려져 있다. 하나의 닻채에 두 개의 닻가지를 부착한 닻의 생김새로 보인다.



〈사진 4〉 동고에 그려진 닻

18) 정진술, 2010, 앞의 글, 16쪽.

중국 광시성[廣西省] 귀시엔[貴縣] 루오보완[羅泊灣]에 위치한 한묘[漢墓]에서 출토된 동고[銅鼓]에 새겨진 그림 중 선원 6명이 노를 젓고 있는 선박의 모습이 새겨져 있다.〈사진 4〉¹⁹⁾ 그 배 선수하단에는 긴 막대에 마름모꼴의 머리가 달려있고 머리와 막대의 결합부분에는 갈고리가 양쪽으로 뻗어있다. 이것을 쇠닢으로 보는 학자들도 있다. 그러나 전한조기(前漢早期)에 광서지역의 기술력으로는 철묘를 제조할 수 있는 능력을 가지고 있지 않았으므로 왕관쭈어는 그것을 돌나무닢[木石錨]으로 판단하고 손잡이와 갈고리는 나무로 제작되고, 마름모꼴의 머리는 돌덩어리를 한데 묶어 놓은 것이라고 해석했다. 두오보완의 한묘에서 출토된 많은 유물들은 대체로 전국시대 또는 진나라 시대의 풍격을 갖추고 있으나, 동고는 그 연대가 전한 조기로 인정된다고 한다. 이 돌나무닢의 문양은 중국의 닢에 대한 그림 자료로써 가장 이른 시기의 것이라고 한다.²⁰⁾



〈사진 5〉 중국 선박모양 도기

1951년에 중국 광저우[廣州] 동쪽 교외에서 출토된 후한시대 명기「明器」인 도기선박에는 닢이 달려있다.〈사진 5〉²¹⁾

이 닢에 대해 정진술은 “그것을 정면에서 보면 ‘Y’자형이며 측면에서 보면

19) 사진출처 : www.gxmb.com

20) 정진술, 2010, 앞의 글, 23쪽.

21) 사진출처 <http://www.xici.net/d34801298.htm>

‘+’자형이다. 물건의 몸통은 나무로 되어있고, 양쪽의 횡량(橫梁) 위에는 돌덩어리가 한데 묶여 있는데, 양쪽으로 갈라진 생김새의 두 가지는 닻가지이다. 만약 수중에 던져 놓게 되면, 돌덩어리 자체의 무게와 더불어 나무로 된 두 개의 닻가지 때문에 뿔에 박혀 선박을 멈추어 고정시킬 수 있는 형태이다”라고 표현하고 있다.²²⁾

이 닻의 생김새에 대해서 이미 필자가 닻채가 없는 특이한 생김새의 돌나무 닻으로 추정한바 있다.²³⁾

4. 선행연구를 통한 나무닻의 생김새

먼저 필자가 닻돌에 관한 논문에서 〈그림 11〉과 같이 추정한 닻의 생김새가 있다.²⁴⁾ 먼저 (A)형의 경우는 닻돌과 닻의 결구된 생김새를 추정하여 그린 것으로, 십이동파도선과 함께 출수된 닻돌의 사용법을 설명하기 위해 국립해양문화재연구소에서 제작한 모형〈사진 6〉을 기본으로 그린 것이다. 실제로 닻채에 어떻게 닻돌을 결구해야 가장 안정적으로 사용할 수 있는지 확인해보기 위해 모형실험을 실시했었다.²⁵⁾ 닻채의 하부에 나무닻장이 그려져 있는데 실험 결과 닻돌이 닻장 역할을 하고 있으므로 실제로는 필요가 없을 것으로 생각된다. 한 개의 닻채에 두 개의 닻가지들을 결구하고 한 개씩의 나무닻장과 돛닻장을 각각 엮어 놓은 생김새이다. (B)형은 닻장에 크기가 작은 닻돌을 결구한 생김새를 추측하여 그린 그림으로 『기산풍속도첩(箕山風俗圖帖)』(〈그림 12〉)에 그려진 닻을 참고해 그린 것이다. 기본적으로 한 개의 닻채를 이용해 제작한 것으로 그려져 있다. 그러나 논문의 주제가 닻 전체의 생김새가 아닌 닻돌


22) 정진술, 2010, 앞의 글, 23쪽.

23) 홍광희, 2012, 앞의 글, 71쪽.

24) 홍광희, 2012, 위의 글, 62쪽.

25) 홍광희, 2012, 위의 글, 49~59쪽.

을 중심으로 행해진 연구였던 탓에 닢채, 닢장 그리고 닢가지 등 세부적인 부분들의 생김새는 제대로 고려하지 못한 모식도이다.




〈그림 11〉 한국 전통 닢 모식도



〈사진 6〉 한국 전통 닢 복원 모형



〈그림 12〉箕山風俗圖帖의 닢




〈그림 13〉 닢채가 없는 닢 모식도

또 〈그림 13〉은 〈사진 5〉에서 살펴본 중국에서 출토된 선박모양도기의 닢을 추정해 본 그림이다. 이 닢은 함께 출수된 닢돌과 닢가지를 통해 생김새를 추정할 수 있었다. 또 함께 대나무 밧줄이 닢가지 옆에 있었고 결구된 목재의 고정을 위해 철로 된 못을 사용한 흔적도 남아 있다. 이를 근거로 중국에서 사용한 닢으로 추정했었다. 또 닢 중심에 자리한 닢돌은 알려져 왔던 기존의

닷돌²⁶⁾들의 생김새와는 상이하게 측단면의 폭과 높이가 비슷해 정사각형과 같은 생김새를 띠었다.

이 같은 생김새를 띠는 닷돌들이 몇 점 더 있는데 그것들도 같은 생김새의 닷에 사용됐을 것으로 추정할 수 있다. 아직까지 이러한 생김새의 닷은 중국이나 일본에서 아직까지 보고된 적이 없는 생김새이다.


〈그림 14〉는 일본의 닷돌 연구자인 오가와가 닷의 생김새를 추정한 그림²⁷⁾으로 〈사진 7〉의 다카시마 [鷹島]에서 출수된 일석형닷돌과 분리형닷돌을 사용한 닷의 복원도이다. (A)형의 경우 잘 가공된 막대형 닷돌을 두 개의 닷채 사이에 끼워서 사용하는 방식으로 두 개의 닷채와 닷가지들을 맞댄 후 나무판을 이용해 결구하였다. 나무판 고정에는 쇠못이 사용됐고 닷가지와 닷채를 엮어 놓은 밧줄은 대나무로 되어 있다. 한 개의 닷채를 이용해 닷을 만드는 것과는 구분되는 생김새이다. (B)형은 닷돌이 분리된 생김새이며 한 개의 닷채로 만들어져 있다.



〈그림 14〉 다카시마 출수 닷 복원도

26) 기존에 알려진 닷돌의 생김새는 한국의 것은 너비가 넓은 판(板)의 생김새를 띠고 있고, 중국의 것은 너비가 한국의 것보다는 좁고, 표면을 잘 다듬어 막대생김새를 띠고 있다.

27) 小川光彦, 2008, 앞의 글, 13쪽.



다카시마 출토 나무닢


다카시마 출토 분리형 닢돌과 닢

〈사진 7〉 다카시마 출수 닢 (松浦市教育委員会 2010)

〈그림 15〉의 닢들은 중국의 선박사 연구자인 왕관쭈어[王冠倬]가 저술한 『중국고선도보(中國古船圖譜)』에 정리된 나무닢 그림들로 (A)형은 1984년 산둥(山東) 평라이(蓬萊)에서 출토된 닢을 그린 그림이다. 한 개의 닢채를 사용했으며 닢채 밑은 양쪽을 비스듬히 깎아 두 개의 닢가지를 붙이고 나무못을 이용해 결구했고 잔존 길이가 5.21m 이다.

(B)는 일본의 오가와가 (A)와 함께 출토된 닢돌과 함께 결구시켜 놓은 모습의 복원도이다.²⁸⁾ (C)는 1980년 취엔저우[泉州] 진장(晉江)현 셴후(深滬)만에서 출토된 닢채를 바탕으로 닢의 전체 모습을 복원한 그림이다. 하나의 닢채에 두 개의 닢가지를 결구해 제작했으며 닢채에 구멍을 뚫어 닢장을 설치하였다. 잔존 길이가 7.57m로 매우 큰 닢이었음을 알 수 있다.

28) 小川光彦, 2008, 앞의 글.




〈그림 15〉 중국 출토 나무닢의 복원도

Ⅱ. 나무닢의 생김새 분류

닢은 크게 닢장(stock)이 달려 있는 닢(stock anchor)과 닢장이 없는 닢(stockless anchor)로 분류한다. 앞서 살펴본 닢의 그림, 사진, 유물 그리고 선행연구에서 도출된 닢의 생김새들을 보면 대부분 닢장이 달린 생김새를 보이고 있으며, 일부는 닢장이 없는 것도 있다.

또 닢채와 닢가지의 개수에 따라 좀 더 세분해 보면 〈그림 16〉의 (A)와(B)처럼 닢채의 수가 한 개인 생김새, (C)와 (D)처럼 닢채 두 개를 접합한 생김새 그리고 (E)나 (F)와 같이 닢가지가 여러 개이거나 닢채가 없는 생김새도 있다. 다시 닢가지의 형태를 고려해 분류해보면 다음과 같다.



〈그림 16〉 땃채와 땃가지의 개수에 따른 땃의 생김새

- (A) 땃채 한 개와 땃가지 두 개를 결구한 생김새
- (B) V자형으로 땃가지와 일체인 땃채 한 개와 땃가지 한 개를 결구한 생김새
- (C) 땃채 두 개와 땃가지 두 개를 결구한 생김새
- (D) V자형으로 땃가지와 일체인 땃채 두 개를 이어 붙인 생김새
- (E) 4개의 땃가지가 붙어 있는 생김새
- (F) 땃채가 없고 두 개의 땃가지와 땃돌을 결구한 생김새

(A)와 (B)같이 닻채가 한 개인 닻은 나무닻장을 결구하기 위해 닻채를 천공해 그곳에 닻장을 지지하는 부속을 끼워 넣거나 석제 닻장을 닻채 외부에 결구했을 것으로 보인다. 많은 그림에서 볼 수 있는 생김새이다. (C)와 (D)처럼 닻채 두 개를 붙여 만든 닻의 경우는 석제 닻장이 고정될 홈을 닻채 안쪽에 가공해 사이에 끼워 넣은 생김새로 생각된다. 단순히 (D)처럼 닻채와 닻가지의 접합강도를 고려해 V자형의 닻채 2개를 사용했을 수도 있겠지만, 나무닻장에 비해 부피가 큰 석제 닻장을 사용하기 위해서는 닻채의 두께가 두꺼워야 하므로 2개의 닻채를 이용했을 것으로 생각된다. 제작상황에 따라 V자형 닻채, I자형 닻채 그리고 한 개의 닻가지를 조합해 이어 붙이는 방법도 있을 것이다. 두 개의 닻채를 이용한 닻의 생김새는 일본의 그림을 참고한 것으로 한국의 그림에서는 그와 같은 닻의 생김새는 찾아볼 수 없다.

(E)는 닻장이 없는 대신 여러 개의 닻가지를 붙여 만든 생김새를 추정해 본 그림이다. 중국의 쇠닻인 사조철묘와 비슷하지만 한국은 쇠닻을 근대에 들어서부터 사용한 것으로 생각되므로 만약 저런 생김새의 닻이 존재했다면 나무닻일 가능성이 높다. 현재도 생김새가 비슷한 쇠닻을 찾아볼 수 있다.(<그림 18>²⁹⁾)


대부분의 그림에서 닻장의 위치는 닻가지 위와 비슷한 높이에 설치했는데 현대의 쇠닻들이 닻머리에 닻장을 설치하는 것과는 차이가 있다. 닻장의 기능을 높이기 위해 닻가지 위와 비슷한 높이에 설치하고 나무닻의 부력을 고려해 닻채를 길게 만들었던 것으로 보인다.

닻장의 재질이 석제인지 아니면 목제인지의 여부로도 분류를 해볼 수 있겠다. 그러나 어느 것으로 만들어졌든지 닻의 전체적인 생김새는 위의 분류에서 크게 벗어나지 않을 것으로 생각된다. 다만 여러 자료들에서 닻장은 대부분 1개만 표현되어 있고, <그림 11-A>처럼 나무닻장과 돌닻장 두 개가 설치됐을 경우 닻장의 기능이 중복되므로 두 개의 닻장을 동시에 사용하지 않고 <그림 16>, <그림 17>처럼 둘 중에 하나만 사용했을 것으로 생각된다. 그리고 한국

29) 그림 출처 『브리태니커 비주얼 사전』.

의 닢돌은 중국의 것에 비해 넓은 판(版)생김새를 띠는데 이런 경우에는 닢가지 위와 비슷한 높이에 장착하기에는 무리가 있을 것으로 생각되며 조금 더 닢채 위쪽에 치우쳐 설치했을 것으로 추측할 수 있다.³⁰⁾

또 닢가지를 결구한 못의 수, 닢가지 가공 형태, 닢가지를 보강하는 밧줄의 매듭 방법 등 여러 가지 요소들로 좀 더 세분하는 것도 가능하겠지만 큰 의미를 부여할 수는 없을 것으로 생각되므로 기본적인 골격인 닢채와 닢가지의 생김새에 따라 분류하는 정도에서 그치도록 하겠다.



〈그림 17〉 석제 닢장(닢돌)을 부착한 닢의 모식도



〈그림 18〉 4개의 닢가지를 가진 닢

정리해보면 나무닢은 기본적으로 닢채, 닢가지, 닢장을 이용해 만든 생김새가 주류를 이룬다. 이것들은 다시 닢채를 한 개 또는 두 개를 사용하는지에 따라 분류할 수 있다. 닢채가 한 개인 경우는 나무 닢장 또는 석제 닢장을 닢채 외부에 묶어 사용할 때 사용했고, 닢채를 두 개 사용한 경우는 석제 닢장을 닢채에 끼워 넣어 사용했을 경우로 생각할 수 있다. 또 닢가지를 따로 만들어 붙였는지 아니면 줄기와 가지가 붙어있는 목재를 이용해 닢채와 닢가지가 일체인 V자 모양으로 가공해 사용했는지에 따라 조금 더 세분이 가능하다. 이 밖에

30) 홍광희, 2012, 위의 글.

도 특수한 생김새로 닻장이 없고 닻가지가 여러 개인 생김새와 닻채가 없는 생김새도 생각해 볼 수 있었다.







현대 닻의 닻장이 대부분 닻머리에 장착되는 것과는 다르게 전통 나무닻은 닻장을 닻가지 위의 높이에 설치하고 나무닻의 부력을 고려해 닻채를 길게 제작했던 것으로 보인다. 하지만 한국의 닻돌(석제 닻장)은 일본이나 중국의 것과는 다른 생김새를 띠고 있어 닻채 윗 부분에 장착했을 것으로 생각된다.


Ⅲ. 한국 출수 나무닻의 생김새

닻돌은 2004년 십이동파선과 함께 출수된 이후 태안 마도, 인천 섬업벌, 진도 오류리 해역 등에서 100여점이 넘게 출수되고 있다. 그러나 현재까지 닻채나 닻가지는 선박과 함께 출수된 경우가 없으며 해양에서 보존이 어려운 목재의 특성 때문인지 현재까지 9점만이 확인되고 있다. 출수해역을 살펴보면 태안 마도 해역에서 7점, 진도 오류리 해역에서 1점이 발굴되었고 광양 진월면 선소마을에서 신고된 1점이 있다. 9점 모두 닻의 일부분인 닻가지 또는 일체로 된 닻채와 닻가지의 일부만 출수되었다. 닻가지만 남아있는 것이 6점, 닻가지와 닻채 일부가 붙어 있는 상태로 남아 있는 것이 3점이다.

세부적인 생김새를 살펴보면 다음과 같다.

- ① 닻가지의 일부분만 남아 있고 전체적으로 부후(腐朽)가 심한 상태로 닻의 다른 부분들의 생김새를 추정하기는 힘든 상태다. 전체적으로 원통형을 이루고 있으며 한 쪽은 뾰족하게 가공했다.
- ② 닻가지의 일부분만 남아 있고 전체적으로 부후가 심한 상태다. 원통형을 이루고 있으며 한쪽을 뾰족하게 가공했다.

		
		
① 마도 출수	② 마도 출수	③ 마도 출수
		
		
④ 진도 출수	⑤ 마도 출수	⑥ 선소마을 신고 유물




〈그림 19〉 국내 출수 나무땃

- ③ 땃채와 맞닿은 땃가지 밑 부분을 살펴보면 용이의 일부가 남아있어 나무의 줄기와 붙어 있다가 분리 또는 줄기 부분이 부후되어 사라진 것을 알 수 있다. 이는 땃채와 땃가지의 접합강도를 고려해 땃 제작에 적합한 생김새의 줄기와 가지가 붙어 있는 상태의 나무를 가공해 사용했던 것으로 보인다. 땃가지는 전체적으로 원통형을 띠고 있으며 한 쪽 끝으로 갈수록 뾰족하게 가공하였다. 표면에 박피와 가공을 위해 도구를 사용한 흔적을 찾아볼 수 있다. 비교적 소형 땃의 땃가지로 보인다.
- ④ 진도에서 출수된 땃가지로 땃채와 접합할 때 사용한 두 군데의 못자리와 나무못 한 점이 남아 있다. 생김새는 전체적으로는 원통형이지만 땃채를 바라보는 땃가지 안쪽은 평편하게 가공하였고 위는 파지가 용이하도록 예리하게 가공하였다. 땃채와의 접합면은 서로 맞닿는 면적을 넓게 확보

하기 위해 비스듬하게 가공하였다.

- ⑤ 마도에서 닻돌과 함께 발굴됐는데, 닻가지 중앙부에 가공된 홈에 닻돌의 중심부가 끼여 매몰된 상태였다. 닻돌 역시 닻가지에 맞춰 중앙부 모서리를 일부 가공한 흔적이 있다. 닻가지에는 못자리로 추정되는 사각의 구멍 세 개가 뚫려있고 닻돌과 접합되는 부위에는 고정을 위한 홈이 가공돼있다. 닻돌을 닻장으로 사용하고 이것을 중심으로 두 개의 닻가지를 각목을 이용해 연결하는 형식의 닻으로 추정할 수 있다. 세 개의 각목을 고정할 때는 산지의 역할로 사용했던 것으로 보이는 쇠못자국들이 남아있다. 또 대나무로 만들어진 밧줄도 닻과 함께 발굴됐다.
- ⑥ 광양 진월면 선소리의 수군교(水軍橋) 교각설치를 위해 준설 공사 중 발견·신고 되었다. 닻채를 바라보는 안쪽 면은 평편하게 가공하였고 바깥쪽은 둥근 목재 상태를 유지해서 전체적인 단면의 모양은 반원형이며 위로 갈수록 얇고 예리하게 가공하였다. 닻채와 접합강도를 높이기 위해 접합면을 넓게 가공하였다. 닻채와 결구를 위한 두 개의 사각형 못자리와 나무못이 남아있다.
- ⑦ 줄기와 가지가 일체인 목재를 V자 모양으로 가공한 닻채 밑 부분으로 생각된다. 부후가 심해 전체적인 생김새를 추측하기는 힘들다. 하지만 닻채 부분의 두께로 봤을 때 한 개의 닻채를 가진 닻의 생김새로 보인다.
- ⑧ 해저면에 노출된 상태로 확인됐으며 해저면 약 40cm 아래에는 닻돌이 매몰돼 있었다. 하지만 나무닻과 닻돌이 하나의 닻을 이루고 있었는지는 확실하지 않다. 닻채 부분의 두께가 닻가지와 비슷한 걸로 미루어볼 때 같은 생김새의 V자형 닻채를 2개 제작해 맞대어 결구했을 것으로 추정해볼 수 있다.
- ⑨ 줄기와 가지가 일체인 목재를 V자형으로 가공한 닻채이며, 닻머리는 닻가지의 크기에 비해 두껍다. V자 모양으로 가공한 닻채에 닻가지 한 개를 접합해 사용했던 닻의 일부로 추측되어진다.



〈사진 8〉 2개의 닻채로 만들어진 닻

〈사진 8〉은 마도해역에서 2011년 탐사시 확인된 것으로 닻가지가 붙어있는 V자형 닻채 2개와 닻장으로 쓰였던 닻돌 1점이 함께 확인된 사진이다.

닻의 노출상태는 닻채와 닻가지의 평면도를 보듯 노출되어 있다. 처음에는 닻 전체가 해저면 위에 노출되어 있다가 시간이 흐르면서 닻돌을 고정하고 있던 닻채들은 점점 약해져 닻돌은 무너져 내렸을 것이다. 닻의 목제부분은 그대로 해저면에 누고 닻돌은 닻채를 눌렀을 것이다. 이때 닻채 외부에 닻돌을 묶는 형태였다면 닻돌이 두 개의 닻채를 모두 누르거나 또는 두 개의 닻채 밑에 깔렸을 것이다. 하지만 양쪽 닻채를 살펴보면 닻돌이 땅에 박힌 쪽은 닻채가 유실됐으며 반대쪽은 닻채의 일부를 누르고 있다. 이를 보면 이 닻은 닻돌을 닻채 사이에 끼워 사용했던 것으로 보인다.

그리고 앞서 살펴본 『몽고습래회사』에 나오는 일본선박의 닻처럼 일정 간격이 벌어진 상태로 발견됐다. 닻돌이 무너지면서 닻채가 벌어 졌을 가능성도 있지만 닻채의 두께를 살펴보면 닻돌을 끼우는 홈을 가공하기에는 얇아 보인다. 닻채에 홈을 가공하지 않고 닻채 사이가 벌어진 상태로 결구한 닻이었을 가능성이 높다.

닻돌에 관한 연구 당시 큰 의문점이 있었다. 국내에서 100여점 이상의 닻

돌이 발견되었지만 ‘투박한 생김새의 한국땃돌을 실제로 땃장처럼 묶어 사용했을까?’하는 의문을 떨칠 수 없었다. 국내에서 나무땃과 땃돌이 엮어진 상태로 출수된 사례가 없어 땃돌의 사용여부에 대해서는 추측에 그칠 수밖에 없었다. 또 한국 그림 자료에서도 땃돌은 찾아보기는 쉽지 않아 더욱 의문은 컸었다. 그러나 <사진 8>의 땃이 확인되면서 돌나무땃은 확실히 존재했던 것으로 확인되었다.

맺음말

나무땃의 생김새는 근대까지 사용해온 땃들을 기본으로 추측해 왔다. 그렇게 추측된 땃들의 대부분은 하나의 땃채에 두 개의 땃가지를 이어 붙이고 땃장을 설치해 만든 땃들이다. 그런 땃들을 보면서 “나무땃이 모두 같은 생김새로 만들어 졌을까?” 그리고 “어떤 생김새의 나무땃들이 존재했을까?”라는 의문에서 이번 연구를 진행하게 되었다.

그림, 사진, 유물에 표현된 땃의 생김새 그리고 선행연구에서 도출된 땃의 생김새들을 검토해보니 나무땃의 생김새를 땃채와 땃가지의 개수를 고려해 크게 6가지 정도로 분류할 수 있었다.

자료에서 보이는 땃의 생김새는 대부분 땃장을 설치한 땃(stock anchor)이었다. 그러나 현대 땃의 땃장이 대부분 땃머리에 장착되는 것과는 다르게 땃가지 위와 비슷한 높이에 설치하고 나무땃의 부력을 고려해 땃채를 길게 제작했던 것으로 보인다.

이것들의 생김새는 땃채를 한 개 또는 두 개를 사용하는지에 따라 분류할 수 있다. 땃채가 1개인 경우는 나무 땃장을 사용하거나 석제 땃장을 땃채 외부에 부착했을 것이다. 모든 국내 그림 자료에는 1개의 땃채로 만들어진 나무땃

이 그려져 있다. 출수된 유물들 중에는 닻가지에 비해 닻채 밑이 두꺼운 것이 2점 있는데 이것들은 1개의 닻채를 사용한 닻들의 일부라고 추론할 수 있다.

닻채가 2개인 경우는 석제 닻장을 닻채들 사이에 끼워 넣어 사용했을 것으로 생각된다. 국내자료에서는 두 개의 닻채를 사용한 경우는 찾아볼 수 없었지만 일본의 자료에는 나타나 있다. 그리고 2011년 태안에서 두 개의 닻채로 만들어진 닻이 수중에서 확인되었다. 출수유물 중 V자 모양으로 닻채와 닻가지가 일체(一體)로 만들어진 것 중 닻채와 닻가지의 두께가 서로 비슷한 것이 있는데 두 개의 닻채를 만들어 결합한 형태의 닻의 일부로 추정해볼 수 있다.

조금 더 세분하면 닻가지를 별개로 만들어 결구했는지 아니면 나무의 줄기와 가지가 일체로 붙어 있는 원목을 V자 모양으로 가공해 사용했는지 나눠볼 수 있다. 이런 일체로 만들어진 V자형 닻채는 닻가지를 별개로 만들어 결구하는 것보다 견고하고 높은 접합강도를 얻을 수 있는 장점이 있어 사용됐던 제작방법으로 추정된다. 출수유물 중 3점이 V자 모양의 닻채로 되어있다.

별개로 제작된 닻가지도 2점이 있다. 이 2점의 닻가지는 각각 2개의 나무못 구멍을 가지고 있고 『표민대화』에 그려진 닻에도 두 개의 나무못을 사용했는데 닻채와 닻가지를 결구할 때 2개의 나무못을 사용했던 경우가 많았던 것 같다. 이것들은 V자형 닻채와 결합됐었거나 같은 생김새의 닻가지와 함께 닻채에 부착됐었을 것이다.

닻채가 없는 생김새의 나무닻도 있는데 석제 닻장을 두 개의 목제 닻가지 사이에 끼우고 나무못을 이용해 결구한 것이다. 이런 생김새의 닻은 태안에서 출수된 닻가지와 닻돌을 통해 밝혀졌다. 닻과 함께 대나무밧줄이 출수됐고 나무 닻가지에는 쇠못을 사용한 흔적들이 남아 있어 중국의 닻으로 추정된다. 또 중국에서 출토된 선박모양의 도기에 달려있는 닻의 생김새와 매우 흡사하다. 아직 외국에서는 보고된 적이 없는 특이한 형태의 돌나무닻이다.

또 닻장이 없고 닻가지가 여러 개 달린 나무닻의 생김새도 그림 자료를 통해 추측했었지만 실존 여부를 알 수는 없었다.

본고에서는 자료를 통해 전통 나무땃의 생김새를 추론해보고 출수유물과 비교를 통해 추론된 땃의 생김새가 실존했는지 확인해 보고자 하였다. 하지만 나무땃 관련 출수유물의 수량이 적고 잔존상태가 좋지 못해 생각만큼 원하는 결과를 얻지는 못했다. 또 워낙 한정된 자료에서 땃의 생김새를 도출하다보니 억측이 앞선 부분도 많이 발생했다. 앞으로 더 많은 관련 유물들이 발굴되고 전통 땃에 관한 연구가 진행되어 이 같은 부분들이 보완되기를 기대해본다.

논문투고일 : 2013. 10. 9 심사개시일 : 2013. 10. 9 심사완료일 : 2013. 11. 8

Abstract

Study on the Traditional Wooden Anchors of Korea

Hong Kwang-hui

In the olden days, anchors were made of wood in Korea. Stone anchor stock was attached to some of them.

This study collected pictures and photos of wooden anchors along with their shapes portrayed in olden-day books and dealt with in previous studies. Attempts were also made to compare their shapes and those of items actually salvaged from the sea.

Anchors shown in the relevant materials are mostly those with anchor stock attached. Anchor stocks belong to either one of two types: those with one anchor shank and those with two shanks.

All domestically available relevant materials collected so far display a wooden anchor with one anchor shank. We have found two wooden anchors whose anchor shank bottom is rather thick compared to the anchor arm as one of the items salvaged from the sea off the Korean Peninsula. They are presumed to be part of anchors with one anchor shank.

Instances of a wooden anchor with two anchor shanks are found in Japanese illustration materials. A wooden anchor with two anchor shanks was salvaged, along with an anchor stone, from the sea off Taeon in 2011. Among the V-shaped ones whose anchor shank and anchor arm are set in a body, there were those whose anchor shank and anchor arm display similar thickness. They are assumed to be part of an anchor, with two anchor shanks combined.

In summary, there were two types: those with a separate anchor arm and those made with one-piece V-shaped wood. The latter is presumed to have been used eventually for its advantages in terms of solidness. There were three items with a V-shaped anchor shank among those salvaged from the sea.

There were two items with anchor arms separately made. They must have been combined with a V-shaped anchor shank or attached to an anchor shank along with an anchor arm of a similar shape. The two nail holes found in an anchor are assumed to have been intended for fixing the anchor shank to the anchor arm.

There were wooden anchors without any anchor shank. Two anchor stocks were fixed between the wooden anchor arms using wooden nails. These are unique stone wooden anchors, the likes of which have never been reported.

We assume the existence of a wooden anchor with many anchor arms, but with no anchor stock attached based on illustration materials. Their existence has yet to be confirmed, however.

Key Words

Wooden Anchor; Anchor Shank; Anchor Arm; Anchor Stock