


Verteiler: VK, S, SE, SBA, BR Stadtverkehr GmbH, Stadt Erlangen

## Stellungnahme der ESTW Stadtverkehr GmbH zu den Planungen bzgl. des Umbaus der Universitätsstraße als "Fahrradstraße"

### Aktuelle Situation:



Zum aktuellen Zeitpunkt verkehren 7 Buslinien im Bereich der Universitätsstraße:

- 284
- 285
- 289
- 293
- 294
- 294S
- 299

Die genauen Fahrstrecken können der oben beigefügten Skizze entnommen werden. Von Montag bis Freitag beläuft sich die Anzahl der Fahrten auf ca. 469 täglich. Die KlinikLinie 299 verkehrt hierbei in einem 10- Minuten Takt. Die anderen ESTW-Linien befinden sich in der Hauptverkehrszeit (HVZ) in einem Taktbereich von 20 Minuten mit Ausnahme der ab 20:00 Uhr verkehrenden Linie 285 (30 Minuten).

Bereits im heutigen Betriebsablauf kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Bereich der Universitätsstraße.

Für das Fahrpersonal sind derartige Situationen bereits zum aktuellen Zeitpunkt kaum überschaubar. Zudem können aufgrund der oft nebeneinander fahrenden Radfahrer und zusätzlich parkenden PKW kaum die Mindestabstände zwischen Fahrrad und Bus eingehalten werden (1,5 Meter gemäß Straßenverkehrsordnung).

Darüber hinaus besteht auch ein häufiger Begegnungsverkehr zwischen Bus und Bus. Ebenfalls werden in diesem Bereich auch Gelenkbusse eingesetzt, die eine Gesamtlänge von ca. 18 Metern aufweisen und bei Überhol- bzw. Abbiegevorgängen nochmals deutlich mehr Platz benötigen als ein normaler Solobus mit einer Gesamtlänge von ca. 12 Metern. Die Gesamtbreite eines Buses inkl. der Spiegel beläuft sich aktuell auf 3,07 Meter.

Ein weiteres Problem ergibt sich auch durch die des Öffern die Universitätsstraße blockierenden Falschparker und Lastkraftwagen (Lieferverkehr). Insbesondere für die von der Schuhstraße in die Universitätsstraße abbiegenden Busse kommt es hier zu Behinderungen und damit anfallenden Verspätungen.

#### Beispiele der aktuellen Situation – Befahrung mit Gelenkbus:





- Gelenkbus muss weit ausscheren, um an den parkenden PKW vorbei zu kommen.
- Durch das Ausscheren muss der Gelenkbus fast die komplette Gegenfahrbahn nutzen und dies, obwohl die parkenden PKW noch zur Hälfte auf dem Gehweg parken.
- Auch mit einem normalen 12 Meter-Solobus muss fast in diesem Maße ausgeschwenkt werden, um an dem geparkten PKW vorbeifahren zu können.
- Hier wäre auch kein Begegnungsverkehr mit einem Fahrrad möglich.

**Situation Universitätsstraße als Fahrradstraße mit ausgewiesenen Parkflächen auf der Fahrbahn bzw. teilweise auf der Fahrbahn**

Nach betrieblicher Abschätzung sehen die ESTW nach einem Umbau der Universitätsstraße als Fahrradstraße inkl. der Parkflächen keine Möglichkeit mehr, den Linienbetrieb in diesem Bereich aufrecht zu erhalten. Bezugnehmend auf den Planungsstand inkl. der Parkflächen kann kein sicherer und ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet werden.

Durch einen Umbau der Universitätsstraße als Fahrradstraße inkl. Parkflächen wird die bereits oben geschilderte Situation weiter verschärft. Der Bus müsste an jeder Engstelle (Parker/Lieferverkehr) den Gegenverkehr (PKW, LKW, Bus, Fahrrad) abwarten. Dies stellt sich gerade auch bei der hohen Anzahl an Fahrradfahrern äußerst schwierig dar. Gerade nach Freigabe der „Fahrradstraße“ gehen die ESTW zudem davon aus, dass die Fahrradfahrer u.a. noch verstärkt in Gruppen nebeneinander fahren werden. Durch das Anhalten und anschließende Ausscheren des Busses im Bereich der Engstellen entsteht eine nicht vertretbare und gefährliche Situation sowohl für die Fahrradfahrer als auch für den Fahrer und die Fahrgäste.

Des Weiteren besteht bereits, wie oben geschildert, teilweise das Problem, dass Fahrradfahrer am wartenden Bus in letzter Sekunde vorbeifahren, andere wiederum versuchen, noch vor dem Bus einzuscheren bzw. die Straße zu überqueren. Eine derartige Situation ist für das Fahrpersonal nicht überschaubar.

Auch führen derartige Engstellen zu enormen Verzögerungen im Betriebsablauf. Über die nicht vertretbare Gefährdungssituation hinaus ist auch kein realistischer Fahrplan abbild- bzw. planbar, da vorab keine Abschätzung möglich ist, welche Fahrzeit der jeweilige Bus durch die genannten Situationen benötigt.

Aller Voraussicht nach würde dies selbst, wenn ein sicherer und ordnungsgemäßer Betrieb möglich wäre, einen verlangsamten, unzuverlässigeren und somit unattraktiveren ÖPNV mit sich bringen.

**Grundsätzlich wird der generelle Umbau in eine Fahrradstraße von Seiten der ESTW sehr kritisch gesehen, da hier die potenzielle Gefährdung durch kreuzende, überholende oder legal in Gruppen fahrenden Fahrradfahrer noch erhöht wird.**



Vermerk vom 14.02.2022 'Stellungnahme der ESTW Stadtverkehr GmbH zu den Planungen bzgl. des Umbaus der Universitätsstraße als "Fahrradstraße"'

SB-SB/AS

**Situation Universitätsstraße als Fahrradstraße ohne ausgewiesene Parkflächen auf der Fahrbahn bzw. teilweise auf der Fahrbahn:**

**Planung ohne Parkmöglichkeiten:**



Von Seiten der ESTW wäre dennoch ein Probebetrieb nach dem Umbau als Fahrradstraße denkbar, sofern die auf der Fahrbahn bzw. teilweise auf der Fahrbahn ausgewiesenen Parkplätze entfallen. Während des Probebetriebs würden die betrieblichen Abläufe und Fahrzeiten beobachtet werden, um festzustellen, ob durch den Umbau weitere Gefahrensituationen oder eine Verlangsamung des ÖPNV entstehen.