Reporte de servicio

Grupo COSIAM
Teléfono: 477 559 1848
Número de identificación empresarial: -
Email: admon.operativa@grupocosiam.com
Dirección: Blvd. José María Morelos #425, Interior 7, San Pablo, 37207 León de los Aldama, Guanajuato.

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
[redacted]

Dirección
[redacted]

Tarea #4975396

Quién realizó
Tec8 COSIAM

Tipo de tarea
MANTENIMIENTO DESCALCIFICANTE - RATIONAL

Check-in	Check-out
29/08/2026 a 21:14	29/08/2026 a 21:45

Tarea #4975396

Reporte de ejecución

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DESCALCIFICACIÓN A EQUIPO

RATIONAL SE REVISA EQUIPO

SE REALIZA COMPROBACIÓN DE FUNCIONES EN USO MODO AGUA, CLEANJEAT, MOTOR, CALENTAMIENTO Y COMPONENTES

SE INTRODUCE EL QUÍMICO

DESCALCIFICANTE SE RETIRA EL FILTRO DE

AIRE

SE LIMPIA EL FILTRO DE AIRE

SE REALIZA ENGUAJE DE GENERADOR DE

VAPOR SE COLOCA EL FILTRO DE AIRE

SE INICIA CICLO DE LAVADO SIN PASTILLAS

EQUIPO QUEDA OPERANDO EN TODOS SUS MODOS DE COCCIÓN

DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIONES

1) FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DESCALCIFICACIÓN A EQUIPO RATIONAL

2) DIAGNÓSTICO

EQUIPO SUCIO, FALTANTE DE PERNO EN CABINA

3) OBSERVACIONES

REALIZAR LAVADO CONSTANTE CON PASTILLAS

4) REFACCIONES INSTALADAS


NA

Equipo: RATIONAL - SCC101G	Identificador G11SI19012725391


Fotos



ESTADO DEL EQUIPO




PLACA DEL EQUIPO



PANTALLA PRINCIPAL




INTERIOR DE CABINA DEL EQUIPO



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN




COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN CALENTAMIENTO



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN MOTOR



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN AGUA




COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN CLEANJET

Fotos



COMPROBACIÓN DE FUNCION COMPONENTES 1



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN DE COMPONENTES 2




FILTRO DE AIRE





CHAROLA DE DERRAME SUCIA




INTRODUCIENDO EL QUÍMICO DESCALCIFICANTE



PANTALLA PRINCIPAL DESPUÉS DEL SERVICIO

		
ESTADO DEL EQUIPO DESPUES DEL SERVICIO	INICIO CICLO DE LAVADO	FILTRO DE AIRE LIMPIO

Fotos

		
CHAROLA DE DERRAME LIMPIA	FIN DE CICLO DE LAVADO	

[redacted]

Firmado por: [redacted]