

Reporte de servicio



Grupo COSIAM

Teléfono: 477 559 1848

Número de identificación empresarial: -

Email: admon.operativa@grupocosiam.com

Dirección: Blvd. José María Morelos #425, Interior 7, San Pablo, 37207 León de los Aldama, Guanajuato.

Informaciones del cliente	
Nombre del cliente TOYOTA GUANAJUATO	
Dirección Querétaro - Celaya KM 45, 38160 Apaseo el Grande, Gto.	
Tarea #4975396	
Quién realizó Tec8 COSIAM	
Tipo de tarea MANTENIMIENTO DESCALCIFICANTE - RATIONAL	
Check-in 29/08/2026 a 21:14	Check-out 29/08/2026 a 21:45

Tarea #4975396

Reporte de ejecución

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DESCALCIFICACIÓN A EQUIPO RATIONAL SE REvisa EQUIPO

SE REALIZA COMPROBACIÓN DE FUNCIONES EN USO MODO AGUA, CLEANJEAT, MOTOR, CALENTAMIENTO Y COMPONENTES

SE INTRODUCE EL QUÍMICO

DESCALCIFICANTE SE RETIRA EL FILTRO DE AIRE

SE LIMPIA EL FILTRO DE AIRE

SE REALIZA ENGUAJE DE GENERADOR DE

VAPOR SE COLOCA EL FILTRO DE AIRE

SE INICIA CICLO DE LAVADO SIN PASTILLAS

EQUIPO QUEDA OPERANDO EN TODOS SUS MODOS DE COCCIÓN

DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIONES

1) FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON DESCALCIFICACIÓN A EQUIPO RATIONAL

2) DIAGNÓSTICO

EQUIPO SUCIO, FALTANTE DE PERNO EN CABINA

3) OBSERVACIONES

REALIZAR LAVADO CONSTANTE CON PASTILLAS

4) REFACCIONES INSTALADAS

NA


Equipo: RATIONAL - SCC101G

Identificador G11SI19012725391


Fotos



ESTADO DEL EQUIPO




PLACA DEL EQUIPO



PANTALLA PRINCIPAL




INTERIOR DE CABINA DEL EQUIPO



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN




COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN CALENTAMIENTO



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN MOTOR



COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN AGUA




COMPROBACIÓN DE FUNCIÓN CLEANJET

Fotos



COMPROBACIÓN DE
FUNCION COMPONENTES 1



COMPROBACIÓN DE
FUNCIÓN DE
COMPONENTES 2



FILTRO DE AIRE




CHAROLA DE DERRAME
SUCIA



INTRODUCIENDO EL
QUÍMICO
DESCALCIFICANTE



PANTALLA PRINCIPAL
DESPUÉS DEL SERVICIO



ESTADO DEL EQUIPO
DESPUES DEL SERVICIO



INICIO CICLO DE LAVADO




FILTRO DE AIRE LIMPIO

Fotos



CHAROLA DE DERRAME
LIMPIA



FIN DE CICLO DE LAVADO

Firmado por: Oscar Segura