DATOS DEL RELEVAMIENTO		
Fecha de relevamiento: **31/01/2026 (hasta Añelo) · 19/08/2021 (Añelo – RDLS)**	Hora: **10:00 / 12:00 hs.**	Unidad: **L-50 / L-44**
Última actualización de la hoja de ruta: **15/10/2026**		

DISTANCIA DE RECORRIDO
BASE TDP (PLOTTIER) – BASE TDP (RINCÓN DE LOS SAUCES): **259 km**

ITINERARIO		
Movilización	**Desde:**	**BASE TDP – Plottier**
	Hasta:	**BASE TDP – Rincón de los Sauces**
	Rutas / Caminos afectados:	**1. Camino Interno** **2. Ruta Nacional 22** **3. Ruta de Circunvalación – Autovía Norte** **4. Ruta Provincial N°67** **5. Ruta Provincial N°51** **6. Ruta Provincial N°8** **7. Ruta Provincial N°7** **8. Ruta Provincial N°5** **9. Ruta Provincial N°6 (ingreso a Rincón de los Sauces)** **10. Camino interno Base TDP RDLS** **Variante (Picada 11):** Bypass Añelo y Ruta Provincial N°17, para evitar la zona urbana de Añelo – ver sección “Variante por Bypass Añelo”.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTE

- Circular a velocidad precautoria durante todo el transporte.
- Mantener luces bajas en todo momento. Conservar la derecha y evitar sobrepasos.
- Utilizar espejos retrovisores para observar las cargas.
- Precaución en cruces de caminos, accesos a locaciones y tranqueras.
- Se deberá mantener distancia prudente entre vehículos, aplicar técnicas de manejo defensivo.
- Siempre, aplicar técnicas de Manejo Defensivo. Mantener el espacio y hacerse ver.
- Conducir mirando hacia el horizonte, para identificar riesgos a tiempo y tomar acción.
- Respetar velocidades máximas establecidas en rutas de asfalto: 80 km/h.
- Respetar velocidades máximas establecidas en rutas de ripio: 50 km/h.
- Respetar velocidades máximas establecidas en zonas urbanas y rotondas: 40 km/h.
- Respetar velocidades máximas establecidas en multitrocha: 60 km/h.
- Utilizar el cinturón de seguridad y no usar teléfonos celulares, ni manos libres.
- Verificar de manera periódica el ajuste de las cargas, especialmente luego de transitar por camino de ripio.
- Informar al supervisor cualquier anomalía que detecte en el camino que pueda generar riesgo al transporte de las cargas.
- Evitar distracciones – Mantener la mirada en el horizonte – Máxima precaución al momento de conducir.
- Identificar síntomas de cansancio y fatiga – Realizar pausas activas.
- **Ante lluvias intensas:** consultar el estado actual de las rutas y a la supervisión de TDP antes de salir; reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento; no cruzar sectores anegados (ver puntos marcados en el Rutograma).

ESTADO ACTUAL DE RUTAS: las condiciones cambian según el clima. Consultar antes de cada salida el mapa interactivo de Emergencias y Riesgos – Neuquén: https://emergenciasyriesgos.neuquen.gov.ar/operativo-nieve/

RUTOGRAMA



REFERENCIAS DEL RUTOGRAMA – RIESGO ANTE LLUVIAS INTENSAS

N°	KM	PUNTO / CONDICIÓN Y ACCIÓN	RIESGO
1	0,6	**Paso a nivel y cruce semaforizado – acceso a RN 22:** calzada mojada y menor adherencia. Reducir la velocidad antes del cruce; evitar maniobras bruscas.	MEDIO
2	9,8 – 26	**RP N°7 (Autovía Norte), tramo PIN – Centenario:** calzada de ripio con presencia de pozos. Circular a velocidad precautoria.	ALTO
3	47,8	**RPN°51 – dársena junto al Río Neuquén:** dársena de ripio, banquina blanda o con barro. Usarla solo si es imprescindible y con suelo firme.	BAJO
4	71 – 78	**RPN°8 y Dique Compensador El Chañar:** calzada de ripio con pozos, angosta sobre el dique, con barro de chacras. Velocidad precautoria; prohibido adelantar.	ALTO
5	76 – 121	**RPN°8 / RP N°7 – zona de chacras:** barro arrastrado a la calzada por riego y maquinaria; banquinas blandas. Ampliar la distancia de seguimiento.	MEDIO
6	124,5	**RP N°7 – zona de pendiente (Añelo):** calzada resbaladiza y mayor distancia de frenado de equipos pesados. Descender a velocidad precautoria.	MEDIO
7	124,5 – 185	**RP N°7 Añelo – cruce RP N°5:** deformaciones, baches profundos y barro (mapa Protección Civil 15/10/2026). No usar las banquinas; velocidad precautoria.	MEDIO
8	145	**RP N°7 – Bajada del Mono:** descenso sinuoso con calzada mojada; mayor distancia de frenado. Máx. 40 km/h; prohibido sobrepasar.	ALTO
9	161	**RP N°7 – Cañadón de las Coloradas:** zona inundable. No cruzar con agua o barro sobre la calzada; detenerse en lugar seguro e informar a la supervisión.	ALTO
10	185	**Cruce RP N°7 – RP N°5:** giro a la derecha con calzada mojada. Reducir la velocidad y verificar terceros en ambos sentidos.	MEDIO
11	187	**RP N°5 – Cañadón / Arroyo Carranza:** zona inundable; el caudal está en monitoreo y la ruta puede cortarse. Respetar la señalización; no cruzar con agua.	ALTO
12	190	**RP N°5 – inicio de camino sinuoso:** curvas con calzada mojada. Reducir la velocidad antes de cada curva; ampliar la distancia de seguimiento.	MEDIO
13	257	**Rotonda RP N°5 – RP N°6, ingreso a Rincón de los Sauces:** calzada mojada en la rotonda. Máx. 40 km/h; ceder el paso.	BAJO
14	259	**Ingreso a Base TDP RDLS:** suelo natural con posible barro y pozos. Máx. 10 km/h; velocidad precautoria.	MEDIO

CRITERIO ANTE LLUVIA INTENSA: si el estado de rutas informa corte o restricción, o hay sectores anegados en el recorrido, detener la marcha en un lugar seguro, informar a la supervisión de TDP y reprogramar el traslado. No cruzar zonas con agua acumulada.

ANÁLISIS DEL CAMINO DE TRANSPORTE

0 KM









Salir de base TDP Plottier, girar hacia la derecha sobre calle Guerrico.

Velocidad máxima 10 km/h, paso de hombre. Proceder a velocidad precautoria.

PRECAUCIÓN: ingreso y egreso de vehículos livianos y pesados – Verificar que no esté ingresando una unidad en sentido contrario. De ser así, cederle el paso.

USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD – LUCES ENCENDIDAS

Verificar documentación del chofer y unidad, previo a salir de base.

0,6 KM







Giro a la izquierda – Precaución por circulación de vehículos particulares.

Sector semaforizado – Precaución por paso a nivel.

Girar a la derecha, empalme RN N°22 – **PRECAUCIÓN:** ingreso a ruta: **MIRAR HACIA EL HORIZONTE**, verificar presencia de terceros.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: paso a nivel y cruce semaforizado con calzada mojada; menor adherencia. Reducir la velocidad antes del cruce y evitar maniobras bruscas.

0,8 KM		



Proceder por ruta 22, doble carril de sentido único.
Zona semiurbanizada – **Precaución por circulación de vehículos particulares – Iluminación artificial insuficiente.**
En caso de realizar maniobra de sobrepaso, emitir señal previa (guiño).
Respetar distancia de seguimiento.



6,5 KM		





Circular por RN 22 hasta el puente donde se vincula con la ruta de Circunvalación (ingreso por carril derecho).
Circular con luces encendidas – Uso obligatorio de cinturón de seguridad.
PRECAUCIÓN al realizar cambio de carril, **MIRAR AL HORIZONTE**, verificar presencia de terceros en puntos ciegos previo a realizar la maniobra. Previo a realizar el empalme, indicarlo en forma anticipada con señal lumínica (guiño).





9,8 KM		



Rotonda CAPEX – Respetar la prioridad de paso en la rotonda.
Circular con luces bajas encendidas de manera permanente.
Ingresar a velocidad recomendada 40 km/h.
Giro a la derecha, ingreso a Autovía Norte.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: RP N°7 (Autovía Norte), tramo PIN – Centenario: en días de lluvia pueden existir inconvenientes en la calzada, por ser de ripio y con presencia de pozos. Circular a velocidad precautoria.

26,0 KM		



Rotonda PLUSPETROL – Respetar prioridad de paso en la rotonda.
Ingresar a velocidad recomendada máxima 40 km/h.
Empalme con RPN°67 por tercera salida.



26,5 KM		



Circular por RPN°67 (obra finalizada recientemente).

Precaución: iluminación artificial inadecuada – Mantener distancia de seguimiento y velocidad precautoria.

Circulación de vehículos pesados, evitar maniobras de sobrepaso.

Circular con cinturón de seguridad – Prohibido el uso de teléfono.



45,3 KM		



Circulación por RPN°67, ingreso a rotonda que empalma con RPN°51.

Adecuar la velocidad de circulación a la precautoria, según el caso. **MIRAR AL HORIZONTE**, verificando presencia de terceros previo a realizar el ingreso.

Respetar prioridad de paso.

Acceso a RPN°51 por segunda salida.



47,8 KM		



Dársena de estacionamiento permitido en caso de necesidad de respuesta a comunicación telefónica.

RPN°51 – Lindante a base SAI – Río Neuquén.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: la dársena es de ripio y está junto al Río Neuquén; la banquina puede ablandarse con lluvia. Usarla solo si es imprescindible y con suelo firme.

71 KM		



Circulación por RPN°51 hasta empalme con RPN°8.

Respetar velocidad máxima permitida 40 km/h.

Girar hacia la derecha hacia compensador Dique El Chañar (ingreso a RPN°8 por primera salida).

Respetar prioridad de paso.





PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: RPN°8: en días de lluvia pueden existir inconvenientes en la calzada, por ser de ripio y con presencia de pozos. Circular a velocidad precautoria.

76 KM







Circulación por Dique Compensador El Chañar.
Prohibido realizar maniobras de adelantamiento.
Respetar velocidad máxima de circulación y adoptar la precautoria según el caso.
Tránsito por zona de chacras y máquinas agrícolas en la vía.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: calzada angosta sobre el dique. Cicular a velocidad precautoria y distancia ampliada.

78 KM







Empalme de Ruta Provincial N°8 y Ruta Provincial N°7.
Disminuya la velocidad de circulación – Puesto de control policial.
Giro hacia la izquierda con sentido localidad de Añelo.
Presencia de vehículos de terceras compañías en la zona – Mirar hacia el horizonte previo a realizar ingreso a ruta.
Respetar distancia de seguimiento.





83 KM	



Presencia de radar limitador de velocidad, respetar velocidad permitida; presencia de vehículos y equipos de terceras compañías, mantener distancia precautoria. Tránsito por zona de chacras y máquinas agrícolas en la vía. **Prohibido el uso de teléfono.**



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: tramo de chacras (km 76 a 121): barro sobre la calzada y banquinas blandas. Aumentar la distancia de seguimiento.

93 KM	





Presencia de radar limitador de velocidad. Precaución: sala de atención para primeros auxilios. Respetar las velocidades permitidas. Mantener distancia precautoria. Tránsito por zona de chacras y máquinas agrícolas en la vía. Circular con luces bajas encendidas.





121 KM	

Presencia de radar limitador de velocidad. **Precaución:** sector de parador, circulación de peatones, ingreso y egreso de vehículos pesados, circulación de vehículos de terceras compañías. Respetar las velocidades permitidas.

Circular con luces bajas encendidas, uso permanente de cinturón de seguridad, mantener distancia precautoria.

Evitar maniobras de sobrepaso.





123 KM		





Circulación por RP N°7 – Zona urbana – Añelo. **Máxima precaución.**

Respetar la prioridad de paso en sendas peatonales.

Zona semaforizada – Establecimientos escolares.

Respetar velocidad máxima de circulación 40 km/h, adaptar la precautoria.

Transitar con luces bajas encendidas de manera permanente.

Evitar maniobras de sobrepaso.

Respetar distancia de seguimiento con otros vehículos.





124,5 KM		




Giro a la derecha y continuar por ruta provincial N°7.
Precaución: incorporación de tránsito lateral.
Zona de pendiente, ascenso y descenso de vehículos y equipos.
Circulación de vehículos de terceras compañías.
Respetar velocidades permitidas.
Verificar la circulación de otros vehículos en ambos sentidos, previo a realizar la maniobra.




PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: zona de pendiente con curvas: calzada resbaladiza y mayor distancia de frenado de los equipos pesados. Descender a velocidad precautoria y con distancia de seguimiento ampliada.

PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: RP N°7 Añelo – cruce RP N°5 (km 124,5 a 185): En días de LLUVIAS INTENSAS, transitable con precaución por deformaciones, baches profundos y barro. Evitar las banquinas y circular a velocidad precautoria.

145 KM		



RP N°7 – Bajada del Mono.
Precaución: camino sinuoso en descenso.
Velocidad máxima 40 km/h. Descender a velocidad precautoria.
Prohibido realizar maniobras de sobrepaso. Respetar la distancia de seguimiento.




PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: descenso sinuoso con calzada mojada: menor adherencia y mayor distancia de frenado de los equipos pesados. Descender a velocidad precautoria con distancia de seguimiento ampliada.


161 KM		



RP N°7 – Cañadón de las Coloradas.
PRECAUCIÓN: en épocas de lluvias, zona inundable.
Verificar las condiciones del camino previo a transitar por el sector.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: zona inundable: el cañadón puede quedar con agua o barro sobre la calzada. No cruzar con agua acumulada; detener la marcha en un lugar seguro e informar a la supervisión de TDP.


185 KM		



Cruce de RP N°7 y RP N°5.
Giro a la derecha con dirección a Rincón de los Sauces.
Reducir la velocidad y verificar la presencia de terceros en ambos sentidos antes de girar.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: cruce con calzada mojada: reducir la velocidad antes del giro y evitar maniobras bruscas.


187 KM		



RP N°5 – Cañadón Carranza.
PRECAUCIÓN: en épocas de lluvias, zona inundable.
Verificar las condiciones del camino previo a transitar por el sector.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: Arroyo Carranza: Verificar condiciones para circular.Respetar la señalización y no cruzar con agua sobre la calzada.

190 KM		



RP N°5 – Inicio de camino sinuoso.
Precaución: curvas y pendientes. Velocidad máxima 40 km/h.
Prohibido realizar maniobras de sobrepaso.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: camino sinuoso con calzada mojada: reducir la velocidad antes de cada curva y ampliar la distancia de seguimiento.

257 KM		



RP N°5 y RP N°6 – Ingreso a Rincón de los Sauces.

Rotonda: respetar la prioridad de paso; ingresar a velocidad máxima 40 km/h.

Zona urbana: precaución por peatones y circulación de vehículos particulares y de empresas de servicio.



PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: calzada mojada en la rotonda: reducir la velocidad y ceder el paso.

259 KM		





Ingreso a Base TDP Rincón de los Sauces.

Velocidad máxima 10 km/h, paso de hombre.

PRECAUCIÓN: ingreso y egreso de vehículos livianos y pesados – Verificar que no esté saliendo una unidad en sentido contrario. De ser así, cederle el paso.

USO OBLIGATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD – LUCES ENCENDIDAS

PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: ingreso a la base de suelo natural: posible barro y pozos. Circular a velocidad precautoria.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL TRANSPORTE

A partir del relevamiento de la ruta Plottier – Rincón de los Sauces se identifican los siguientes riesgos principales, con su nivel de criticidad y las medidas de mitigación asociadas:

⚠ **PUNTO CRÍTICO:** ante lluvias intensas, los cañadones de la RP N°7 (Las Coloradas, km 161) y de la RP N°5 (Carranza, km 187) son zonas inundables y pueden quedar cortados. La RP N°7 entre el PIN y Centenario (km 9,8 a 26) y la RPN°8 (km 71 a 78) tienen sectores de ripio con pozos, y la RP N°7 entre Añelo y la RP N°5 presenta baches profundos y barro. La Bajada del Mono (km 145) y el camino sinuoso de la RP N°5 (km 190) exigen descender a velocidad precautoria. En la variante por bypass hay una línea de alta tensión a 7,73 m en el km 33. Verificar el estado de rutas antes de salir y reprogramar si hay cortes o restricciones.

RIESGO IDENTIFICADO	UBICACIÓN / KM	PROB.	SEVERIDAD	NIVEL	MEDIDA DE MITIGACIÓN
Colisión en rotondas, empalmes y cruces	Km 9,8 (rotonda CAPEX), 26 (rotonda Pluspetrol), 45,3 (RPN°67/51), 71 (RPN°51/8), 78 (RP 8/7, cruce peligroso), 185 (cruce RP 7/RP 5) y 257 (rotonda RP 5/RP 6); bypass km 0, 33, 35 y 50	Media	Alta	ALTO	Respetar la prioridad de paso; ingresar a 40 km/h; mirar al horizonte y verificar terceros antes de ingresar; señalizar con luz de giro.
Contacto de la carga con línea de alta tensión	Bypass km 33 (rotonda; altura 7,73 m)	Media	Alta	ALTO	Verificar la altura total (unidad + carga) contra 7,73 m; camioneta guía en cargas sobredimensionadas; si no hay margen, detener y consultar a Supervisión TDP y Cliente.
Tramo en construcción y camino alternativo de ripio con máquinas viales	Bypass km 35 a 43 (RP N°17, 7 km en construcción)	Media	Alta	ALTO	Tomar el camino alternativo indicado; velocidad precautoria; atención a máquinas viales y polvo; consultar el estado de la ruta ante lluvias.
Colisión por tránsito pesado, sobrepasos e iluminación insuficiente	Km 0,8 a 26,5 (RN 22, Circunvalación y RPN°67); terceras compañías en RPN°51 y RPN°8	Media	Alta	ALTO	Evitar sobrepasos; mantener distancia de seguimiento; luces bajas permanentes; velocidad precautoria.
Atropello y colisión en zonas urbanas (Añelo y Rincón de los Sauces)	Km 121 (parador, radar) a 123 (zona urbana de Añelo); km 257 a 259 (ingreso a RDLS)	Media	Alta	ALTO	Máx. 40 km/h; ceder prioridad en sendas peatonales; luces bajas; evitar sobrepasos; prohibido el uso de teléfono.
Pérdida de adherencia, barro y ahuellamiento ante lluvias intensas	Puntos de atención ante lluvias: km 0,6; 9,8 a 26; 47,8; 71 a 121; 124,5 a 185; 190; 257 y 259; retorno por calle Río Colorado	Media	Alta	ALTO	Consultar estado de rutas y a Supervisión TDP antes de salir; reducir velocidad y ampliar distancia; no cruzar sectores anegados; reprogramar si hay corte o restricción.
Anegamiento en cañadones (zona inundable)	Km 161 (Cañadón de las Coloradas, RP N°7) y 187 (Cañadón Carranza, RP N°5)	Media	Alta	ALTO	Verificar el estado del camino y el mapa oficial antes de salir; no cruzar con agua sobre la calzada; detenerse en lugar seguro e informar a Supervisión TDP; reprogramar si hay corte.
Calzada deteriorada: deformaciones y baches profundos	Km 124,5 a 185 (RP N°7 Añelo – cruce RP N°5)	Media	Media	MEDIO	Velocidad precautoria; no usar las banquinas; verificar el ajuste de cargas; informar anomalías a la supervisión.
Colisión con maquinaria agrícola y vehículos lentos	Km 76 (Dique El Chañar) a 121 (zona de chacras)	Media	Media	MEDIO	Prohibido adelantar en el dique; respetar radares y velocidades; distancia precautoria; luces bajas.
Pérdida de control en pendiente y curvas con equipos pesados	Km 124,5 (RP N°7, pendiente), 145 (Bajada del Mono) y 190 (RP N°5, camino sinuoso)	Media	Alta	ALTO	Máx. 40 km/h en Bajada del Mono y RP N°5 sinuosa; descender a velocidad precautoria; distancia ampliada; prohibido sobrepasar.

RIESGO IDENTIFICADO	UBICACIÓN / KM	PROB.	SEVERIDAD	NIVEL	MEDIDA DE MITIGACIÓN
Cruce a nivel y sector semaforizado	Km 0,6 (acceso a RN 22)	Baja	Alta	MEDIO	Reducir velocidad antes del cruce; verificar presencia de terceros; no detenerse sobre el cruce.
Colisión en calles urbanas del retorno	Retorno por calle Río Colorado y multitrocha RN 22 (curva pronunciada, tránsito lateral, semáforo)	Media	Media	MEDIO	Máx. 40 km/h; disminuir velocidad en la curva; ceder el paso en la incorporación; evitar sobrepasos.
Desajuste o caída de carga; cargas de más de 2,60 m	Todo el trayecto; retorno por Circunvalación para cargas que superen 2,60 m	Baja	Alta	MEDIO	Verificar el ajuste periódicamente, en especial luego de camino de ripio; respetar el retorno asignado según el tipo de unidad.
Fatiga y distracción del conductor	Todo el trayecto (259 km); tramo RP N°7 / RP N°5 con pocos servicios	Media	Media	MEDIO	Identificar síntomas de cansancio; pausas activas en dársenas permitidas (ej. km 47,8); sin celular ni manos libres.
Detención o emergencia sin banquina de descanso ni buena señal	Bypass km 33 y 34 (sin banquina; débil señal en el área)	Baja	Media	BAJO	Planificar las paradas antes del bypass; mantener comunicación con la supervisión; no detenerse sobre la calzada.
Ingreso a base RDLS: polvo, barro y movimiento de unidades	Km 259 (ingreso a base)	Baja	Media	BAJO	Cinturón y luces encendidas; verificar que no salga una unidad; detenerse y anunciarse ante seguridad patrimonial.

Nivel de riesgo: ALTO MEDIO BAJO

Criterio: el nivel resulta de combinar probabilidad y severidad. Evaluación preliminar a validar por QHSE de TDP y el Cliente antes de la operación.

TIPO DE UNIDADES PARA ESTA HOJA DE RUTA

1. **Todo equipamiento pesado de la empresa:**
   a. Carretones
   b. Semirremolques
   c. Tractores
   d. Chasis
   e. Grúas
   f. Petroleros
   g. Vehículos livianos

RETORNO A BASE PLOTTIER POR CIRCUNVALACIÓN Y RUTA 22



UNIDADES QUE DEBEN REALIZAR ESTE RECORRIDO

1. Carretones
2. Grúas
3. Petroleros
4. Deprimidos / Semirremolque con cargas que superen los 2,60 m.

RETORNO A BASE PLOTTIER POR CALLE RÍO COLORADO Y MULTITROCHA R22



UNIDADES QUE DEBEN REALIZAR ESTE RECORRIDO

1. Semirremolques con medida reglamentaria
2. Chasis / Chasis con hidrogrúas
3. Tractores sin acoplado
4. Deprimidos con medidas reglamentarias

ROTONDA AUTOVÍA NORTE



- Empalme de RP N°67 hacia calle Trenque Lauquen por 2ª salida de rotonda.
- Ingreso a velocidad recomendada 40 km/h.
- Respetar prioridad de paso en la rotonda.

CIRCULACIÓN POR CALLE TRENQUE LAUQUEN HACIA RÍO COLORADO





- Precaución zona urbana.
- Respetar las velocidades permitidas: 40 km/h.
- Incorporación de tránsito lateral.

PUNTO DE ATENCIÓN ANTE LLUVIAS INTENSAS: tramos con banquina de ripio: posible barro en la banquina. Mantener velocidad precautoria.

EMPALME DE CALLE TRENQUE LAUQUEN CON RÍO COLORADO





- Disminuir la velocidad, curva pronunciada.
- Incorporación de tránsito lateral.
- Circulación fluida de vehículos – Respetar velocidades recomendadas: 40 km/h.

EMPALME ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y RUTA 22	
	

- Sector semaforizado. Ingresar a velocidad recomendada 40 km/h.
- Evitar maniobra de sobrepaso.
- Respetar distancia de seguimiento.

RUTA 22



- Proceder en dirección recta hacia base operativa Dolores Parra – Plottier.

ACCESOS PARA EMPALMAR CALLE GUERRICO HACIA BASE TDP

• Empalme de RPN°22 con calle Guerrico, girar hacia la derecha, luego por la izquierda para poder acceder hacia la base operativa Dolores Parra – Plottier.

ROL DE LLAMADAS



¿QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO?

Ante un accidente el conductor debe recabar la siguiente información:

- Fecha, hora y ubicación precisa del accidente.
- Identidad del o los otros involucrados: nombre y apellido, domicilio, DNI; licencia de conducir, etc.
- Marca, modelo y número de patente del o los otros vehículos involucrados.
- Nombre de la compañía aseguradora y número de póliza.
- Descripción de los daños sufridos por el o los otros vehículos.
- Dos o más testigos, con sus nombres y domicilios, que no tengan relación de parentesco con el conductor.

Nunca el conductor debe aceptar reclamos o responsabilidades, limitándose a suministrar sus datos personales, número de registro de conductor y datos de la póliza de seguro, e indicar que para cualquier reclamo se deben dirigir a las oficinas de la Empresa.

En el caso de producirse lesiones o muerte de terceros, **NO SE DEBE ABANDONAR** el lugar del accidente o al accidentado, ya que esta actitud será considerada como agravante si existiera una instancia judicial.

Si el tercero accidentado necesitara asistencia médica, se debe solicitar la presencia de un **servicio de emergencias**.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL – REGLAS DE ORO (REV. 01)

La seguridad vial es el eje principal de los servicios de logística y transporte de cargas pesadas de **Transportes Dolores Parra S.A.** Estas reglas son de cumplimiento obligatorio para todos los equipos de la empresa.



USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Obligatorio en todo momento, para el conductor y sus acompañantes.

En esta ruta: *uso permanente en todo el recorrido, con luces encendidas.*



PROHIBIDO USAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN

Celulares, MP3, pantallas de video o similares, mientras se conduce.

En esta ruta: *señalizado como prohibido en la RPN°67 y en la zona de chacras (km 83).*



PROHIBIDO CONDUCIR BAJO EFECTOS DE ALCOHOL O DROGAS

Alcohol y/o drogas psicoactivas: terminantemente prohibido.



PROHIBIDO FUMAR

En los vehículos de la empresa y durante cualquier actividad de conducción: protege la salud y evita riesgo de incendio.



FATIGA Y CANSANCIO

Atender los síntomas, parar a descansar o estirarse. El conductor tiene autoridad para detener la marcha.

En esta ruta: *pausas activas; dársena de estacionamiento permitida en el km 47,8.*



MANEJO RESPONSABLE Y RESPETUOSO

Respetar a todos los usuarios de la vía y reportar de inmediato cualquier incidente.

En esta ruta: *respetar radares y velocidades (km 83, 93 y 121) e informar anomalías al supervisor.*



MANIOBRAS DE RETROCESO SEGURAS

Máxima precaución: verificar el entorno y solicitar guía en tierra para realizar la maniobra.

En esta ruta: *aplica en bases y locaciones*

NUESTRO COMPROMISO

- Cumplir los requisitos legales aplicables al manejo de unidades y al transporte de equipos.
- Identificar, evaluar y comunicar los riesgos de seguridad vial, con participación de choferes y operadores.
- Aplicar manejo defensivo y respetar las velocidades en rutas, zonas urbanas y yacimientos, ajustándolas a las condiciones adversas de la vía.
- Verificar que la carga esté correctamente amarrada y asegurada (responsabilidad del conductor).
- Mantener preventiva y correctivamente las unidades; auditar periódicamente rutas y caminos y mantener el seguimiento satelital de la flota.

Resumen de la Política de Seguridad Vial de Transportes Dolores Parra S.A. – Rev. 01. El texto completo está en la política vigente.