

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 288 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.08.2021	Letzte Zulassung	04.08.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi (NX5)(01.2020->) / Octavia Combi 2.0 TDI DPF Clever (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJG8NXXNY009088	HSN / TSN	8004 / AWK
DAT Europa-Code®	018000750310008	DAT Marktindex	DE003 6192
Km-Stand abgelesen	92209	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart N1 I	Hubraum (ccm)	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / 8X, LF5W	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) FSL	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.05.2025			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablagefach für Regenschirm, Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum), Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustikglas, Türscheiben vorn, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 59 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachhimmel grau, Dachreling, Doppeltonfanfare, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontkamera, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 134 A, Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektronisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Service-System: Remote Services, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz, Sitze vorn ErgoComfort, manuell verstellbar (inkl. Massagefunktion, ausziehbarer Beinauflage), Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Sondermodell Clever, Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung), Sprachsteuerung für Infotainment-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose 230V inkl. USB-Anschlüsse Typ C, 2 x für 2.Sitzreihe und 1 x im Innenspiegel (nur Ladefunktion), Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86415	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI KAT (DSUD)
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3845	Infotainment-Paket Columbus
49134	LM-Felgen 7,5x18 (Vega Aero, schwarz, glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung
42000	Sport-Fahrwerk

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 20.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tyrefit abgelaufen, erneuern (Bild 37)
2. Stoßfänger vorne rechts verschrammt, instandsetzen (Bild 27, 28, 29, 30, 31)
3. Steinschlag mit Rissbildung in der Windschutzscheibe, erneuern (Bild 25, 26)
4. Sitzflächenbezug hinten links gerissen, erneuern (Bild 16, 17)
5. Seitenschweller links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35, 36)
6. Kotflügel vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)

7. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, lackieren (Bild 18, 19,
20, 21, 22)
8. Dach, eingedellt, drücken (Bild 23, 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 32, 33)