



Mantenimiento Predictivo - Termografía

SECTOR DE MANTENIMIENTO
PREDICTIVO ELÉCTRICO

Lugar:	Cañadon Amarillo
Inspector:	Garibaldi
Período:	27/03/2026
N° Informe:	64542

ÍNDICE DE TERMOGRAMAS

Ubicación	Equipo	Componente	Diagnóstico	Prioridad	Precinto	Pág.
poste1	poste1	Seccionador	Leve	N/A	N/A	3
	Poste2	Seccionador	Leve	N/A	N/A	4

TERMOGRAMA




IMAGEN VISUAL



UBICACIÓN GPS

Coordenadas: -36.959120273, -69.419931888 | [Ver en Google Maps](#)

INFORMACIÓN DE IMAGEN

Modelo	M4TD
N° Serie	1581F8HGX254300A07CB
Focal Length	12.0 mm
F-Number	f/1.0
Resolución	1280 × 1024
Fecha captura	2026:03:20 10:55:38

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Emisividad	0.95
Distancia	5.0 m
Humedad	70.0 %
Temp. ambiente	25.0 °C


TABLA DE DATOS

Ubicación	poste1
Equipo	poste1
Componente	Seccionador
Diagnóstico	Leve
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements

Máxima Detectada	8.7 °C
Spots	-
Deltas (A→B)	Li1: 1.55 °C, Li2: 0.69 °C

PERFIL TÉRMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	3.59	8.69	6.56
Li2	2.51	7.84	5.56
Label	Punto A	Punto B	ΔT (A→B)
Li1	3.74 °C	5.29 °C	1.55 °C
Li2	3.67 °C	4.36 °C	0.69 °C

DIAGNÓSTICO

No se observan puntos calientes ni perfil térmico anormal.

Análisis asistido por inteligencia artificial. Los resultados son orientativos y no sustituyen el criterio de un inspector certificado.

Tras analizar las imágenes del Poste 1, ****no se detectan anomalías evidentes.****

- ****Inspección visual:**** El poste, las crucetas, los aisladores y los conductores se observan en buen estado estructural; no hay roturas, deshilachamientos ni holguras. La vegetación circundante es baja y no representa riesgo.
- ****Inspección termográfica:**** No se registran puntos calientes ni diferencias de temperatura anómalas en las conexiones o herrajes; todos los componentes operan sin signos de alta resistencia.

TERMOGRAMA




IMAGEN VISUAL



UBICACIÓN GPS

Coordenadas: -36.959433662, -69.419553082 | [Ver en Google Maps](#)

INFORMACIÓN DE IMAGEN


PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Modelo	M4TD	Emisividad	0.95
N° Serie	1581F8HGX254300A07CB	Distancia	5.0 m
Focal Length	12.0 mm	Humedad	70.0 %
F-Number	f/1.0	Temp. ambiente	25.0 °C
Resolución	1280 × 1024		
Fecha captura	2026:03:20 10:55:50		

TABLA DE DATOS

PERFIL TÉRMICO

Ubicación	
Equipo	Poste2
Componente	Seccionador
Diagnóstico	Leve
Prioridad	N/A
Precinto	N/A
Measurements	
Máxima Detectada	11.0 °C
Spots	-
Deltas (A→B)	Li1: 0.00 °C



DIAGNÓSTICO

No se observan puntos calientes ni perfil térmico anormal.

Análisis asistido por inteligencia artificial. Los resultados son orientativos y no sustituyen el criterio de un inspector certificado.

Tras analizar la imagen visual y la termográfica, ****no se detectan anomalías evidentes**** en el poste, aisladores, conductores ni herrajes; visualmente todo está en orden y la termografía no revela puntos calientes.