











1. 表面处理: 喷漆前除锈要除干净, 金属表面呈现金属光泽, 不能有油污锈迹;
2. 未注公差长度方向按 $\pm 2\text{mm}$, 对角线方向 $\pm 3\text{mm}$;
4. 未注明焊高均按厚的80%, 皆为满焊; 焊后校平
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷, 焊接质量满足二级要求;
6. 焊缝修磨平整、圆滑。无飞边毛刺(特别是死角, 转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到);
7. 喷漆时注意保护螺线孔。

				 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD	PCX型1层垂直扫描类机械式停车设备
标 记	处 数	修改日期	签 名		前片主框架1
设 计		重量/Kg	3181.2		材料： 焊接件
审 核		版 号	A		
批 准		比 例	1:1		PCX20-01-01-03

PCX20-01-01-03-01