











1—1





2—2





4—4





5—5





A详图




6—6




3—3




7—7

技术要求：

1. 表面处理：喷漆前除锈要除干净，金属表面呈现金属光泽，不能留有油污锈迹；
2. 未注公差长度方向按±2mm，对角线方向±3mm；
4. 未注明焊高均板厚的80%，皆为满焊，焊后校平
5. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷，焊接质量满足二级要求；
6. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺（特别是死角，转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到）；
7. 喷漆时注意保护螺纹孔。

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PCX9-01-02-03-02-1 | 顶部支架固定件 | 2 | |
| 3 | PCX9-01-02-03-02-2 | 顶部支架支撑件 | 2 | |
| 2 | PCX9-01-02-01-4 | 防摆支架连接槽钢1 | 12 | |
| 1 | PCX9-01-01-03-01 | 前片主框架 | 1 | |

| 标记 | 处数 | 修改日期 | 签名 | 深圳市奇见科技有限公司 SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD | PCX型门层垂直循环类机械式停车设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | 重量/Kg | 3181.2 | 材料：焊接件 | 后片主框架2 |
| 审核 | | 版号 | A | | PCX20-01-02-03-02 |
| 批准 | | 比例 | 1:1 | | |