

☎ Delphine. 06.14.44.50.13
Pierre. 06.17.78.67.13
Bureaux. 04.42.29.79.09

✉ delphine.teissier@dmi-provence.fr
pierre.teissier@dmi-provence.fr

📍 532 Avenue des Chasséens
13120 Gardanne

1 Rue d'Italie
13100, Aix-en-Provence



Contrôle des états

Nos Réf : A25-0018

Demandeur :
AGSL

Indices	Date	Nature de l'indice
0	06/03/2026	Première diffusion

Table des matières

1- Contexte et but de l'avis	3
1.1 Contexte de l'avis :	3
1.2 But de notre avis :	3
1.3 Moyens à notre disposition :	3
1.4 Limites de la mission :	3
Contrôle des étais.....	4
RDC	4
R+1.....	5
R+2.....	5
R+3.....	7
R+4.....	7
Logement M. Grimaldi.....	9
3- Conclusion	11

1- Contexte et but de l'avis

1.1 Contexte de l'avis :

Suite à l'étalement réalisé en début d'année 2025, vous avez fait appel à notre bureau d'étude spécialisé en pathologie du bâtiment et résistance des matériaux afin de vérifier la conformité et le bon état de l'étalement.

1.2 But de notre avis :

- Se rendre sur les lieux
- Constater les structures en place
- Constater d'éventuels désordres
- Donner notre avis sur les éventuelles suites à donner

1.3 Moyens à notre disposition :

- Visite sur place

1.4 Limites de la mission :

Le présent document constitue la synthèse des informations reçues oralement, celles communiquées et contenues dans les pièces présentées à ce jour. Le demandeur a reconnu, lors de la signature de notre lettre de mission, avoir pris connaissance des conditions générales et les limites de la mission.


La responsabilité de notre bureau d'étude ne sera nullement engagée en ce qui concerne les vices cachés qui sont exclus de la mission.

L'expertise ne concerne que le seul objet pour lequel l'expert a été missionné.

Notre mission consiste en un examen visuel raisonnable et attentif des désordres et / ou non conformités affectant le gros œuvre, afin d'en qualifier l'état de la construction ainsi qu'à y détecter les vices apparents.

Contrôle des étais

RDC



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.


Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.

En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.
Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.
En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.
Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.
En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.
Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.
En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.

Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.

En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.

Logement M. Grimaldi



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.
Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.
En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.



Remarque :

Les étais sont serrés, sans être mis en tension, et ne présentent aucun déplacement.

Si une mise en tension avait été observée, elle aurait traduit un affaissement du plancher supérieur.

En l'état, nous ne relevons aucune anomalie de ce type.

3- Conclusion

L'étalement est en bon état et demeure conforme aux recommandations formulées.

Aucune mise en tension ni relâchement anormal n'a été observé lors de notre visite.

Nous préconisons le maintien de l'étalement jusqu'à la réalisation des travaux prescrits.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Rapport rédigé par GAUGAIN Julien le 06/03/2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaugain Julien', is written over a faint, large, light-grey watermark of the DMI PROVENCE logo.