



CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 1/

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

# Mobil Ekspertiz Raporu



78DC802



Eksper / İmza



CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 2/

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri N11	Mersis No	0309034533200013	
-------------	-----------	------------------	--

#### Araç Bilgileri

Motor Gücü	73 kw	Araç Tescil Tarihi	02-05-2017
Şanzıman Tipi	Manuel	Kapı Sayısı	4 Карі
Ruhsat Motor No	1NR0960044	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	03-03-2022
Plaka	78DC802	Alt Model	1.33 Life 99HP
Model Yılı	2017	Motor Hacmi	1329cc
Yakıt Cinsi	Benzin	Ruhsat Sahibi	
Sonraki Muayene Tar.	03-03-2022	КМ	34789
Rengi	BEYAZ	Marka	Toyota
Şase	NMTBT3JE00R041896	Model	Corolla
Araç Tipi	Sedan		

## Donanım Bilgileri

Elektrikli Ayarlanabilir Dış Ayna	Elektrikli Camlar	Elektrikli Camlar (Arka)	
ASR	ABS	Yolcu Hava Yastığı	
Koltuk Hava Yastığı	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	Immobilizer	
Yokuş Kalkış Desteği	ESP	Park Sensörü	
Sürücü Hava Yastığı	2. Araç Anahtarı	Manuel Klima	
Hidrolik Direksiyon	Ön Kol Dayama	Multimedia (Yol Bilgisayarı)	
Ayarlanabilir Direksiyon	Fonksiyonel Direksiyon	Döşeme(Kumaş)	
Radyo(CD Değiştiricili Radyo)			






CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 3/7

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı B/2: Lokal Boyalı D: Değişmiş



CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 4/

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

#### Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87V	5 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87V	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87V	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87V	4 mm	Yazlık



## **Tramer Sorgulaması**

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hası Mı ?	arlı Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.06.2020	Hayır	Carpma	Hayır	0	
01.03.2020	Hayır	Carpma	Hayır	0	
18.05.2018	Evet	ERP-Carpma	Hayır	4874.98	TL



CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 5/7

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

## **Araç Resimleri**



















CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 6/7

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14


Mersis No: 0199062068900001







## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, C-direk iç kaplaması, sağ > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik



CANÇAK EKSPERTİZ OTOMOTİV VE DAN HİZ A.Ş. Yüzüncüyıl Mah. İzmir Yolu Cad. Galeri Ofis Sitesi A Blok Apt. No:434A, 16245 NİLÜFER BURSA

Rapor Tarihi: 19.05.2021 13:14 Bayi No: 1601 Sayfa: 7/

Rapor No: 16-01-2018176 Araç Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:58 Araç Çıkış Tarihi: 19.05.2021 13:14

Mersis No: 0199062068900001

## Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Taş Izi



Farlar, Far, sol > Taş Izi



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Parça ve Hasar

Kaporta

C-direk, sol - Boyalı

#### **Notlar**

#### Hasarlar ile ilgili notlar;

Aracın muhtelif yerlerinde küçük çizikler ve noktasal ezikler var.

#### Diğer notlar;

Yanal kayma, Fren ve süspansiyon testi yapılmamıştır.