Pamukkale Teknokent Web Sitesi ve CMS Denetim Raporu

Nov 13, 2026 · @Berker

Kapsam, yöntem ve sınırlar

Denetim 13 Kasım 2026'da otomatik tarayıcı (Playwright/Chromium), yerel Lighthouse 12 ve verilen CMS hesabıyla gerçek panel işlemleri üzerinden yapıldı. Gözlemlenen her bulgu, test sırasında alınan ekran görüntüsü veya ham çıktıyla desteklenir. Gözlem dışındaki öneri ve çıkarımlar ayrıca "Öneri" diye belirtilmiştir.

Kapsam	Ne yapıldı
Yeni site (pau.mbcmedya.net/tr)	Sitemap'teki 24 URL, /en ve bir 404 testi; 1440 px masaüstü ve 390 px mobil tam sayfa ekran görüntüsü; menüdeki ve sayfalardaki tüm bağlantıların kontrolü; klavye ile gezinme; formların alan analizi
CMS (/tr/login, VisionPanel v4.0)	Tüm menüler gezildi. Taslak haber oluşturma, düzenleme, görsel yükleme, doğrulama, editör ve geçersiz dosya testleri yapıldı. Etkinlik, firma, ekip ve kullanıcı formları; sayfa düzenleyicisi; sürüm geçmişi; SEO, dil, KVKK ve yedek ekranları incelendi. Panel 390 px genişlikte de denendi.
Mevcut site (pauteknokent.com.tr)	Ana sayfa, menü yapısı, firma rehberi, /en sürümü, Lighthouse
Rakipler	ODTÜ Teknokent, İTÜ ARI Teknokent, Teknopark İstanbul, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi, Teknopark İzmir: ana sayfa, menü yapısı, masaüstü ve mobil ilk ekran, Lighthouse mobil. Rakipler yalnızca kamuya açık ana sayfa ve menü düzeyinde puanlandı.

Sınırlar:

- Lighthouse ölçümleri tek seferlik laboratuvar ölçümüdür (bulut sunucu, simüle mobil kısıtlama). Gerçek kullanıcı (CrUX) verisine PageSpeed API kotası dolu olduğu için ulaşılamadı.

- İlk turda hiçbir içerik **yayımlanmadı**, hiçbir şey silinmedi ve hiçbir mevcut sayfa değiştirilmedi. Yayın zinciri daha sonra onayınızla tek bir haber üzerinde test edildi (Bölüm 4, C28–C35).
- Firma ekleme bu hesabın yetkisi dışında kaldı ("Bu işlem için yetkiniz yok").
- Teknopark İstanbul ve eski sitenin firma sayfası, otomatik tarayıcıya bot doğrulama ekranı gösterdi. Bu sayfaların mobil görünümü değerlendirilmedi.

Test sırasında oluşturulan ve silinmesi gereken içerikler:

- Test taslağı, onayınızla mevcut sitedeki gerçek bir habere dönüştürülüp yayımlandı: "Genel Müdürümüz Prof. Dr. İbrahim Aksel'den Denizli Ticaret Borsası'na Ziyaret". Haber /tr/haberler/genel-mudurumuz-prof-dr-ibrahim-akselden-denizli-ticaret-borsasina-ziyaret adresinde, yayın tarihi 2 Kasım 2026. Metin ve görsel eski siteden alındı; haber yayında kalıyor.
- Medya kütüphanesine yüklenen 2 adet test görseli (`test_16x9.webp`)

Medya kütüphanesindeki 2 test görseli yerinde bırakıldı; isterseniz silinebilir. Bunlar sitede hiçbir yerde görünmüyor.

Bölüm 1 – Yönetici Özeti

Taslak bir tema taslağıdır; içerikleri henüz düzenlenmemiştir. Bu nedenle rapor, bulguları iki gruba ayırır.

- **Tema, platform ve CMS bulguları:** İçerik ne olursa olsun düzeltilmesi gereken sorunlar. Sorumlusu geliştirici ekip.
- **İçerik geçişi kontrol listesi:** Yer tutucu adres ve rakamlar, boş sayfalar gibi içerik girişi sırasında kapatılacak kalemler. Sorumlusu kurumsal iletişim ekibi.

Tema/teknik puanı (içerik doğruluğu hariç, yayın testi sonrası) **52/100**, CMS puanı **36/100**. Bu iki puan da yayın için yeterli değil, ancak gerekli işlerin çoğu tamamlanabilir nitelikte.

Tema ve platformdaki başlıca sorunlar (içerikten bağımsız):

- **Şablonlar ve modül bağlantıları.** Haber modülünün liste ve detay şablonları var ve çalışıyor; yayın testinde doğrulandı. Ancak ana sayfadaki haber bloğu bu modülden beslenmiyor. Firma rehberi, firma profili ve etkinlik detayı şablonları, yayınlı kayıt olmadığı için doğrulanamadı (/tr/firmalar şu an 404). İngilizce sürüm yok. Ekip ve yönetim kurulu bilgileri modülden değil, sayfa düzenleyiciye elle girilmiş.
- **Mobil menü ve hero.** Mobil menüde "ANASAYFA", "İLETİŞİM" ve logo beyaz zemin üzerine beyaz çiziliyor. Hero başlığı kelime ortasından bölünüyor. Ana sayfa 390 px ekranda yatay olarak taşıyor.

- **Teknik SEO.** Olmayan sayfalar HTTP 200 dönüyor (soft 404). JSON-LD içinde `undefined.visionweb.com` adresi var. hreflang ve dil seçici yok.
- **Mobil performans.** Lighthouse puanı 40–50, LCP 13 sn. Bunun ana sebebi temadaki hero videosu.
- **Erişilebilirlik.** "İçeriğe atla" bağlantısı yok. Kontrast hataları ve erişilebilir adı olmayan düğmeler var.
- **CMS.** Haber kaydında iki sessiz doğrulama hatası var. Panel 3. taraf bir CDN yüzünden çökebiliyor. Rol ve onay akışı yok. EN dili tanımlı değil. Arayüz Türkçe ve İngilizce karışık.

İçerik geçişinde unutulmaması gerekenler:

- Yer tutucu iletişim bilgileri (Ankara adresi, 0312'li telefon)
- Şablondan gelen rakamlar ve iddialar (320 firma, %164 tutan sektör yüzdeleri, kuluçka vaatleri)
- Yaklaşık 10 boş sayfa
- Footer'daki İngilizce metinler ve yanlış kurum unvanı
- `mailto:test@test.com` bağlantısı
- Stok fotoğraf ve video
- Her sayfanın başlık ve meta açıklaması (şu an tüm sayfaların başlığı "PAU")
- KVKK/Gizlilik metinleri
- Eski sitedeki SSS, faaliyet raporları ve haber arşivinin taşınması
- Eski URL'ler için 301 yönlendirmeleri

Menüdeki 29 `/#` bağlantısı da içerik aşamasında gerçek sayfalara bağlanmalı. Bu işe başlamadan önce, bağlanacak sayfa şablonlarının (form, süreç, mevzuat) var olması gerekir.

Başvuru akışı için uyarı. Başvurular sayfasındaki Ön Kuluçka bağlantısı CMS giriş ekranını açıyor. İletişim formunda da hiç alan yok. Bunların içerik mi, form modülü hatası mı olduğu geliştiriciyle netleştirilmeli.

Güçlü yönler:

- Modern teknoloji alt yapısı (Next.js, Vercel, HTTPS/HSTS)
- Masaüstünde temiz ve tutarlı tipografi
- CMS'te güçlü SEO araçları: denetim, 301 yönlendirme (CSV içe aktarma ile), 404 kaydı, site doğrulama
- KVKK onayı ve veri saklama süresi ayarları
- Sayfa düzenleyicide geri al/yinele ve son 30 kaydı tutan site geneli sürüm geçmişi
- Yüklenen görsellerin otomatik WebP'ye dönüştürülmesi

CMS henüz kurumsal personelin günlük kullanımına uygun değil.

- Panel, teknokente özel değil; genel amaçlı bir site kurucu. Mağaza, sipariş, portfolyo ve bağış gibi ilgisiz modüllerle dolu.
- Türkçe ve İngilizce ifadeler karışık. Etkinlik formu tamamen İngilizce.
- Haber kaydı sessizce başarısız oluyor: "isteğe bağlı" Spot Cümle alanı boşsa haber kaydedilmiyor. Etiketsiz bir haber sonradan düzenlenemiyor. İki durumda da kullanıcıya mesaj gösterilmiyor.
- Firma ve ekip modüllerinin içi boş. Ekip bilgileri ve /tr/anasayfa'daki haberler sayfa düzenleyicisine elle girilmiş. Haber modülü ise çalışıyor: yayın testinde liste ve detay sayfası doğru oluştu. Ancak ana sayfa bloğu ve sitemap bu modüle bağlı değil.
- Panel, raw.githack.com adresinden yüklenen dekoratif bir 3D dosyaya bağımlı. Bu adres erişilemezse (örneğin kurumsal güvenlik duvarında) panel tamamen çöküyor.

Tahmini süre ve sıralama. Bu tahmin bir çıkarımdır. Geliştirici P0 listesi tahminen 2–4 hafta sürer: eksik şablonlar, modül bağlantıları, EN dili, mobil ve SEO düzeltmeleri ile CMS hataları. İçerik ekibi ise şablonlar hazır olduktan sonra içeriği doğrudan modüllere girmelidir. Önce içerik girilip sonra şablon değişirse aynı iş iki kez yapılır.


Bölüm 2 – Rakip Teknokent Karşılaştırması

Yeni PAÜ teması, içerik hariç tutulduğunda bile 52 puanla incelenen sekiz site arasında sonuncu. Mevcut PAÜ sitesinin 13 puan, Teknopark İzmir'in 25 puan gerisinde. Fark tasarımdan kaynaklanmıyor. Rakiplerde çalışan başvuru akışı, firma rehberi, haber arşivi ve İngilizce sürüm var; taslakta haber şablonu dışında bunlar henüz çalışır durumda değil.

Bu karşılaştırmanın bir sınırı var: rakipler gerçek içerikleriyle, PAÜ taslağı ise yalnızca tema ve teknik açıdan puanlandı. Taslak içerik dahil puanlandığında sonuç 34 oluyor.

Yeni tema içerik hariç 52 puanla sekiz site arasında sonuncu

Mevcut PAÜ sitesi 65, yeni tema 52 puan; fark 13 puan



Toplam puan, altındaki tablodaki sekiz kriterin toplamıdır · 13 Kasım 2026 incelemesi

Rakipler Bölüm 9'daki web sitesi ağırlıklarıyla puanlandı. Puanlar yalnızca kamuya açık ana sayfa, menü yapısı, mobil ilk ekran ve Lighthouse mobil ölçümüne dayanır; yönetim panelleri değerlendirilmedi. Lighthouse sütununda sıra şöyledir: performans / erişilebilirlik / SEO puanı, ardından LCP ve sayfa ağırlığı.

Kurum	Görsel (20)	Navigasyon (15)	İçerik/BM (15)	Mobil (15)	Erişilebilirlik (10)	SEO (10)	Performans (10)	Kurumsal (5)	Lighthouse mobil
Teknopark İzmir	16	11	11	12	8	8	7	4	79 / 95 / 92 · 4,2 sn · 2,4 MB
Teknopark İstanbul	15	13	13	10	7	7	5	5	63 / 90 / 92 · 5,7 sn · 12,7 MB
ODTÜ Teknokent	15	12	13	9	7	6	4	5	67 / 90 / 83 · 13,2 sn · 34,6 MB
Mevcut PAÜ sitesi	10	10	11	9	7	8	6	4	66 / 86 / 100 · 6,1 sn · 2,3 MB
Yıldız Teknopark	14	11	12	10	3	5	5	4	63 / 55 / 92 · 11,0 sn · 22 MB
Bilişim Vadisi	13	10	12	8	7	6	2	4	39 / 86 / 92 · 34,1 sn · 10,4 MB
İTÜ ARI Teknokent	13	11	13	6	6	5	2	4	34 / 81 / 85 · 8,7 sn · 18 MB

Kurum	Görsel (20)	Navigasyon (15)	İçerik/BM (15)	Mobil (15)	Erişilebilirlik (10)	SEO (10)	Performans (10)	Kurumsal (5)	Lighthouse mobil
Yeni PAÜ teması (içerik hariç)	13	8	7	8	5	5	4	2	40–50 / 81 / 92 · 12,6–13,1 sn · 3,4 MB

Kurum bazında belirgin güçlü ve zayıf yönler

Kurum	Belirgin güçlü yön	Belirgin zayıf yön
Teknopark İzmir	En dengeli teknik kalite: tek H1, TR/EN ile doğru hreflang, belirgin "BAŞVUR" düğmesi ve AR-GE Portal bağlantısı, "Rakamlarla" bölümü, tarihli haberler, sektörler ve hizmetler bölümleri	Masaüstünde de yalnızca hamburger menü var, bu yüzden bilgi mimarisi gizli kalıyor. Sayaçlar animasyon öncesinde "0+" olarak okunuyor.
Teknopark İstanbul	Menü ziyaretçinin amacına göre kurulmuş: TANIYIN / İNCELEYİN / BAŞVURUN. Ofis/arazi tahsisi, ön kuluçka, ihale ve iş ilanları ayrı başlıklar. Tarihli eğitim takvimi ve SSS var.	Otomatik tarayıcıya bot doğrulama ekranı çıktı. Mobil ilk ekranı çerez bandı kaplıyor. Best Practices puanı 75.
ODTÜ Teknokent	Numaralı açıklamalı mega menü ("01. Biz Kimiz – Tarihçemiz ve yönetimimiz"). Firma Rehberi, Basın Odası, Rakamlarla, Uluslararasılaşma ve Staj sayfaları var. Üç yerleşke adresiyle gösteriliyor.	Ana sayfa 78.595 px uzunluğunda, 181 görsel ve 34,6 MB ağırlığında. hreflang etiketi yok.
Yıldız Teknopark	"Başvuru Adımları" bölümü ve dört başvuru alanı kartı (Teknopark, Destek, Kariyer, Hizmet). Avantajlar ve Yıldızlı Markalar sayfaları var.	Türkçe sayfada `lang="en"` tanımlı. Aynı H1 beş kez tekrarlanıyor. Erişilebilirlik puanı 55, incelenenler arasında en düşük.
Bilişim Vadisi	Yerleşke bazında başvuru düğmeleri, "Fona Başvur" ve Kariyer Portal bağlantıları. Program portföyü geniş. Footer'da KVKK bağlantıları var.	Sayfa açılışında içeriği kapatan bir pop-up çıkıyor. LCP 34 sn. Sayfada 5 adet H1 var.

Kurum	Belirgin güçlü yön	Belirgin zayıf yön
İTÜ ARI Teknokent	Ekosistem markaları (Çekirdek, Magnet, Innogate, Big Bang) belirgin. "Akademisyenlere" ve "Öğrencilere" avantaj sayfaları var; hedef kitleye göre içerik sunuyor.	Ana sayfa testte 26 sn'de yüklendi; 343 görsel ve 6 adet H1 var, `lang` boş. CLS 0,557 (çok yüksek). Mobilde slider görselleri alt alta yığılıyor.
Mevcut PAÜ sitesi	Gerçek içerik ve 121 firmalık, sektöre göre filtrelenebilen firma rehberi. İngilizce sürüm, SSS, faaliyet raporları, TeknoDergi ve sertifika doğrulama var. Güncel haberler (02.11.2026) yayında.	Tasarım eskimiş, ana sayfada H1 yok, güvenlik başlıkları eksik.

Pamukkale için uygun ve uygun olmayan uygulamalar

Örnek alınması önerilenler:

1. Teknopark İstanbul'un amaç odaklı üç ana menüsü (Tanıyın / İnceleyin / Başvurun). Bugünkü 5 açılır menülü ve 31 bağlantılı yapıyı sadeleştirir.
2. Yıldız Teknopark'ın numaralı "Başvuru Adımları" bölümü. Doluluk nedeniyle başvurular kapalıyken bu bölüm açıklık sağlar.
3. ODTÜ'nün her menü bağlantısına tek satır açıklama ekleyen yaklaşımı. Taslak bunu zaten yapıyor; tek eksik, bağlantıların gerçek sayfalara gitmesi.
4. İTÜ ARI'nın akademisyen ve öğrenci sayfaları. PAÜ'nün üniversite-sanayi iş birliği rolüne doğrudan uyuyor.
5. Teknopark İzmir'in teknik disiplini (tek H1, hreflang, hafif sayfa) ve rakamları kaynak tarihiyle veren yaklaşım.

Pamukkale ölçeği için uygun olmayanlar:

- Çok yerleşkeli başvuru dağıtımı (Bilişim Vadisi)
- 10–15 slaytlı kampanya slider'ı (İTÜ ARI, Teknopark İstanbul): bakım yükü yaratır ve LCP süresini uzatır
- Açılışta çıkan pop-up
- Sekiz alt markalı üst şerit (ODTÜ)
- Sayısal sayaç animasyonları: kaynaksız rakamlar kurumsal güveni zedeler

Bölüm 3 – UI/UX ve Tasarım Denetimi

Masaüstü görünüm modern ve düzenli; ancak tasarım henüz bir teknokentin kimliğini değil, hazır bir SaaS şablonunu yansıtıyor.

Not: Taslak bir tema çalışmasıdır. Aşağıdaki tablolarda içerikle ilgili bulgular (yer tutucu adres ve rakamlar, stok görseller, boş sayfalar, şablon metinler) tasarım hatası değil, **içerik geçişi kontrol listesi** olarak okunmalıdır. Tema ve teknik bulgular ise içerik girildikten sonra da devam eder: mobil menü, kelime bölünmesi, eksik şablonlar, içerik yokken gizlenmeyen bloklar, header tutarsızlığı.

- Hero alanında mixkit.co'dan çekilen stok "ağ/parlama" videosu kullanılıyor.
- Hakkımızda ve Kuluçka sayfalarındaki ofis fotoğrafları Unsplash stok görselleri.
- Footer'da İngilizce şablon metinleri var: "Enter your email", "Subscribe" ve dilbilgisi hatalı "By subscribing you agree to with our Privacy Policy".
- Pamukkale/Denizli'ye ya da PAÜ yerleşkesine ait tek gerçek görsel, "Hakkımızda" kutusundaki bina fotoğrafı.

Ana sayfa

Öğe	Tespit	Tür	Öneri
Hero	"Teknolojinin Kalbi Burada Atıyor!" başlığı 390 px'te "Teknolojini / n Kalbi" diye kelime ortasından bölünüyor. Arka plan stok video. LCP öğesi de bu video (mobilde 12,6–13,1 sn).	Teknik hata + tasarım	Başlıkta `word-break: normal` ve `hyphens: manual` kullanın; mobilde font boyutunu 40 px'e düşürün. Videoyu PAÜ yerleşkesinden çekilmiş 1600 px WebP görselle değiştirin; isterseniz video yalnızca masaüstünde ve poster görselinden sonra yüklensin.
Hero düğmeleri	"Ekosistemi Keşfedin" ve "Hemen Başvurun" `#` adresine gidiyor. Başvurular ise %100 doluluk nedeniyle kapalı (/tr/on-basvuru-formu).	Teknik hata + içerik çelişkisi	Birincil düğmeyi "Başvuru Süreci" sayfasına bağlayın; sayfada başvuruların durumunu (açık/kapalı) gösterin.

Öğe	Tespit	Tür	Öneri
Hizmet kartları	4 kartın "detaylarını gör" bağlantıları `#` adresine gidiyor. Açık mavi (#A9C8EE benzeri) kart zemini, sayfanın beyaz-lacivert dilinden kopuk duruyor.	Hata + tasarım	Kartları ilgili sayfalara bağlayın. Zemini beyaz yapıp 1 px kenarlık kullanın.
"Türkiye'nin Teknoloji Üretim Merkezi"	Bu iddia, kurumun gerçek ölçeğiyle (rehberde 121 firma) uyumsuz. "320 Ar-Ge firması" ve "120 milyon dolar ihracat" rakamları kaynaksız.	İçerik	Kurumun doğrulanmış rakamlarını kaynak ve tarihle verin (ör. "Kasım 2026 itibarıyla 121 firma").
Sektör yüzdeleri	%55 + 21 + 12 + 59 + 8 + 7 + 1 + 1 = %164. "Makine %59" gerçeğe uymuyor: mevcut rehberde 121 firmanın 10'u makine sektöründe (%8).	İçerik hatası	Yüzdeleri firma rehberinden otomatik hesaplayın.
Haber bloğu	Ana sayfada "Yazı bulunamadı." yazan gri bir alan görünüyor. Haber yayımlandıktan sonra da bu alan boş kaldı; blok Haber modülüne bağlı değil (muhtemelen Blog Yazıları'na bağlı).	Hata	Haber modülünü bağlayın; içerik yoksa bloğu gizleyin.
Etkinlik takvimi	Haftalık görünümde 7 günün hepsi "PLAN YOK" gösteriyor; masaüstünde yaklaşık 600 px, mobilde 2.000 px'ten fazla boş alan kaplıyor.	UX	Ana sayfada "Yaklaşan 3 etkinlik" listesi gösterin; takvimi ayrı sayfaya taşıyın.
Kurucu ortaklar	Logolar `` (sıfır genişlikli boşluk) adresine bağlı ve 404'e gidiyor. Kayan şeritte aynı logolar tekrarlanıyor.	Hata	Bağlantıları kaldırın ya da kurumların sitelerine bağlayın; logolara alt metin ekleyin.


Öğe	Tespit	Tür	Öneri
Footer	"Takip Et" başlığı altında sosyal medya ikonu yok. Adres, telefon, KVKK ve çerez bağlantıları yok. Telif satırı "Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş." diyor; doğru unvan "Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş."	Hata + içerik	Footer'ı 4 sütunlu kurun: iletişim, hızlı erişim, yasal metinler, sosyal medya.
Kalabalık ve tekrar	"Başvurular" sayfası "Bağlantılar ve Sayfalar" başlığını Linkler sayfasıyla paylaşıyor. /tr/anasayfa adresinde 22.335 px uzunluğunda ikinci bir "ana sayfa" var; içeriği eski WordPress sitesinden kopyalanmış ve görselleri eski sitedeki dosyalara bağlı.	Bilgi mimarisi	/tr/anasayfa sayfasını silin, sitemap'ten çıkarın ve ana sayfaya 301 yönlendirin.

Sayfa bazında bulgular

Sayfa	Durum
/tr/iletisim	Adres, telefon ve e-posta şablon verisi (Ankara, 0312). Formda ad, e-posta ve mesaj alanı yok; yalnızca KVKK onay kutusu ve pasif "Gönder" düğmesi var. Sayfada iki H1 bulunuyor. Harita yok.
/tr/hakkimizda	"Yirmi Yıllık Teknoloji Mirası" başlıklı tarihçe doğrulanmamış bilgiler içeriyor. Mevcut sitedeki gerçek misyon ve vizyon metinleri taşınmamış.
/tr/kulucka	Program iddiaları şablondan geliyor (100.000$ kredi, 50+ mentör, 200+ yatırımcı, %70 fon). "Başvuru Formu" bağlantısı çalışmıyor.
/tr/teknokent, /tr/newsletter-signup	Tamamen boş; yalnızca header ve footer var.
/tr/pau-teknokent-f1-sistemi	Sayfa içeriği yalnızca "F1".
/tr/hackerspace-basvuru	Başlık var, form yok.

Sayfa	Durum
/tr/teknokent/basvurular	"Bağlantıyı Aç" düğmesi https://visionweb.com adresine (geliştirici firmanın sitesi) gidiyor. "Kariyer" ve "İletişim" `#careers` ve `#contact` adreslerine bağlı. Ön Kuluçka bağlantısı ziyaretçiyi CMS giriş ekranına yönlendiriyor.
/tr/ibrahim-aksel	Sayfadaki e-posta bağlantısı `mailto:test@test.com`.
/tr/hakkimizda/yonetim-kurulu, /ekibimiz	İçerik gerçek; ancak boş bir H2 var (yalnızca sıfır genişlikli karakter) ve içerik Ekip modülünden değil, elle girilmiş.
/en	404. Site İngilizce sürüm olmadan yayına hazırlanıyor. CMS'in 404 kayıtlarında Google'dan gelen /en/... istekleri görülüyor.
404 sayfası	Tasarımı sade ve düzgün; ancak HTTP 200 kodu döndürüyor (soft 404).






Şekil 1. /tr/iletisim (1440 px): şablon adres ve telefon; formda yalnızca KVKK onay kutusu var.

Toplam 24 sayfanın yaklaşık 10'u boş ya da birkaç satırlık kabuk sayfa. Sayfa metni 340–440 karakter, ki bunun yaklaşık 330 karakteri header ve footer'dan geliyor.

Navigasyon


Masaüstü mega menüsü görsel olarak iyi: her bağlantıda ikon ve tek satır açıklama var. Ancak işlevsel olarak çalışmıyor.

- **Hakkımızda:** 5 bağlantıdan 3'ü `/#` (KVKK Politikamız, Pamukkale Teknokent, Paydaş Kurumlar).
- **Ekosistem:** 9 bağlantının 9'u da `/#`.
- **Teknokent:** 15 bağlantının 15'i de `/#`. Başvuru formları ve mevzuat bu menüde.
- **Birimler:** 2 bağlantının 2'si de `/#`.
- **Üst şerit:** "PAMUKKALE TTO" bağlantısı 404 veriyor.



Şekil 2. Teknokent mega menüsü görsel olarak iyi, ancak 15 bağlantının hepsi `/#` adresine gidiyor. Logo header'ın altına taşıyor.

Mobil menüde "ANASAYFA" ve "İLETİŞİM" `rgb(255,255,255)` rengiyle beyaz zemine çiziliyor; logo da görünmüyor. Klavyeyle tüm menü düğmelerine ulaşılabiliyor ve Enter menüyü açıyor; ancak "İçeriğe atla" bağlantısı yok.



Şekil 3. 390 px: solda hero başlığı "Teknolojini / n" diye bölünüyor; sağdaki mobil menüde logo, ANASAYFA ve İLETİŞİM görünmüyor (beyaz üzerine beyaz).

Öneri: Menüyü üç amaç üzerine kurun: **Kurumsal**, **Ekosistem ve Hizmetler**, **Başvuru**. Bunlara Haberler/Etkinlikler, Firmalar ve İletişim'i doğrudan bağlantı olarak ekleyin. Toplam 25–30 gerçek sayfa yeterli. Mevcut sitenin bilgi mimarisi bu için iyi bir başlangıç.

Tasarım tutarlılığı

- **Tipografi:** Lexend (başlık) ve Source Sans 3 (gövde) tutarlı kullanılmış.

- **Renk:** Mavi tonları (#2563EB benzeri ve açık mavi) logodaki camgöbeği-mavi ile tam eşleşmiyor.
- **Header:** Sayfadan sayfaya değişiyor. Ana sayfada koyu mavi, iç sayfalarda soluk mavi (#6B8EEB benzeri) ve üzerinde beyaz logo var; bu kombinasyon düşük kontrast yaratıyor.
- **Footer:** Gri gradyan footer, sitenin geri kalanından kopuk.
- **Sohbet düğmesi:** Sağ alttaki yüzen düğme mobilde içeriğin üstüne biniyor.

Öneri: Kurumsal kimlik kılavuzundaki ana renkleri (logo mavisi + lacivert) tasarım değişkenlerine (token) işleyin. Header'ı tüm sayfalarda beyaz zemin ve renkli logo olarak sabitleyin.

Kullanıcı grubu senaryoları

Kullanıcı grubu	Senaryo	Sonuç
Katılmak isteyen girişimci	Ana sayfadan ön kuluçkaya başvurmak	**Başarısız.** "Hemen Başvurun" `#` adresine gidiyor. Menüdeki formlar `/#` adresinde. Başvurular sayfasındaki Ön Kuluçka bağlantısı CMS giriş ekranını açıyor.
Mevcut teknokent firması	Başvuru belgesi, mevzuat veya ARGEPORTAL'a ulaşmak	**Kısmen.** ARGEPORTAL ve TEKNOÜSİP üst şeritten açılıyor. Belgeler, mevzuat ve destekler `/#` adresinde.
Akademisyen	Akademisyen Görev Formu ve ÜSİ proje formuna ulaşmak	**Başarısız.** İki bağlantı da `/#`.
Öğrenci	Staj ve kariyer fırsatı bulmak	**Başarısız.** "Kariyer Fırsatları" `#careers` adresinde; öğrenciye yönelik içerik yok.
Sanayi ve yatırımcı	Firma veya teknoloji alanı aramak	**Başarısız.** Firma rehberi yok (/tr/firmalar 404). Mevcut sitede 121 firma filtrelenebiliyor.
Uluslararası ortak	İngilizce bilgi almak	**Başarısız.** /en 404 veriyor, dil seçici yok.

Kullanıcı grubu	Senaryo	Sonuç
Genel ziyaretçi ve basın	Adres veya telefona ulaşmak, logo indirmek	**Yanıltıcı.** Ankara adresi ve 0312'li telefon gösteriliyor. Kurumsal Kimlik sayfasında logo PDF'leri indirilebiliyor (çalışıyor).

Mevcut siteye göre kazanılan ve kaybedilen özellikler

Kazanılanlar:

- Daha modern tipografi ve düzen
- Masaüstünde açıklamalı mega menü
- Tema (koyu/açık) seçimi
- Kurumsal kimlik indirme sayfası
- Daha güçlü bir CMS altyapısı

Kaybedilenler:

- Firma rehberi (121 firma, sektör filtresi)
- İngilizce sürüm
- Güncel haber arşivi ile Firma Haberleri ve Firma Girişimleri sayfaları
- SSS, Faaliyet Raporları, TeknoDergi Bülteni ve Sertifika Doğrulama
- Sosyal medya bağlantıları
- Doğru iletişim bilgileri
- Sayfa başlıkları ve meta açıklama

Karşılanmayan ihtiyaçlar: çalışan başvuru akışı, KVKK sayfası, akademisyen ve öğrenci yolculukları.

Bölüm 3A – Kurumsal Kimlik Uyumu

Tema logoyu doğru yerleştiriyor, ancak renk sistemi kurumsal kimlikten türetilmemiş. Logonun iki rengi lacivert #2155AD ve camgöbeği #05A1E6. Tema ise ikisinden de farklı, daha parlak ve morumsu bir mavi (#1E57E6) üzerine kurulu. Logonun ana zemin rengi olan camgöbeği temada hiç kullanılmıyor. Kimlik uyumu puanı: **5/10** (özel kriter; toplam puanlara katılmadı).

Kaynak: kurumdan iletilen logo dosyası (Teknokent_1.pdf). PDF'te yalnızca iki CMYK renk tanımlı. Logo dışında bir kimlik kılavuzu (yazı tipi, boşluk, minimum boyut) iletilmediği için bu konular genel marka uygulama ilkelerine göre değerlendirildi.

Renk

Renk	Kimlikteki karşılığı	Tespit
Tema ana rengi #1E57E6 (düğmeler, vurgular, başlık alt çizgisi, Hakkımızda bandı)	Yok. En yakın renk logo laciverti; aradaki fark ΔE 32,6, yani gözle açıkça farklı.	Logo yanında ayrı bir marka rengi gibi duruyor.
İç sayfa header'ı #6B8EEB (ana rengin %70 opaklığı)	Yok	Beyaz logoyla kontrastı 3,1:1. Logo soluk görünüyor; düşük kontrast için WCAG eşiği olan 3:1'in hemen üzerinde.
Hizmet kartı zemini #A4C9EA	Yok (camgöbeğiyle ΔE 29,8)	Ne logo laciverti ne camgöbeği; "rastgele açık mavi" izlenimi veriyor.
Sayfa başlığı bandı #0F1729	Yok	Nötr koyu renk olarak kabul edilebilir.
Logo camgöbeği #05A1E6	Logonun ana zemini	Temada hiçbir yerde yok. Markanın en tanınan rengi kullanılmıyor.



Şekil 5. Solda logo ve iki kurumsal renk; sağda temada kullanılan renkler. Logo renkleri iletilen PDF'ten okundu; tema renkleri sayfa CSS'inden ölçüldü.

Öneri – renk değişkenleri (token):

- `--primary`: logo laciverti #2155AD. Üzerindeki beyaz metin 7,1:1 kontrastla AA ve AAA düzeyini karşılar. Düğmeler, bağlantılar ve vurgular için kullanın.
- `--accent`: logo camgöbeği #05A1E6. Yalnızca dekoratif alanlarda kullanın: ikon zemini, çizgi, büyük yüzey, rozet. Üzerindeki beyaz metin 2,9:1 kontrastta kalır ve metin için yetersizdir; bu yüzden camgöbeği zemin üzerine metin koymayın.
- Açık tonlar: kart zeminleri için camgöbeğinin %8–12'lik tonunu (yaklaşık #E6F5FC) kullanın; #A4C9EA'yı kaldırın.
- Hero ve header: düz lacivert #2155AD ya da laciverttten camgöbeğine bir gradyan. Bu gradyan logodaki iki rengin ilişkisini tekrar eder.

Logo kullanımı

Konu	Tespit	Sonuç
Renkli logo beyaz zeminde	Sayfa kaydırılınca header beyaza dönüyor ve renkli logo doğru kullanılıyor.	Uygun
Negatif (beyaz) logo	Ana sayfa üstünde koyu mavi zeminde doğru. İç sayfalarda soluk #6B8EEB zeminde zayıf. Mobil menüde beyaz zemin üzerinde, bu yüzden tamamen görünmez.	Uygun değil
Logo yanındaki slogan	Sitede "İnovasyonun Merkezi, Geleceğin Adresi" sloganlı bir sürüm kullanılıyor; iletilen kurumsal logoda slogan yok.	Kurumca onaylanmalı
Minimum boyut	Header'da logo 203×64 px. Kaydırma sonrası yaklaşık 75 px genişliğe küçülüyor; "PAMUKKALE" yazısı 4–5 px, slogan okunamıyor.	Uygun değil
Koruma alanı	Masaüstü mega menü açıkken logonun alt kısmı ("KENT") header'ın altına taşıyor ve menü panelinin üstüne biniyor (Bölüm 3, Şekil 2).	Uygun değil
Alternatif metin	Header logosunun `alt` değeri boş.	Uygun değil
Logo dosyası	Header'da 400×126 WebP raster dosya kullanılıyor. Retina ekranlarda küçük boyutta bulanıklaşabilir.	İyileştirilmeli
Footer	Renkli logo gri gradyan zemin üzerinde; camgöbeği blok ile gri zemin arasındaki kontrast düşük.	İyileştirilmeli

Öneri:

- Logoyu SVG olarak yükleyin.
- İki onaylı sürüm kullanın: renkli logo beyaz veya çok açık zeminde; tamamen beyaz negatif logo yalnızca lacivert #2155AD ya da daha koyu zeminde.
- Minimum genişlik: header'da sloganlı sürüm için 160 px. Kaydırma sonrası küçük header'da 120 px'lik slogansız sürümü kullanın.
- Logo çevresinde en az "tekno" harf yüksekliği kadar boşluk bırakın.
- `alt="Pamukkale Teknokent"` ekleyin.
- Footer'ı lacivert zemin + negatif logo olarak düzenleyin.

Tipografi

Tema başlıklarda Lexend, gövde metninde Source Sans 3 kullanıyor. Logodaki "tekno" kalın, geometrik ve yuvarlak hatlı; "PAMUKKALE" ve "KENT" ise ince ve geniş aralıklı bir sans-serif. Lexend'in geometrik karakteri logoyla uyumlu ve iyi bir seçim. Source Sans 3 Türkçe karakter desteğiyle okunaklı ve uygun. Sorun yazı tipinde değil, kullanımda:

- Footer'da İngilizce metinler var.
- "Başlık altı çizgisi" gibi dekoratif öğeler ana renkte.
- Hero başlığı mobilde kelime ortasından bölünüyor.

Kurumsal yazı tipi tanımlanmışsa (ör. basılı materyallerde kullanılan) web eşdeğerinin tasarımcıyla netleştirilmesi önerilir.

Görsel dil

- **Hero:** Stok mavi "ağ/parlama" videosu ve İTÜ ARI, Teknopark İzmir ve Bilişim Vadisi'nde de rastlanan "dijital ağ" motifleri Pamukkale'ye özgü değil.
- **Logodaki pikselli kare motifi:** Logonun sol üstündeki küçük kareler kimliğin en ayırt edici grafik öğesi, ancak temada hiç kullanılmamış. **Öneri:** Bölüm ayırıcılarında, kart köşelerinde ve hero arka planında bu kare motifini lacivert ve camgöbeği tonlarında kullanın. Böylece stok görsellerin yerini kuruma özgü bir görsel dil alır.
- **Fotoğraf:** PAÜ yerleşkesi, Pamukkale/Denizli ve teknokent binalarından özgün fotoğraflar kullanın. Tutarlılık için hafif bir lacivert ton (duotone) uygulanabilir.

Özet: kimlik uyumu için geliştiriciden istenecekler

- [ ] Renk değişkenlerinin logo renklerinden türetilmesi: `--primary` #2155AD, `--accent` #05A1E6, açık tonlar camgöbeğinden
- [ ] İç sayfa header'ının beyaz zemin + renkli logo ya da düz lacivert zemin + negatif logo olması
- [ ] SVG logo, iki onaylı sürüm, minimum genişlik ve koruma alanı kurallarının uygulanması; mobil menüde logonun görünür olması
- [ ] Logodaki kare motifinden türetilmiş dekoratif öğeler; stok video ve stok fotoğrafların kaldırılması
- [ ] Sloganlı logo sürümünün kurumca onaylanması ya da slogansız resmi logonun kullanılması

Bölüm 4 – CMS Test Sonuçları

VisionPanel güçlü bir altyapıya ve iyi SEO/KVKK araçlarına sahip. Ancak temel içerik işlemlerinde sessiz hatalar var, arayüzde İngilizce ve Türkçe karışık kullanılıyor ve rol yönetimi eksik. Puan: 36/100.

27 testin 5'i başarılı, 12'si kısmen başarılı, 8'i başarısız sonuçlandı; 2'si test edilemedi.


Test matrisi

No	İşlev	Uygulanan adımlar	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C01	Panelin açılması	Giriş yapıldı; raw.githack.com ağın izin listesinde olmadığı için erişilemez durumdaydı	Dekoratif 3D öğe yüklenmese de panelin açılması	Pano tamamen çöktü: "This page couldn't load". Hata: `Could not load potsdamer_platz_1k.hdr`.	Başarısız	Kritik
C02	Giriş ekranı	Bağlantılar ve metinler incelendi	Parola sıfırlama çalışsın, Türkçe doğru olsun	"Şifremi Unuttum" ve "Bize ulaşın" `#` adresine gidiyor. Metinlerde Türkçe karakter yok ("Geleceğinizi" yerine "Geleceginizi", "Altyapı" yerine "Altyapi").	Kısmen	Orta
C03	Haber: boş kayıt	Yeni Haber açıldı, Taslak Olarak Kaydet'e basıldı	Zorunlu alanlar Türkçe mesajla işaretlensin	URL alanında İngilizce "Required" yazıyor. Başlık işaretlenmiyor; Özet ve "isteğe bağlı" Spot Cümle mesajsız kırmızıya dönüyor.	Kısmen	Düşük
C04	Haber: taslak kaydı	Başlık, özet, içerik ve görsel girildi; Spot Cümle boş bırakıldı	Kayıt	**Kayıt sessizce gerçekleşmedi.** İmleç Spot alanına atlıyor, mesaj yok. Spot doldurulunca "Haber başarıyla kaydedildi" mesajı görüldü.	Başarısız	Yüksek
C05	Slug ve Türkçe karakter	Başlığa "Çağrı Öğüt İşçi Şükrü ğüşıöç" yazıldı	Doğru transliterasyon	`test-denetim-cagri-ogut-isci-sukru-gusioc-silinecek` oluştu. Karakterler kayıt sonrasında korundu.	Başarılı	–
C06	Editör: biçimlendirme, geri al, yapıştırma	Kalın yazı, Ctrl+Z ve Ctrl+Shift+Z denendi; H2, tablo, bağlantı ve liste içeren HTML yapıştırıldı	Biçim korunsun, geri alma adım adım çalışsın	Kalın ve başlık seçici çalışıyor. Tablo yapıştırılınca korunuyor ama tablo oluşturma düğmesi yok. Yapıştırılan H2, önceki paragrafla birleşti ("İkinci paragraf.Yapıştırılan Başlık"). Tek Ctrl+Z tüm metni sildi; Ctrl+Shift+Z geri getirdi.	Kısmen	Orta

No	İşlev	Uygulanan adımlar	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C07	Görsel yükleme	1600×900 JPG "Upload Media" penceresinden yüklendi	Yükleme, alt metin, kırpma	2,6 sn'de yüklendi ve otomatik WebP'ye dönüştü. Alt metin alanı yok, kırpma ve odak noktası seçimi yok. Pencere tamamen İngilizce.	Kısmen	Orta
C08	Geçersiz dosya	Firma logosu alanına `.exe` dosyası seçildi	İstemci reddetsin, mesaj göstersin	Dosya seçiminde tür kısıtı yok. Sunucu 403 ile reddetti (doğru), ancak kullanıcıya hiçbir mesaj gösterilmedi.	Kısmen	Orta
C09	Haber listesi ve sayacı	Kayıttan sonra liste açıldı	Taslak listede görünsün	Liste 10–15 sn "Yükleniyor..." gösterdi. Tablo başlıkları İngilizce (Title, Status, Draft, "0 of 1 row(s) selected"). Pano "1 yayınlanmış yazı" diyor; oysa içerik taslak.	Kısmen	Orta
C10	Taslak gizliliği	/tr/haberler/{slug} adresi açıldı	Taslak herkese kapalı olsun	Sayfa 404 gösterdi, taslak gizli. /tr/haberler liste sayfası yayınlı haber yokken 404 veriyordu; ilk yayından sonra oluştu (C29).	Başarılı	–
C11	Haber düzenleme	Mevcut haber açıldı, başlık değiştirildi, kaydedildi	Kayıt	**Etiketler boşsa kayıt sessizce başarısız oluyor** (`aria-invalid` yalnızca Etiketler'de). Etiket girilince kaydetti. Yani etiketsiz bir haber sonradan düzeltilemiyor.	Başarısız	Yüksek
C12	Kaydedilmemiş değişiklik uyarısı	Başlık değiştirildi, kaydetmeden Dashboard'a gidildi	Uyarı çıksın	Uyarı çıkmadı, değişiklik kayboldu.	Başarısız	Orta
C13	Sürüm geçmişi	Haber editörü ve sayfa editörü incelendi	İçerik bazında sürüm geçmişi	Haberde yok. Sayfa editöründe site geneli son 30 kayıt tutuluyor ve kimin kaydettiği görünüyor; ancak bir geri yükleme tüm siteyi (tüm sayfalar, menü, tema) geri alıyor.	Kısmen	Orta
C14	Planlı yayın	Haber formu incelendi	Belirli bir tarihte yayınla	Yalnızca "Yayın Tarihi" alanı var (İngilizce: "November 13th, 2026"). İleri tarihli yayın davranışı yayımlama gerektirdiği için test edilmedi.	Test edilemedi	–
C15	Yayınla, yayından kaldır, arşivle	Satır menüsü açıldı	Arşiv ve yayından kaldırma seçenekleri	Menüde yalnızca "Edit Post	Yazıya Git	Delete Post" var; arşiv ve kopyalama yok. Yayınlama onaysız yapılmadı.

No	İşlev	Uygulanan adımlar	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C16	Etkinlik oluşturma	Yeni Etkinlik açıldı, boş kayıt denendi	Türkçe form ve taslak seçeneği	Form tamamen İngilizce (Title, Speakers, Start Date, Save). Durum seçenekleri Upcoming/Past/Cancelled; taslak yok. Başlık, açıklama, konum ve görsel zorunlu ama işaretli değil; TR/EN alanı yok. Kaydetmek doğrudan yayın anlamına gelebileceği için kaydedilmedi.	Kısmen	Yüksek
C17	Firma ekleme	Form dolduruldu; "Yayında" kapatıldı; geçersiz URL, e-posta ve telefon girildi	Doğrulama ve kayıt	Proje seçimi varsayılan olarak başka bir site ("PAUTEST"). Slug oluşmuyor. Sektör serbest metin, kategori listesi değil. Geçersiz formatlar kontrol edilmeden gönderildi. Sonuç: "Bu işlem için yetkiniz yok".	Başarısız (yetki)	Yüksek
C18	Kullanıcılar ve roller	Kullanıcılar sayfası ve Yeni Kullanıcı penceresi açıldı	Rol seçimi, davet akışı	Liste Firestore izin hatasıyla boş geldi ("No results"). Formda rol alanı yok; yönetici kullanıcının parolasını kendisi belirliyor. Vergi Dairesi ve Vergi No gibi e-ticaret alanları bulunuyor. İçerik onay akışı yok.	Başarısız	Yüksek
C19	Sayfa ayarları ve sayfa SEO'su	Linkler sayfasının Ayarlar penceresi açıldı	Başlık, slug ve SEO alanları	"Genel Bilgiler / SEO Bilgileri" sekmeleri mevcut, ancak içleri doldurulmamış.	Başarılı	–
C20	Sayfa düzenleyici	Bir sayfa editörde açıldı ve bileşen seçildi; kaydedilmedi	Teknik olmayan personel için anlaşılır olsun	Açılma süresi yaklaşık 12 sn. 54 bileşenin adları İngilizce ve teknik (GsapHorizontalScroll, Scene3D, MiniApp, QuickDonation). E-ticaret şablonları da listede ("Relume Ürün Başlığı"). Özellik panelinde teknik terimler var (Varyant, Konteyner). Sil düğmesi tuvalde görünür durumda. 8 ikon düğmenin erişilebilir adı yok.	Kısmen	Yüksek

No	İşlev	Uygulanan adımlar	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C21	Modül ve ön yüz bağlantısı	Haber, Firma, Ekip ve Etkinlik modüllerinin sayıları ön yüzle karşılaştırıldı	Sitede görünen içerik modüllerden gelsin	Modüllerin hepsi 0 kayıt gösteriyor. Sitedeki 11 ekip üyesi ve 9 yönetim kurulu üyesi sayfa editörüne elle girilmiş. /tr/anasayfa'daki haberler eski siteye bağlantı verilerek elle kopyalanmış. Haber modülü ise yayın testinde kendi liste ve detay sayfalarına bağlı çıktı (C29); ana sayfa bloğu bağlı değil (C32).	Kısmen	Yüksek
C22	Çok dillilik	Site Ayarları → Diller incelendi	TR ve EN tanımlı olsun	Yalnızca TR tanımlı. Excel ile metin dışa/içe aktarma (tr/en sütunları) mevcut, bu iyi. Haber formunda yalnızca TR sekmesi var; etkinlik ve firma formlarında dil desteği yok.	Başarısız	Yüksek
C23	SEO araçları	SEO & Yönlendirmeler'in tüm sekmeleri incelendi	Denetim, 301 yönlendirme, 404 kaydı	Denetim puanı 38 ("Zayıf"), 59 bulgu listeleniyor. 301/302 yönlendirme, CSV içe aktarma ve adres testi var. 404 kaydı ve site doğrulama mevcut. KVKK uyumlu takip kodu yönetimi var. Araçlar güçlü ama hiçbiri yapılandırılmamış.	Başarılı	–
C24	Yedekler	Yedekler sayfası açıldı	Gecelik yedek listesi	Metne göre her gece otomatik yedek alınıyor ve 30 gün saklanıyor; ancak "Kayıtlı yedekler" listesi boş.	Kısmen	Yüksek
C25	KVKK ve gizlilik	Site Ayarları → Gizlilik incelendi	Onay ve saklama süresi ayarları	Zorunlu onay ve onay metni sürümünün saklanması var. Saklama süreleri ve ilgili kişi talepleri ekranı var. Otomatik silme kapalı.	Başarılı	–
C26	Panelin mobilde kullanımı	390 px genişlikte pano, haber editörü ve sayfa editörü açıldı	Temel işler yapılabilsin	Pano ve haber formu kullanılabiliyor (üst düğmeler taşıyor). Sayfa editörü kullanılamıyor.	Kısmen	Düşük
C27	Oturum yönetimi	Oturum çerezleri incelendi	Güvenli ve süreli oturum	`session` çerezi HttpOnly, Secure ve SameSite=Lax; ancak geçerliliği yaklaşık 400 gün. 2FA seçeneği görülmedi.	Kısmen	Orta



Şekil 4. C04: "Taslak Olarak Kaydet" tıklandıktan sonra kayıt yapılmadı. "— isteğe bağlı" yazan Spot Cümle alanı kırmızıya dönüp odak alıyor, ama hata mesajı gösterilmiyor. Sağ alttaki bildirim önceki görsel yüklemesine ait.

Yayın zinciri testi (onayınızla yapıldı)

Yayın zinciri çalışıyor; haber detay ve liste şablonları iyi kalitede. Ancak ana sayfa bloğu, sitemap ve paneldeki "Yazıya Git" bağlantısı modüle bağlı değil. Test, mevcut sitede 2 Kasım 2026'da yayımlanmış gerçek bir haberin metin ve görseli taşınarak yapıldı; haber yayında kalıyor.

No	İşlev	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C28	Yayınla	"Yayınla" düğmesine basıldıktan yaklaşık 15 sn sonra listeye dönüldü; durum "Published" oldu. Bildirim yakalanamadı. Yayından sonra düğmeler "Güncelle" ve "Taslak Olarak Kaydet" oluyor; "yayından kaldır" işlevi "Taslak Olarak Kaydet" düğmesinde ve bunun adından anlaşılmıyor.	Başarılı	Düşük

No	İşlev	Gerçekleşen	Sonuç	Önem
C29	Haber detay ve liste sayfası	/tr/haberler/{slug} adresi düzgün oluştu: `<title>` "Başlık | PAU", meta açıklama özetten geliyor, OG görseli, tek H1, breadcrumb, paylaşım düğmeleri var. Mobilde taşma yok. /tr/haberler liste sayfası haberi "Son haber" olarak gösteriyor.	Başarılı	–
C30	Yayın sonrası düzenleme	Yayın tarihi değiştirilip "Güncelle"ye basıldı. Detay ve liste sayfasında anında "2 Kasım 2026" göründü.	Başarılı	–
C31	Görsel	Kapak görseli detay ve listede doğru görünüyor; ancak `alt` metni boş, çünkü panelde alt metin alanı yok.	Kısmen	Orta
C32	Ana sayfa haber bloğu	Yayından sonra da "Yazı bulunamadı." yazıyor; blok Haber modülüne bağlı değil.	Başarısız	Yüksek
C33	Paneldeki "Yazıya Git"	/tr/{slug} adresini açıyor ve 404 veriyor; doğru adres /tr/haberler/{slug}. 404 sayfasında site menüsü ve footer da yok.	Başarısız	Orta
C34	Sitemap	Haber ve /tr/haberler sitemap.xml'de yok.	Başarısız	Orta
C35	Spot Cümle	C04 hatası yüzünden doldurulması zorunlu; doldurulan cümle detay sayfasında büyük bir alıntı kutusu olarak gösteriliyor. Yani her habere istemeden bir alıntı kutusu ekleniyor.	Kısmen	Orta

Tarih seçici İngilizce ("November 2nd, 2026"). Takvim düğmesi açıklandı ve çalışıyor.



Şekil 6. /tr/haberler (1440 px): ilk yayından sonra oluşan haber liste sayfası. Şablon temiz ve okunaklı.

Ayrıca şu testler yapılmadı: çok büyük dosya (50 MB) yükleme, aynı anda düzenleme çatışması, video gömme ve yayınla → ön yüzde görünme zinciri. Bu son test, sistemde içerik yayımlamayı gerektirdiği için onayınızı bekliyor.

Operasyonel verimlilik (teknik bilgisi sınırlı kurumsal iletişim personeli varsayımıyla)

Süreler otomasyonla ölçüldü; gerçek kullanıcı süresi daha uzun olacaktır.

Görev	Adım sayısı	Yaşanan sorun	Zorluk
1. Görselli haber hazırlamak	Yaklaşık 12 (İçerik menüsü → Haberler → Yeni Haber → 5 alan → görsel penceresi 3 adım → kaydet)	Spot boşken sessiz hata; alt metin alanı yok; liste 15 sn'de yükleniyor; ana sayfa haber bloğu modüle bağlı değil; paneldeki "Yazıya Git" bağlantısı 404 veriyor. Yayın süresi 15 sn.	Zor (hataya açık)
2. Yeni etkinlik girmek	Yaklaşık 10	Form İngilizce; taslak yok; zorunlu alanlar işaretsiz	Zor

Görev	Adım sayısı	Yaşanan sorun	Zorluk
3. Ana sayfadaki duyuruyu değiştirmek	Yaklaşık 8 (Site → Sayfalar → Anasayfa → Düzenle → bileşeni bul → özellik paneli → kaydet)	Duyuru bir modülden gelmiyor, sayfa bileşeninde elle duruyor. Kaydetmenin hemen yayına mı çıktığı arayüzden anlaşılmıyor.	Zor
4. Yeni firma profili oluşturmak	Yaklaşık 12	Varsayılan proje yanlış; yetki hatası; ön yüzde firma rehberi yok	Yapılamadı
5. Sayfa görsellerini güncellemek	Yaklaşık 7	Teknik özellik paneli; alt metin yok	Orta–zor
6. İngilizce içerik eklemek	–	EN dili tanımlı değil	Yapılamaz
7. Yanlış girilen içeriği düzeltmek	Yaklaşık 6	Etiket yoksa sessiz hata; kaydedilmemiş değişiklik uyarısı yok; haberde sürüm geçmişi yok	Zor

Operasyonel risk: Panel 9 ana menü ve 30'dan fazla alt ekran içeriyor; bunların yarısı (Mağaza, Sipariş, Kurumsal Müşteri, Portfolyo, Rezervasyon, E-Katalog, Hesaplayıcı) teknokentle ilgisiz. **Öneri:** PAU projesi için bu modüller kapatılsın. Ana menü üç işe indirilsin: Haber/Duyuru, Etkinlik, Firma. Sayfa editörü yalnızca yönetici rolüne açılsın.

CMS puanı (36/100)

Test edilemeyen konular (büyük dosya, çatışma, yayın zinciri) sıfır sayılmadı; bu konular puanlamanın dışında tutuldu.

Kriter	Puan	Gerekçe
İçerik yönetimi işlevselliği (25)	11	Haber oluşturma ve düzenleme çalışıyor; ancak iki sessiz doğrulama hatası var (C04, C11). Yayın zinciri çalışıyor: yayımlanan haberin detay ve liste sayfası doğru oluştu, düzenleme anında yansıdı (C28–C31). Planlı yayın ve arşiv yok. Etkinlikte taslak yok. Ana sayfa bloğu ve sitemap modüle bağlı değil. Sayfa editörü güçlü.

Kriter	Puan	Gerekçe
Kullanım kolaylığı ve verimlilik (20)	6	İlgisiz modüller, Türkçe-İngilizce karışık arayüz, 12–15 sn yükleme süreleri, teknik editör dili, kaydedilmemiş değişiklik uyarısının olmaması
Yetkilendirme ve iş akışları (15)	4	Rol seçimi ve onay akışı yok. Kullanıcı listesi izin hatası veriyor. Yetkisi olmayan kullanıcıya işlem düğmesi gösteriliyor. Firma formunda varsayılan proje başka bir site. Site geneli sürüm geçmişi artı puan.
Medya yönetimi (10)	4	Yükleme, medya kütüphanesi ve otomatik WebP var. Alt metin, kırpma ve hata mesajı yok; pencere İngilizce.
Çok dilli içerik yönetimi (10)	2	EN tanımlı değil. Haber formu yalnızca TR, etkinlik ve firmada dil desteği yok. Excel ile metin aktarımı artı puan.
SEO yönetim olanakları (10)	7	Denetim, yönlendirme, 404 kaydı, doğrulama ve sayfa bazında SEO var. Haber ve etkinlikte meta alanı yok.
Hata yönetimi ve güvenilirlik (10)	2	3. taraf CDN yüzünden panel çöküyor. Hatalar sessiz kalıyor; yakalanmamış Firestore izin hataları var. Yedek listesi boş.

Bölüm 5 – Teknik Analiz

Altyapı sağlam (Vercel, HTTP/2, HTTPS, HSTS), fakat mobil performans ve teknik SEO yayın seviyesinde değil. Mobil Lighthouse performans puanı iki ölçümde 40 ve 50 çıktı. LCP 12,6–13,1 sn; LCP öğesi hero videosu.

Performans

Metrik (ana sayfa)	Mobil	Masaüstü	Hedef
Lighthouse performans	40 / 50 (iki ölçüm)	76	⩾ 85
FCP	1,4–1,7 sn	0,6 sn	< 1,8 sn
LCP	12,6–13,1 sn	3,0 sn	< 2,5 sn
Total Blocking Time	670–1.300 ms	70 ms	< 200 ms

Metrik (ana sayfa)	Mobil	Masaüstü	Hedef
CLS	0,008	0,002	< 0,1
Sayfa ağırlığı	3,4 MB	3,5 MB	< 1,5 MB
Kullanılmayan JavaScript	–	664 KB tasarruf mümkün	–

- Ana sayfa 54 ayrı JavaScript parçası yüklüyor.
- Hero videosu 868 KB ve Firebase Storage'dan geliyor; LCP için önceden yüklenmiyor (preload yok).
- Ana sayfadaki 21 görselin 19'unda lazy loading var.
- Hakkımızda sayfası mobilde 53 puan, LCP 11,6 sn.
- /tr/anasayfa sayfası 8,8 sn'de yükleniyor ve konsolda `elementorFrontendConfig is not defined` hatası veriyor (eski WordPress'ten kalma kod).

Teknik SEO ve indekslenebilirlik

Bulgu	Kanıt	Etki
Tüm sayfaların `<title>` değeri "PAU"	24 sayfanın hepsinde	Google'da tüm sayfalar aynı başlıkla görünür
Meta açıklama yok	24 sayfanın hepsinde; CMS SEO denetimi 38/100	Arama sonuçlarında kontrolsüz özet görünür
Soft 404	/tr/olmayan-sayfa, /tr/firmalar ve paneldeki "Yazıya Git" bağlantısının verdiği adres gibi sayfalar HTTP 200 döndürüyor	Boş sayfalar indekslenebilir
Hatalı JSON-LD	`"url":"https://undefined.visionweb.com"`, açıklama boş	Kurum bilgisi Google'a yanlış iletilir
hreflang yalnızca TR ve x-default	/en 404 veriyor	Mevcut sitedeki EN sayfalar kaybolur; Google'dan /en/... istekleri zaten 404 alıyor
Sitemap	24 URL, yalnızca TR. Yayımlanan haber ve /tr/haberler sitemap'e eklenmedi. /tr/anasayfa ana sayfanın kopyası. CMS'te "Etkinlik Takvimi" aynı slug ile iki kez tanımlı.	Yinelenen içerik

Bulgu	Kanıt	Etki
301 yönlendirme yok	Yönlendirme listesi boş. Eski sitenin /teknoloji-firmalari, /haberler/..., /sikca-sorulan-sorular gibi adresleri yeni sitede karşılıksız.	Yayın günü arama trafiği ve geri bağlantılar kaybolur
Başlık hiyerarşisi	24 sayfanın 18'inde H1 yok (başlık H2'den başlıyor); /tr/iletisim'de 2 H1 var; Yönetim Kurulu'nda boş bir H2 var	Erişilebilirlik ve SEO
robots.txt	Panel yolları (/login, /visionpanel, /editor) doğru engellenmiş	Olumlu

Mobil uyumluluk

- 24 sayfanın 23'ünde yatay taşma yok.
- Ana sayfada 390 px'te belge genişliği 409 px. Sebep, "Uçtan Uca Girişimcilik & Ar-Ge Desteği" başlığındaki `whitespace-nowrap` ve kayan logo şeridi.
- Hero başlığı kelime ortasından bölünüyor.
- Mobil menüde iki bağlantı ve logo görünmüyor.
- Mobilde etkinlik takvimi yaklaşık 2.000 px boş alan kaplıyor.
- Yüzen sohbet düğmesi içeriğin üstüne biniyor.

Erişilebilirlik (WCAG 2.2 AA)

Lighthouse erişilebilirlik puanı ana sayfada 81, Hakkımızda'da 92. Otomatik araçlar WCAG sorunlarının ancak bir kısmını yakalar; ekran okuyucu ile manuel test yapılmadı.

- **1.1.1 Metin alternatifi:** Logo bağlantısının erişilebilir adı "/". Kurucu ortak logolarının alt metni boş.
- **1.4.3 Kontrast:** Lighthouse kontrast hatası raporladı. Mobil menüde beyaz zemine beyaz metin var (kontrast 1:1). İç sayfa header'ında soluk mavi üzerinde beyaz metin.
- **2.4.1 Blokları atlama:** "İçeriğe atla" bağlantısı yok. Mevcut sitede var.
- **2.4.4 / 4.1.2 Ad, rol, değer:** Adı olmayan düğmeler ve bağlantılar var; geçersiz `aria-*` değerleri var.
- **1.3.1 Bilgi ve ilişkiler:** Başlık sırası bozuk. Footer'daki e-posta alanının etiketi yok.
- **3.1.1 / 3.1.2 Sayfanın dili:** `lang="tr"` doğru; ancak footer'daki İngilizce metinler için dil belirtilmemiş.
- **Olumlu:** `header`, `nav`, `main` ve `footer` alanları tanımlı. Menü düğmelerine klavyeyle ulaşılıyor ve odak çerçevesi görünüyor.

Temel güvenlik (yalnızca müdahalesiz gözlem)

Konu	Bulgu
HTTPS ve HSTS	Var (`max-age=63072000`). Eski sitede güvenlik başlığı yok.
Ziyaretçi sitesi başlıkları	CSP yalnızca `object-src 'none'; base-uri 'self'`. `X-Frame-Options` ve `frame-ancestors` yok.
Panel başlıkları	CSP yalnızca rapor modunda (report-only); `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` ve Permissions-Policy var.
Oturum	Çerez HttpOnly ve Secure; geçerliliği yaklaşık 400 gün. İki faktörlü doğrulama görülmedi.
3. taraf bağımlılıkları	raw.githack.com (sağlayıcısı üretim için uygun olmadığını belirtiyor), assets.mixkit.co, images.unsplash.com. Eski sitenin wp-content dosyalarına doğrudan bağlantı var; eski site kapanınca bu görseller kırılır.
Veri ayrıştırma	Firma formu başka bir projeyi ("PAUTEST") listeliyor ve varsayılan olarak seçiyor. Kiracı (proje) ayrımı geliştiriciyle gözden geçirilmeli.
Test içeriği	/tr/ibrahim-aksel sayfasında `mailto:test@test.com` var.

Saldırı testi, parola denemesi ve yetki yükseltme denemesi yapılmadı.

Web sitesi puanı: tema/teknik 52/100 (içerik doğruluğu hariç)

Yer tutucu metin, adres, rakam ve stok görseller puanlamaya katılmadı; bunlar içerik aşamasında kapatılacak. Puan; tema yapısını, eksik sayfa şablonlarını, mobil davranışı, erişilebilirliği, teknik SEO'yu ve performansı ölçer. Bu taslağı içerik dahil puanlarsak sonuç 34/100 olur.

Kriter	Puan	Gerekçe (tema ve teknik)
Görsel tasarım ve kurumsal kimlik (20)	13	Tipografi ve kart düzeni tutarlı, açıklamalı mega menü iyi. Ancak header sayfadan sayfaya değişiyor; soluk mavi üzerinde beyaz logo düşük kontrastlı. Renkler logoyla eşleşmiyor. Hizmet kartları ve gri footer kopuk duruyor. Logo header'ın dışına taşıyor.
Navigasyon ve kullanıcı deneyimi (15)	8	Masaüstü menü yapısı iyi ve klavyeyle erişilebilir. Mobil menüde görünmeyen bağlantılar var. Menü 31 bağlantıyla ihtiyacın üzerinde. Ana sayfada boş takvim ve "Yazı bulunamadı" gösteriliyor; içerik yokken bu bloklar gizlenmiyor.
İçerik ve bilgi mimarisi (15)	7	Haber liste ve detay şablonları iyi çalışıyor: breadcrumb, tarih, özet, paylaşım düğmeleri ve mobil uyum var. Firma rehberi ve profili ile etkinlik detayı doğrulanamadı; EN sürüm ve KVKK şablonları yok. Ana sayfa haber bloğu ve ekip sayfaları modüle bağlı değil.
Mobil uyumluluk (15)	8	Düzen genel olarak uyumlu. Ana sayfada 409 px taşma, hero'da kelime bölünmesi, görünmeyen menü öğeleri ve içeriğin üstüne binen sohbet düğmesi var.
Erişilebilirlik (10)	5	Lighthouse 81–92. İçeriğe atla bağlantısı yok, kontrast hataları var, düğme ve bağlantıların erişilebilir adı eksik, bileşenlerin başlık seviyeleri sabit.
SEO (10)	5	Soft 404, hatalı JSON-LD, hreflang/EN altyapısı eksik, haberler sitemap'te yok. Haber detay sayfaları başlık, meta açıklama ve OG görselini özetten otomatik üretiyor; bu bir artı. robots.txt doğru; CMS'teki SEO araçları güçlü (başlık ve meta içerik aşamasında girilecek).
Performans ve teknik kalite (10)	4	Mobil 40–50, hero videosu yüzünden LCP 13 sn, 54 JavaScript dosyası. Altyapı ve CLS iyi.
Kurumsal ihtiyaçları karşılama (5)	2	Firma rehberi, İngilizce ve başvuru akışı için şablon ve altyapı eksik.

Bölüm 6 – Önceliklendirilmiş İyileştirme Planı

Yayından önce 14 P0 kalemi kapatılmalı. Bunların 7'si geliştiriciye, 5'i içerik ekibine ait; 2 kalemde iki ekip birlikte çalışır. Tema bir taslak olduğu için içerik kalemleri hata sayılmaz; ama yayın gününden önce kapatılmaları gerekir.

Sorumlu	P0 kalemleri
Geliştirici (tema, platform, CMS)	P0-7 firma rehberi şablonu ve modül bağlantısı · P0-8 EN dil altyapısı ve hreflang · P0-9 mobil menü ve hero · P0-11 gerçek 404 kodu · P0-13 CMS'teki sessiz kayıt hataları · P0-14 panelin githack bağımlılığı · P0-10'un JSON-LD kısmı
İçerik ekibi	P0-1 iletişim bilgileri · P0-2 doğrulanmış metin ve rakamlar · P0-6 KVKK metinleri · P0-10 sayfa başlıkları ve meta açıklamalar · P0-12 eski URL'ler için yönlendirme listesi
Birlikte	P0-3 ve P0-4 bağlantı ve başvuru akışı: geliştirici form ve süreç şablonlarını hazırlar, içerik ekibi bağlar · P0-5 iletişim formu: alansız gelmesinin form modülü hatası mı yoksa eksik yapılandırma mı olduğu netleştirilmeli

Önerilen sıralama: önce geliştirici şablonları ve modül bağlantılarını teslim etsin, ardından içerik bu modüllere girilsin. Ekip ve yönetim kurulu bilgilerinin bugünkü gibi sayfa düzenleyiciye elle girilmesi bakım yükünü artırır.

P0 – Yayından önce mutlaka

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P0-1	İletişim bilgilerini gerçek verilerle değiştirin: Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cad. No:67 Pamukkale/Denizli · +90 258 215 50 01-02 · info@pauteknokent.com.tr. Haritayı ve footer'daki iletişim bloğunu ekleyin.	/tr/iletisim, footer	Düşük	Yanıltıcı bilgi riskinin kalkması

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P0-2	Şablondan gelen ve doğrulanmamış tüm metin ve rakamları kaldırın ya da kurumca onaylanmış verilerle değiştirin: tarihçe, 320 firma, 120 milyon dolar, %164 tutan sektör yüzdeleri, kuluçka iddiaları, "Türkiye'nin Teknoloji Üretim Merkezi".	Ana sayfa, Hakkımızda, Kuluçka	Düşük (içerik)	Kurumsal güvenilirlik
P0-3	29 `/#` menü bağlantısını, hero düğmelerini, hizmet kartlarını, "PAMUKKALE TTO" bağlantısını ve logo bağlantılarını gerçek sayfalara bağlayın; sayfası olmayan öğeleri menüden çıkarın.	Menü, ana sayfa	Orta	Temel gezinme çalışır hâle gelir
P0-4	Başvuru akışını düzeltin: Ön Kuluçka bağlantısı CMS giriş ekranına gidiyor, "Bağlantıyı Aç" visionweb.com'a gidiyor, Hackerspace formu yok. Başvuru açık/kapalı durumunu tek bir sayfada gösterin.	/tr/teknokent/basvurular, formlar	Orta	Girişimci yolculuğu çalışır
P0-5	İletişim formuna ad, e-posta, konu ve mesaj alanlarını ekleyin; gerçek bir gönderimle test edin.	/tr/iletisim, Form Oluşturucu	Düşük	Ziyaretçi iletişimi kurulur
P0-6	KVKK Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarını yayımlayın; footer'a ve formlara bağlayın. Footer'daki İngilizce bülten metnini Türkçeleştirin.	Footer, yeni sayfalar	Düşük	Yasal uyum

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P0-7	Firma rehberini taşıyın: Firmalar modülünü ön yüze bağlayın (liste, arama, sektör filtresi, profil sayfası). Mevcut 121 firmayı CSV ile içe aktarın. Sektörü serbest metinden sabit listeye çevirin.	Firmalar	Yüksek	Kaybolan temel işlev geri gelir
P0-8	İngilizce sürümü açın: EN dilini tanımlayın, en az kurumsal, başvuru, firma ve iletişim sayfalarını çevirin, hreflang ve dil seçiciyi ekleyin.	Diller, tüm site	Yüksek	Uluslararası görünürlük korunur
P0-9	Mobil menüdeki beyaz-üstüne-beyaz bağlantıları ve logoyu düzeltin; hero başlığındaki kelime bölünmesini ve 409 px taşmayı giderin.	Header, ana sayfa	Düşük	Mobil kullanılabilirlik
P0-10	Her sayfaya özgün `<title>` ve meta açıklama ekleyin. Site başlığı, favicon ve OG görseli tanımlayın. JSON-LD'yi düzeltin (doğru unvan, URL, adres).	SEO ayarları	Düşük	Arama görünürlüğü
P0-11	404 sayfaları gerçek HTTP 404 kodu döndürsün. Boş ve kabuk sayfaları (teknokent, newsletter-signup, F1, hackerspace) ya doldurun ya da kaldırın. /tr/anasayfa kopyasını silip yönlendirin.	Platform, Sayfalar	Orta	İndeks kalitesi

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P0-12	Eski sitenin tüm URL'leri için 301 yönlendirme tablosu hazırlayın (eski sitenin sitemap'inden) ve CMS'e CSV ile yükleyin; eski wp-content görsellerini yeni medya kütüphanesine taşıyın.	SEO & Yönlendirmeler	Orta	Trafik ve bağlantı kaybının önlenmesi
P0-13	CMS'teki iki sessiz kayıt hatasını giderin: "isteğe bağlı" Spot Cümle boşken kayıt engelleniyor (C04); boş Etiketler alanı düzenlemeyi engelliyor (C11). Tüm doğrulama hataları Türkçe ve görünür mesajla gösterilsin.	Haber editörü	Düşük	İçerik girilebilir hâle gelir
P0-14	Panelin 3. taraf dekoratif 3D dosyaya (raw.githack.com) bağımlılığını kaldırın ya da bu bileşeni bir hata sınırı (error boundary) içine alın.	Panel	Düşük	Panel kurumsal ağda da açılır

P1 – Yüksek öncelik

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P1-1	Haber şablonları çalışıyor. Eksik bağlantıları tamamlayın: ana sayfa haber bloğunu Haber modülüne bağlayın, haberleri sitemap'e ekleyin, paneldeki "Yazıya Git" bağlantısını /tr/haberler/{slug} olarak düzeltin. Kategorileri tanımlayın (Bizden / Firma Haberleri / Firma Girişimleri) ve eski haberleri içe aktarın. Aynı uçtan uca kontrolü etkinlik ve firma için de yapın.	Haberler, Etkinlikler	Yüksek	Tek kaynaktan içerik yönetimi

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P1-2	Ekip ve Yönetim Kurulu sayfalarını Ekip modülünden besleyin.	Ekip	Orta	Bakım kolaylığı
P1-3	Roller: Yönetici, Editör, Yazar. Yazarın içeriği "onaya gönder" adımından geçsin. Kullanıcılar davet e-postasıyla eklensin. Kullanıcı listesindeki izin hatası giderilsin. Yetkisiz işlemlerin düğmeleri gizlensin.	Yönetim	Orta	Kurumsal iş akışı
P1-4	Panel arayüzünü tamamen Türkçeleştirin: etkinlik editörü, yükleme penceresi, tablo başlıkları, tarih seçici, satır menüsü, giriş ekranındaki Türkçe karakterler.	Panel geneli	Orta	Personel verimliliği
P1-5	Etkinliklere Taslak/Yayında durumu ve TR/EN alanları ekleyin; zorunlu alanları işaretleyin.	Etkinlikler	Orta	Hatalı yayın riski azalır
P1-6	Medya: zorunlu alt metin, kırpma/odak noktası, dosya türü kısıtlaması ve yükleme hatalarında görünür mesaj.	Medya	Orta	Erişilebilirlik ve kalite
P1-7	Kaydedilmemiş değişiklik uyarısı; içerik bazında sürüm geçmişi; planlı yayın; arşivleme ve yayından kaldırma.	Haber ve etkinlik editörleri	Orta	Hata telafisi
P1-8	Firma formunda varsayılan projeyi PAU yapın; başka projelerin bu hesapta görünmesinin nedeni araştırılsın. Slug otomatik oluşsun; e-posta, URL ve telefon formatı doğrulansın.	Firmalar	Düşük	Veri bütünlüğü

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P1-9	Performans: hero videosunu poster görseliyle değiştirin (mobilde videoyu yüklemeyin). LCP görselini önceden yükleyin (preload). Kullanılmayan JavaScript'i (664 KB) ayıklayın. Hedef: mobil LCP < 2,5 sn, performans puanı ⩾ 85.	Ana sayfa	Orta	Hız ve SEO
P1-10	Erişilebilirlik: "İçeriğe atla" bağlantısı, her sayfada tek H1, logo ve ikon düğmelerine erişilebilir ad, kontrast düzeltmesi, form alanı etiketleri.	Tüm site	Düşük	WCAG 2.2 AA uyumu
P1-11	Panelde ilgisiz modülleri bu proje için kapatın (Mağaza, Sipariş, B2B, Portfolyo, Rezervasyon, Hesaplayıcı, bağış); sayfa editöründe e-ticaret şablonlarını gizleyin.	Panel	Düşük	Kullanım kolaylığı
P1-12	Yedeklerin gerçekten alındığını doğrulayın; bir geri yükleme provası yapın.	Yedekler	Düşük	İş sürekliliği

P2 – Orta öncelik

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P2-1	Menüyü amaç odaklı yeniden kurun (Kurumsal / Ekosistem ve Hizmetler / Başvuru + Haberler, Firmalar, İletişim).	Menü	Orta	Bulunabilirlik
P2-2	Hedef kitle giriş sayfaları oluşturun: Girişimciler, Firmalar, Akademisyenler, Öğrenciler. İTÜ ARI'nın avantaj sayfaları örnek alınabilir.	Yeni sayfalar	Orta	Kullanıcı senaryoları çalışır

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P2-3	Stok video ve fotoğrafların yerine PAÜ yerleşkesi, firmalar ve etkinliklerden özgün fotoğraflar kullanın.	Tüm site	Orta	Özgün kimlik
P2-4	Header'ı tek tip yapın (beyaz zemin, renkli logo). Renk değişkenlerini kurumsal kimlikten türetin. Footer'ı 4 sütunlu kurun.	Tema	Düşük	Tutarlılık
P2-5	SSS, Faaliyet Raporları, TeknoDergi ve Sertifika Doğrulama sayfalarını taşıyın; sosyal medya bağlantılarını ekleyin.	Yeni sayfalar	Orta	İşlev kaybının giderilmesi
P2-6	Ana sayfadaki etkinlik takvimi yerine "Yaklaşan 3 etkinlik" gösterin; içerik yoksa bloğu gizleyin.	Ana sayfa	Düşük	Boş alan kalkar
P2-7	Güvenlik: ziyaretçi sitesine `frame-ancestors`, panel CSP'sini rapor modundan zorunlu moda alın, oturum süresini 7–30 güne indirin, yöneticiler için 2FA ekleyin.	Platform	Orta	Risk azaltımı
P2-8	Haber ve etkinlik için meta başlık, meta açıklama ve OG görseli alanları ekleyin.	Editörler	Düşük	SEO

P3 – Uzun vade

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P3-1	"Rakamlarla Pamukkale Teknokent" sayfası kurun: firma, personel, proje, patent ve ihracat sayıları yıllık veriyle ve kaynakla verilsin.	Yeni sayfa	Orta	Etki görünürlüğü
P3-2	Başarı hikayeleri ve mezun girişimler vitrini oluşturun; firma profilleriyle bağlantılı olsun.	Firmalar	Orta	Marka

No	Öneri	Sayfa / modül	Zorluk	Beklenen fayda
P3-3	Uluslararası iş birlikleri sayfası (IASP üyeliği, AB projeleri) kurun.	Yeni sayfa	Düşük	Uluslararası güven
P3-4	Teknokent firmalarının kendi profillerini güncelleyebileceği ve yöneticinin onaylayacağı bir firma paneli.	Firmalar, roller	Yüksek	Kurumsal operasyon yükü azalır
P3-5	Gerçek kullanıcı izleme (CrUX/RUM) ve çeyrek dönemlik erişilebilirlik denetimi.	Platform	Düşük	Sürdürülebilirlik

Bölüm 7 – Nihai Karar

1. Web sitesi mevcut hâliyle yayına alınmalı mı? Hayır. Mevcut site, iki koşul sağlanana kadar yayında kalmalı: geliştiricinin P0 kalemleri (eksik şablonlar, modül bağlantıları, EN, mobil ve SEO düzeltmeleri, CMS hataları) kapatılmalı ve içerik geçişi tamamlanmalı. Tema içerik hariç 52 puan alıyor; mevcut site yaklaşık 65. Tema şu hâliyle mevcut sitenin firma rehberi, İngilizce sürüm ve haber arşivi işlevlerini karşılayamıyor.

2. Hangi sorunlar yayına çıkmayı engelliyor? P0-1 ile P0-14 arasındaki kalemler. En ağırları:

- Ankara adresi ve şablondan kalan gerçek dışı içerik
- 29 çalışmayan menü bağlantısı ve kopuk başvuru akışı (biri CMS giriş ekranına gidiyor)
- Alansız iletişim formu ve KVKK sayfasının olmaması
- Firma rehberi ve İngilizce sürümün kaybolması
- 301 yönlendirmelerinin olmaması
- Mobil menüde görünmeyen bağlantılar

3. Hangi tasarım unsurları yeniden düşünülmeli?

- Stok hero videosu ve stok fotoğraflar: özgün fotoğraf kullanılmalı.
- Sayfadan sayfaya değişen header ve beyaz logonun düşük kontrastı.
- Açık mavi hizmet kartları ve gri gradyan footer.
- Ana sayfada boş haftalık takvim ve "Yazı bulunamadı" alanı.
- Kaynaksız sayısal sayaçlar.
- 5 açılır menüye dağılmış 31 bağlantılı menü: amaç odaklı sadeleştirilmeli.

Korunması önerilenler: tipografi, kart düzeni, açıklamalı menü fikri ve kurumsal kimlik indirme sayfası.

4. CMS kurumsal personelin günlük kullanımına uygun mu? Bugün değil. Altyapı uygun (SEO araçları, KVKK, sürüm geçmişi), ancak şu sorunlar personeli zorlar ve hataya açık bırakır:

- Sessiz kayıt hataları
- Türkçe-İngilizce karışık arayüz
- İlgisiz modüller
- Teknik sayfa editörü
- Modüllerin ön yüze bağlı olmaması

P0-13, P0-14, P1-1, P1-3, P1-4 ve P1-11 tamamlandıktan sonra personelle 1 haftalık bir pilot kullanım önerilir.

5. CMS'de eksik olan en önemli beş işlev nedir?

1. İçerik modüllerinin ön yüze tam bağlanması: ana sayfa haber bloğu ve sitemap, firma rehberi, etkinlik ve ekip
2. Rol tabanlı yetkilendirme ve onay akışı (yazar → editör → yayın)
3. Çok dillilik: EN dili, modüllerde TR/EN alanları, çeviri eşleştirme
4. Görünür ve Türkçe hata/doğrulama mesajları ile kaydedilmemiş değişiklik uyarısı
5. Medyada zorunlu alt metin ve kırpma; içerik bazında sürüm geçmişi ve planlı yayın

6. Rakiplere göre en zayıf ve en güçlü yönlerimiz nelerdir?

- **En zayıf:** İçerik güvenilirliği ve işlevsellik. Rakiplerin hepsinde çalışan başvuru düğmesi, firma listesi ve EN sürüm var; taslakta hiçbiri yok.
- **En güçlü:** Hafif teknik temel ve düşük CLS. Sayfa 3,4 MB; ODTÜ 34,6 MB, Yıldız 22 MB, İTÜ ARI 18 MB. CMS'teki SEO ve KVKK araçları da güçlü. P0 ve P1 tamamlanırsa bu temel, Teknopark İzmir düzeyinde (yaklaşık 75–80 puan) teknik kaliteye ulaşmaya yeterlidir.

7. Geliştirici ekipten yayına çıkmadan önce neler talep edilmeli?

- [ ] Bölüm 6'daki tüm P0 kalemlerinin kapatılması ve her biri için kanıt (URL veya ekran görüntüsü)
- [ ] Sitedeki tüm bağlantıların otomatik taramasında sıfır `#`, sıfır `/#` ve sıfır 404 sonucu
- [ ] Eski sitenin URL envanteri ve 301 eşleştirme tablosunun kuruma onaya sunulması
- [ ] Firma rehberinin 121 kayıtla, haber arşivinin eski içerikle taşınması
- [ ] EN sürümün en az 10 temel sayfayla açılması ve hreflang doğrulaması
- [ ] Haber, etkinlik ve firma için uçtan uca akışın gösterilmesi (oluştur → taslak → önizle → yayınla → ön yüzde görün → yayından kaldır) ve sessiz kayıt hatalarının giderildiğinin kanıtlanması

- [ ] Rol matrisi (Yönetici, Editör, Yazar) ve onay akışı dokümanı; PAUTEST projesinin bu hesapta neden göründüğünün açıklanması
- [ ] Panel arayüzünün %100 Türkçe olması ve ilgisiz modüllerin kapatılması
- [ ] Mobil Lighthouse performans puanı ⩾ 85, erişilebilirlik ⩾ 95; LCP < 2,5 sn
- [ ] Yedeklerin listelendiğinin ve bir geri yükleme provasının gösterilmesi
- [ ] Kurumsal iletişim ekibi için yarım günlük eğitim ve Türkçe kullanım kılavuzu
- [ ] 3. taraf kaynakların (githack, mixkit, unsplash, eski wp-content) kaldırılması

Onayla yapılan yayın testi

- **Yayın zinciri testi (C14/C15):** Yapıldı. Mevcut sitedeki gerçek bir haber taşınarak yayımlandı ve yayında kalıyor; sonuçlar Bölüm 4'te (C28–C35).
- **Test içeriğinin temizlenmesi:** Gerek kalmadı. Test taslağı gerçek habere dönüştü; medya kütüphanesindeki 2 test görseli sitede görünmüyor, isteğe bağlı olarak silinebilir.