

	REPORTE DE INSPECCIÓN PER 304.24.02983	Fecha 05/02/25 Versión : 01 Página : 1 de 6	
---	---	---	---

INSPECCIÓN SOLICITADA POR RESEMIN S.A.	Ref. OC. PER 304.24.02983
Proyecto / Contrato INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SEGÚN ESTÁNDARES ISO 3449, ISO 3471, CSA B352.0-09 Y 2009/57/EC A ESTRUCTURAS FOPS – ROPS DEL EQUIPO DESATADOR DE ROCAS SCALEMIN HT CON ESTRUCTURA CABINA CERRADA PIVOTANTE CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA PRESURIZADA PIVOTANTE) PARA MINERIA, CON OP: P71SE24 PARA EL CLIENTE: XTREME MINING LTDA / N°. DE SERIE: JMC – 1427.	

MATERIAL / OBJETO DE INSPECCIÓN VERIFICACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA FOPS – ROPS (CABINA CERRADA PIVOTANTE CON SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO) PARA EL EQUIPO DE MINERIA SUBTERRANEA MODELO SCALEMIN HT.	ÍTEM / TAG N°	Cantidad
	-	01
Fabricante / Proveedor RESEMIN S.A.		

CONTACTOS			
Nombre	Empresa	Teléfono	Email
Carlos Román	RESEMIN S.A.	988566630	carlos.roman@resemin.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Título	N°	Rev.	Fecha
Earth-moving machinery -- Falling-object protective structures (FOPS) -- Laboratory tests and performance requirements.	ISO 3449	2005	-
Earth-moving machinery -- Roll-over protective structures (ROPS) -- Laboratory tests and performance requirements.	ISO 3471	2008	-
Roll-over protective structures (ROPS), falling object protective structures (FOPS), operator protective structures (OPS), and tip-over protective structures (TOPS) for mobile machinery — General Canadian requirements CSA – Canadian Standards Association	B352.0-09	2009	-
Relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors - THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION	2009/57/EC	2009	-
Earth Moving Machinery -- Laboratory evaluations of protective structures -- Specifications for deflection-limiting volume.	ISO 3164	1995	-
Structural Welding Code - Steel	AWS D1.1	2015	-

AVANCE DE LA PRODUCCIÓN			
Ingeniería en Proceso	Compra en Proceso	Avance de la Manufactura	Día estimado de término
-	-	Producto Terminado	-



REPORTE DE INSPECCIÓN PER 304.24.02983

Fecha 05/02/25

Versión : 01

Página : 2 de 6



INSPECCIÓN

(Ver siguiente página para detalles)

1. LUGAR DE INSPECCIÓN:

Calle Las Moreras Mza. D Lote 01
Urb. Parcela Baja – Huachipa -
Lurigancha – Lima - Perú.

2. FECHA / PERÍODO:

- El 04/02/2025
- El 05/02/2025

3. ETAPA DE INSPECCIÓN

- ☐ Antes de la fabricación
☐ Durante la fabricación
☒ Inspección final
☐ Embalaje / Empaque

4. TIPO DE INSPECCIÓN

- ☒ Documentaria
☒ Reunión pre-inspección
☐ Antes de la fabricación
☐ Durante la fabricación
☒ Inspección final
☐ Embalaje / Empaque

5. NO CONFORMIDADES (NCR):

- ☐ NCR's emitidas durante la presente etapa
☐ Lista de NCR's sobresalientes
☒ No se encontraron NCR's

6. PRINCIPALES ALCANCES:

El alcance de la visita de inspección:

Realizar la inspección de la fase final de la fabricación de la estructura FOPS - ROPS, el cual comprende:

- Revisión documentaria
- Control dimensional
- Inspección Visual

Criterio de aceptación:

El criterio de aceptación utilizado debe cumplir con las normativas:

- ISO 3449 – 2005
- ISO 3471 – 2008
- ISO 3164 – 1995
- CSA B352.0-09
- 2009/57/EC
- AWS D1.1/D1.1M:2015

7. CONTACTO REALIZADO POR:

- ☒ Visita ☐ Teléfono ☐ Email

8. PRÓXIMA INSPECCIÓN PROGRAMADA:



REPORTE DE INSPECCIÓN PER 304.24.02983

Fecha 05/02/25

Versión : 01

Página : 3 de 6



Sección 1. INTRODUCCIÓN

A solicitud de RESEMIN S.A., el personal especializado de Bureau Veritas del Perú S.A., realizó las actividades de la revisión documentaria, control dimensional e inspección visual de la estructura FOPS - ROPS de la CABINA CERRADA PIVOTANTE del equipo SCALEMIN HT con aplicación de DESATADOR DE ROCAS PARA MINERIA.

El servicio se ejecutó en las instalaciones del cliente, ubicado en Calle Las Moreras Mza. D Lote 01 Urb. Parcela Baja - Huachipa – Lurigancho – Lima - Perú.

Sección 2. OBJETIVO


La inspección está basada en la revisión documentaria, control dimensional e inspección visual de la estructura FOPS – ROPS, en cumplimiento con los parámetros de fabricación del prototipo de estructura FOPS - ROPS, el cual está identificado con N°. **CERTIFICADO FOPS y ROPS (PER-304.23.01545).**

Sección 3. MATERIAL INSPECCIONADO

Se inspeccionó los accesorios de la estructura FOPS - ROPS, dentro de los cuales se encuentran:

- Cabina cerrada pivotante (1 unidad).

ESTRUCTURA FOPS – ROPS



Sección 4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

El plan de calidad está basado en el cumplimiento de las normativas **ISO 3449 – 2005, ISO 3471 – 2008, ISO 3164 – 1995, CSA B352.0-09 y 2009/57/EC** donde proporciona criterios para evaluar el desempeño de las estructuras de protección a la volcadura y caída de objetos (ROPS y FOPS). Así como también el código **AWS D1.1/D1.1M:2015**, el cual proporciona los criterios de aceptación de las uniones soldadas.

Sección 5. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	RESULTADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTARIA	RESULTADO DEL CONTROL DIMENSIONAL	RESULTADO DE LA INSPECCIÓN VISUAL
01	ESTRUCTURA FOPS – ROPS DE EQUIPO DESATADOR DE ROCAS SCALEMIN HT	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO	SATISFACTORIO

Sección 6. DETALLES DE LA INSPECCIÓN

6.1 REVISIÓN DOCUMENTARIA

Los siguientes documentos fueron suministrados y revisados:

- Certificados de calidad de los materiales (planchas, tubos y pernos).
- Certificados de material del material de aporte para los cordones de soldadura.
- PQR, WPS y WPQR
- Planos de fabricación.

Los documentos revisados no presentan observaciones.

6.2. CONTROL DIMENSIONAL

La estructura FOPS - ROPS, no presenta dimensionamientos fuera de las tolerancias permitidas, con respecto al plano suministrado por RESEMIN S.A.

6.3. INSPECCIÓN VISUAL

La inspección visual fue realizada a todos los accesorios de la estructura FOPS - ROPS, en condiciones del montaje final, verificando el estado de los componentes y la sanidad de los cordones de soldadura, no presentando discontinuidades relevantes. Así mismo se verificó el correcto montaje de la estructura FOPS - ROPS.

Sección 7. DATOS DEL EQUIPO

7.1 Identificación

Tipo: DESATADOR DE ROCAS.
 Fabricante: RESEMIN S.A.
 Modelo: SCALEMIN HT
 N° de Serie del equipo: JMC - 1405
 Fabricado con la OP: P71SE24
 Para el cliente: XTREME MINING LTDA

	REPORTE DE INSPECCIÓN PER 304.24.02983	Fecha 05/02/25	
		Versión : 01	
		Página : 5 de 6	

NO CONFORMIDADES EMITIDAS: ☐ Si ☒ No				
Ítem	Código de Curva	Descripción de la Condición	Situación Actual y Responsable	Fecha de solución
--	---	---	---	---

MATERIAL LIBERADO: ☒ Si ☐ No		
Ítem	Descripción	N°. de Serie
01	ESTRUCTURA FOPS - ROPS DE EQUIPO DESATADOR DE ROCAS SCALEMIN HT	JMC - 1405

ANEXOS ☒ Si (Récord Fotográfico - Número de páginas totales: 1) ☐ No

☒ Inspección Completa - Reporte Final			
Preparado por: ANTONIO ORTIZ LERMO	 Antonio Ortiz Lerma Quality Surveyor Bureau Veritas del Peru S. A.	Revisado por: FELIPE SOPLOPUCO	 FELIPE SOPLOPUCO RIVADENEIRA CONTRACT MANAGER DIVISION INDUSTRIA BUREAU VERITAS DEL PERU S.A.
Fecha: 05/02/2025		Fecha: 05/02/2025	
<u>Horario de inspección:</u> 9:00 am hasta las 4:00 pm			
Distribución: ☒ RESEMIN S.A. ☒ BV PERU ☐ Otros			



REPORTE DE INSPECCIÓN PER 304.24.02983

Fecha 05/02/25

Versión : 01

Página : 6 de 6



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto N° 1

Vista panorámica de estructura FOPS – ROPS.



Foto N° 2

Vista panorámica de estructura FOPS – ROPS.



Foto N° 3

Vista del sistema pivotante



Foto N° 4

Placa de identificación.