

检测报告

报告编号 A2170021539101C

第 1 页 共 4 页

申请单位 波士胶(上海)管理有限公司

地 址 上海市闵行区光华路 968 号 1 号楼

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

样品名称 ISR 7003

材质 SMP

样品接收日期 2017.06.05

样品检测日期 2017.06.05-2017.06.12

检测要求

序号	测试项目
1	线性热膨胀系数

检测结果：请参见后续页面。

批 准

冯永英

日 期 2017.06.12

华测检测认证集团股份有限公司

No. RFAFE75B01

广东省深圳市宝安区 70 区鸿威工业园

检验检测专用章

检测报告

报告编号 A2170021539101C

第 2 页 共 4 页

测试样品

样品编号	样品名称	材质
A2170021539101003	ISR 7003	SMP

样品图片



A2170021539101003

检测报告

报告编号 A2170021539101C

第 3 页 共 4 页

测试项目：线性热膨胀系数

1. 测试设备

设备名称	型 号
热机械分析仪(TMA)	Q400EM

2. 环境条件

温度：22.0℃； 湿度：55%RH

3. 测试标准：ASTM E831-14

4. 测试条件

N₂ 环境中，以 5℃/min 的速率从-30℃升温到 80℃

5. 测试结果

测试样品	温度 (℃)	测试结果[μm/(m·℃)]
		厚度方向
A2170021539101003	-30~80	180.2


检测报告章

检测报告

报告编号 A2170021539101C

第 4 页 共 4 页

测试曲线



样品 A2170021539101003 厚度方向线性热膨胀系数测试曲线

*** 报告结束 ***

检测报告无批准人签字及加盖公司报告章无效，本报告检测结果仅对受测样品负责。未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。