TrefferPoint — P0: Bausteine-Verifikation

Ziel: BEVOR irgendeine Analyse Vertrauen verdient, muss ich zeigen, dass meine Grundoperationen korrekt arbeiten. Geprueft an bekannten/synthetischen Eingaben.

Datum: 2026-06-11 | Auditgetrieben (nach Fund des Block-Registrierungs-Bugs)

CHECK 1: Registrierung richtet bekannten Sub-Pixel-Versatz aus?

Original (Referenz)




kuenstlich verschoben um (2.3,-1.7)



zurueck-registriert (geschaetzt 2.14,-1.86)



Residuum nach Reg (≈0 = korrekt)



DURCHGEFALLEN — Fehler 0.32px (<0.3 = ok). Residuum sollte fast schwarz sein.

CHECK 2: Detektor findet ein synthetisch gepflanztes .22-Loch?


sauber



mit gepflanztem Loch (gruen)



Detektor-Antwort (cyan=Max)



BESTANDEN — Lokalisierungs-Fehler 0px.

CHECK 3: Sitzt der Kalibrierungs-Kreis (rot) auf dem schwarzen Spiegel?

A



B



0603



Visuelle Pruefung: liegt der rote Kreis auf dem schwarzen Spiegelrand?

P0 — Zusammenfassung

[DURCHGEFALLEN] Registrierung (bekannter Versatz)

wahr=(2.3,-1.7) geschaetzt=(2.14,-1.86) Fehler=0.32px

[BESTANDEN] Detektor (gepflanztes Loch)

gepflanzt=(282,272) gefunden=(282,272) Fehler=0px Score=42

CHECK 3 (Kalibrierung) = visuelle Pruefung durch den Nutzer (Bilder oben).