



2026년 08월
서비스 결과 보고서
(주)삼양사울산1공장

기 간 : 2026.08.01 ~ 2026.08.31

작성일자 : 2026.08.31

구분	이름	확인
작성자	구광민	
지사장	손창민	
수신자		



(주)세스코

울산남부지사

서울특별시 강동구 상일로 10길 46 세스코 터치센터

CESCO Touch Center, 46, Sangil-ro 10-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea
05288

Tel. 1588-1119 Fax. 02-488-1720

CONTENTS

1. 정기서비스내역

2. 정기서비스 제공 내역

3. 해충 모니터링 분석

- 1) 해충발생형태
- 2) 전년 및 금년 월별 해충포획량 추이비교
- 3) 전년동월 및 전월데이터 해충포획량 비교
- 4) 구획별 모니터링 분석
- 5) 쥐모니터링 유형별 분석
- 6) 쥐발생장소
- 7) 쥐 발생현황
- 8) 포충등별 모니터링 분석
- 9) 월별 해충 모니터링 분석

4. 문제점/조치내역/향후계획

5. 시설 점검내역

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

1. 정기서비스 내역

작업횟수	서비스일자	서비스시간	서비스형태
1	2026-08-06	08:10 ~ 17:11	정기서비스
2	2026-08-14	08:05 ~ 16:38	정기서비스
3	2026-08-20	09:05 ~ 16:09	정기서비스
4	2026-08-27	09:11 ~ 16:42	정기서비스
5	2026-08-28	11:41 ~ 12:49	정기서비스


2. 정기서비스 제공 내역

서비스일자	서비스 제공 내역
2026-08-06	1) 종합의견 □1차 정기서비스 진행 —건물외곽 구서장비 모니터링 진행 · 쥐상자 95번 쥐약 섭식 확인 · 시설점검 결과 외곽 울타리 구획으로 도로변 배수로 및 울타리 주변에서 활동하던 쥐의 내부 섭식 흔적으로 확인됨, 울타리 주변으로 조성된 풀숲으로 인해 쥐가 은신하여 내부 유입이 용이함, 울타리 주변 풀숲 제초 작업이 필요 · 쥐 활동 및 서식 억제를 위해 베이트 설치 진행 —포충등 모니터링 및 데이터 기록
2026-08-14	1) 종합의견 □2차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 카트리지 교체 —특이사항 없음
2026-08-20	1) 종합의견 □3차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 데이터 기록 —내부 글루보드 모니터링 및 교체 · 89번 글루보드 찢겨 포획 외 이상무 —기숙사, 기술개발팀, 토크네피실, 본관 개미 등 보행해충으로 인한 추가 방역 진행 —4차 정기서비스 포충등 카트리지 교체, 데이터 기록 예정
2026-08-27	1) 종합의견 □4차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 카트리지 교체, 청소관리 진행 —데이터 입력 —장비 작동 여부 이상무 —특이사항 없음
2026-08-28	1) 종합의견 □5차 정기서비스 진행 —동력분무, 개미 관리 —우천으로 인해 동력분무 9월 1차 시 진행 예정 —이슈구획 추가 점검 *폐밀처리실 쥐 유입 · 시설점검 진행, 주변 배수로 방서망 들뜸 현상과 배수로 벽면 파손으로 인한 구멍으로 쥐 활동이 이루어지고있으며 외곽 쥐상자 약제 섭식 확인됨, 개방된 출입문으로 인한 유입, 재발 방지를 위해 시설보완 및 출입문 관리 필요 *기숙사, 토크네피실, 식당 · 개미, 공벌레, 미국바퀴 등 보행해충 이슈로 살충제 및 베이트 투약 *최외곽, 건물외곽 등 화단으로 인한 개미 서식률이 높음. 건물 주변 당분으로 인해 다양한 위치에서 개미들이 확인됨. 화단 등 제초 작업 필요, 건물 내부 당분 등 청소관리 필요, 실내 유입을 억제하기 위해 출입문 틈새보완 및 창문 틈새보완 필요, 내외부 벽면 틈새보완 필요 · 개미 서식 억제를 위해 살충제 및 개미베이트 집중투약 —차후 방문 시 모니터링된 해충을 파악하여 방제솔루션 제공 예정


서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

3. 해충 모니터링 분석

1-1) 해충발생형태



1-2) 해충발생형태(보행해충)




1-3) 해충발생형태(비래해충)




서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장


2) 전년 및 금년 월별 해충포획량 추이비교




3) 전년동월 및 전월데이터 해충포획량 비교



서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장




4) 구획별 모니터링 분석




서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

5) 쥐모니터링 유형별 분석



6) 쥐발생장소



7) 쥐 발생현황

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS001	본관동 / 1 / 본관 건물외곽 / 본관 남측(중앙)		0	0	0
RS002	본관동 / 1 / 본관 건물외곽 / 본관 동측(중앙)		0	0	0
RS003	본관동 / 1 / 본관 건물외곽 / 본관 북측(중앙)		0	0	0
RS004	본관동 / 1 / 본관 건물외곽 / 본관 서측(중앙)		0	0	0
RS005	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 서측 출입구 우측		0	0	0
RS006	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 휘트니스 남측(중앙)		0	0	0
RS007	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 휘트니스 동측(중앙)		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS008	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 직원식당 남측 출입구(남측)		0	0	0
RS009	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 직원식당홀 남측		0	0	0
RS010	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 직원식당 주방 출입구		0	0	0
RS011	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 북측(동측)		0	0	0
RS012	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 북측(중앙)		0	0	0
RS013	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 북측(서측)		0	0	0
RS014	복지관동 / 1 / 복지관 건물외곽 / 복지관 서측 출입구 좌측		0	0	0
RS015	기숙사동 / 1 / 기숙사 건물외곽 / 기숙사 서측		0	0	0
RS016	기숙사동 / 1 / 기숙사 건물외곽 / 기숙사 출입구 좌측		0	0	0
RS017	기숙사동 / 1 / 기숙사 건물외곽 / 기숙사 출입구 우측		0	0	0
RS018	물류사무실동 / 1 / 물류사무실 건물외곽 / 제품센터 남측		0	0	0
RS019	물류사무실동 / 1 / 물류사무실 건물외곽 / 제품센터 북측		0	0	0
RS020	목욕탕동 / 2 / 사무실구획 / 노조사무실		0	0	0
RS021	목욕탕동 / 2 / 사무실구획 / 노조사무실		0	0	0
RS022	샤워장동 / 1 / 샤워장 건물외곽 / 안전교육장 정문 좌측		0	0	0
RS023	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남쪽 외곽		0	0	0
RS024	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남쪽 외곽		0	0	0
RS025	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 카페슈가실 남측 입구 서측		0	0	0
RS026	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 카페슈가실 남측 입구 동측		0	0	0
RS027	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 카페슈가실 동측 입구 좌측		0	0	0
RS028	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 카페슈가실 동측 입구 우측		0	0	0
RS029	제당공장동 창고 / 1 / 제당공장 창고 / 제당공장 창고 서측		0	0	0
RS030	제당공장동 창고 / 1 / 제당공장 창고 / 제당공장 창고 남측		0	0	0
RS031	제당공장동 창고 / 1 / 제당공장 창고 / 제당공장 창고 동측		0	0	0
RS032	제당공장동 창고 / 1 / 제당공장 창고 / 제당공장 창고 북측		0	0	0
RS033	제당기술개발파트동 / 1 / 제당기술개발파트 건물외곽 / 제당기술개발파트 서측		0	0	0
RS034	제당기술개발파트동 / 1 / 제당기술개발파트 건물외곽 / 제당기술개발파트 동측		0	0	0
RS035	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 동관 남측		0	0	0
RS036	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 동관 중앙		0	0	0
RS037	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 동관 북측		0	0	0
RS038	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 갈색설탕 포장실 입구 좌측		0	0	0
RS039	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 갈색설탕 포장실 입구		0	0	0
RS040	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 갈색설탕 포장실 적재실 입구		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS041	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 서관 북측		0	0	0
RS042	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 서관 중앙		0	0	0
RS043	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 제당공장 서관 남측		0	0	0
RS044	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 지대창고 입구		0	0	0
RS045	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 집진기 뒷편		0	0	0
RS046	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / Silo 공조실 서측		0	0	0
RS047	제당공장동 / 1 / 제당공장 건물외곽 / 톤백 세척실 서측		0	0	0
RS048	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 남측 중앙		0	0	0
RS049	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 입구 좌측		0	0	0
RS050	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 입구 우측		0	0	0
RS051	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 입구 우측		0	0	0
RS052	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 남측(동측)		0	0	0
RS053	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 남측(동측)		0	0	0
RS054	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 남측(동측)		0	0	0
RS055	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 남측(동측)		0	0	0
RS056	제품파트동 / 1 / 제품파트 건물외곽 / 제품파트 남측(서측)		0	0	0
RS057	제품임시창고1호동 / 1 / 지대보관창고 건물외곽 / 구전기실 동측		0	0	0
RS058	제당기술개발파트동 / 1 / 제당기술개발파트 건물외곽 / 제당기술개발파트 서측		0	0	0
RS059	제당기술개발파트동 / 1 / 제당기술개발파트 건물외곽 / 제당기술개발파트 동측		0	0	0
RS060	제당기술개발파트동 / 1 / 제당기술개발파트 건물외곽 / 제당기술개발파트 서측		0	0	0
RS061	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 서측(남측)		0	0	0
RS062	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 서측(중앙)		0	0	0
RS063	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 서측(북측)		0	0	0
RS064	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 북측(서측)		0	0	0
RS065	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 북측 중앙(우측)		0	0	0
RS066	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 북측 중앙(좌측)		0	0	0
RS067	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 북측(동측)		0	0	0
RS068	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 남측(서측)		0	0	0
RS069	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 남측 중앙(우측)		0	0	0
RS070	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 건물외곽 / 제품창고1호 남측(동측)		0	0	0
RS071	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 남측		0	0	0
RS072	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 동측(남측)		0	0	0
RS073	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 동측(북측)		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS074	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 북측		0	0	0
RS075	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 동측 북측입구 우측		0	0	0
RS076	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 동측 북측입구 좌측		0	0	0
RS077	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 동측(남측)		0	0	0
RS078	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 남측(동측)		0	0	0
RS079	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 남측(동측)		0	0	0
RS080	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 동측(남측)		0	0	0
RS081	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 동측(북측)		0	0	0
RS082	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 북측		0	0	0
RS083	수출품출하장동 / 1 / 수출품출하장 건물외곽 / 수출품출하장 동측		0	0	0
RS084	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 건물외곽 / 제품창고3호 남측		0	0	0
RS085	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 남측(서측)		0	0	0
RS086	원당창고2호동 / 1 / 원당창고2호 건물외곽 / 원당창고2호 남측(중앙)		0	0	0
RS087	제당천막창고동 / 1 / 제당천막창고 건물외곽 / 제당천막창고 남측(서측)		0	0	0
RS088	제당천막창고동 / 1 / 제당천막창고 건물외곽 / 제당천막창고 남측(동측)		0	0	0
RS089	제당천막창고동 / 1 / 제당천막창고 건물외곽 / 제당천막창고 북측(서측)		0	0	0
RS090	제당천막창고동 / 1 / 제당천막창고 건물외곽 / 제당천막창고 북측(동측)		0	0	0
RS091	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(정문)		0	0	0
RS092	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(양여장 서측)		0	0	0
RS093	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(양여장 남측)		0	0	0
RS094	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(복지관 위트니스)		0	0	0
RS095	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(식당홀)	쥐	0	0	1
RS096	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(기숙사 우측)		0	0	0
RS097	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(정수장)		0	0	0
RS098	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(제당 탈의실)		0	0	0
RS099	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(안전교육장)		0	0	0
RS100	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(물탱크 남측)		0	0	0
RS101	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(물탱크 북측)		0	0	0
RS102	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(카페슈가실)		0	0	0
RS103	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(자재보관창고)		0	0	0
RS104	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(기술개발파트 남측)		0	0	0
RS105	외곽 / 1 / 외곽 / 울타리 주변(기술개발파트 동측(북측))		0	0	0
RS106	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 남측(동측)		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS107	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 동측(남측)		0	0	0
RS108	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 동측 중앙(남측)		0	0	0
RS109	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 동측 중앙(북측)		0	0	0
RS110	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 동측 북측		0	0	0
RS111	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 남측(서측)		0	0	0
RS112	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 서측(남측)		0	0	0
RS113	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 서측 중앙(남측)		0	0	0
RS114	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 서측 중앙(북측)		0	0	0
RS115	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 서측(북측)		0	0	0
RS116	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 건물외곽 / 제품창고3호 서측(북측)		0	0	0
RS117	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 건물외곽 / 제품임시창고1호 서측(남측)		0	0	0
RS118	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 건물외곽 / 제품임시창고1호 서측(북측)		0	0	0
RS119	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 건물외곽 / 제품임시창고1호 동측(북측)		0	0	0
RS120	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 건물외곽 / 제품임시창고1호 동측(남측)		0	0	0
RS121	갈색설탕임시창고동 / 1 / 갈색설탕임시창고 / 갈색설탕임시창고 남측(서측)		0	0	0
RS122	갈색설탕임시창고동 / 1 / 갈색설탕임시창고 / 갈색설탕임시창고 남측(동측)		0	0	0
RS123	제품임시창고2호동 / 1 / 건물외곽 / 건물외곽(동쪽)		0	0	0
RS124	제품임시창고2호동 / 1 / 건물외곽 / 건물외곽(동쪽)		0	0	0
RS125	제품임시창고2호동 / 1 / 건물외곽 / 건물외곽 (서쪽)		0	0	0
RS126	제품임시창고2호동 / 1 / 건물외곽 / 건물외곽 (서쪽)		0	0	0
RS127	샤워장동 / 1 / 샤워장 건물외곽 / 안전교육장 정문 우측		0	0	0
RS128	샤워장동 / 1 / 샤워장 건물외곽 / 백세척실 정면 좌측		0	0	0
RS129	샤워장동 / 1 / 샤워장 건물외곽 / 백세척실 정면 우측		0	0	0
RS130	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남쪽 외곽		0	0	0
RS131	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남쪽 외곽		0	0	0
RS132	울산센터 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 북측 (서측)		0	0	0
RS133	울산센터동 / 1 / 울산센터 건물외곽 / 울산센터 북측 (동측)		0	0	0
RS134	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS135	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS136	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS137	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS138	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS139	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS140	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS141	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS142	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS143	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS144	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS145	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS146	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS147	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS148	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS149	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS150	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS151	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS152	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS153	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS154	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS155	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS156	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS157	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS158	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS159	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS160	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS161	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS162	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS163	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS164	외곽 / 1 / 외곽 / 외곽 울타리		0	0	0
RS165	갈색설탕임시창고동 / 1 / 갈색설탕임시창고 / 임시창고 북쪽		0	0	0
RS166	갈색설탕임시창고동 / 1 / 갈색설탕임시창고 / 임시창고 북쪽		0	0	0
RS167	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 남측(동측)		0	0	0
RS168	원당창고1호동 / 1 / 원당창고1호 건물외곽 / 원당창고1호 남측(동측)		0	0	0
RS169	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 동측(남측)		0	0	0
RS170	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 서쪽		0	0	0
RS171	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 서쪽		0	0	0
RS172	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 서쪽		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RS173	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 건물외곽 / 제품창고2호 북측		0	0	0
RS174	건물외곽 / 1 / 사무실 / 기술팀		0	0	0
RS175	건물외곽 / 1 / 사무실 / 기술팀		0	0	0
RS176	건물외곽 / 1 / 사무실 / 기술팀		0	0	0
RS177	건물외곽 / 1 / 사무실 / 기술팀		0	0	0
RS178	건물외곽 / 1 / 사무실 / 기술팀		0	0	0
RT001	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT002	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT003	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT004	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT005	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT006	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT007	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT008	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT009	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT010	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT011	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT012	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT013	제품창고1호동 / 1 / 제품창고1호 / 제품창고1호		0	0	0
RT039	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT040	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT041	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT042	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT043	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT044	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT045	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호		0	0	0
RT046	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호 동측 벽면 북측		0	0	0
RT047	제품창고2호동 / 1 / 제품창고2호 / 제품창고2호 동측 벽면 남측		0	0	0
RT048	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 남측 벽면 동측		0	0	0
RT049	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 북측 벽면 동측		0	0	0
RT050	제당공장동 / 1 / 백세척실 / 백세척실 남측 벽면		0	0	0
RT051	제당공장동 / 1 / 백세척실 / 백세척실 남측 벽면		0	0	0
RT052	제당공장동 / 1 / 부대시설구획 / 커피슈가실 생산실		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RT053	제당공장동 / 1 / 부대시설구획 / 커피슈가실 생산실		0	0	0
RT054	제당공장동 / 1 / 부대시설구획 / 커피슈가실 외포장실		0	0	0
RT055	제당공장동 / 1 / 생산파트 / 포장재 창고 남측 벽면 서측		0	0	0
RT056	제당공장동 / 1 / 생산파트 / 포장재 창고 서측 벽면		0	0	0
RT057	제당공장동 / 1 / 생산파트 / Silo 1층 출입구		0	0	0
RT058	제당공장동 / 1 / 생산파트 / Silo 1층 출입구		0	0	0
RT059	제당공장동 / 1 / 생산파트 / Silo 1층 출입구		0	0	0
RT060	제당공장동 / 1 / 생산파트 / 배합실 1층 남측 출입구		0	0	0
RT061	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT062	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT063	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT064	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인황백건조기		0	0	0
RT065	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인황백건조기		0	0	0
RT066	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인황백건조기		0	0	0
RT067	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT068	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT069	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT070	제당공장동 / 1 / 생산라인구획 / 생산라인		0	0	0
RT071	제당공장동 / 1 / 포장실구획 / 갈색설탕 팔레트 적재실 서측		0	0	0
RT072	제당공장동 / 1 / 포장실구획 / 갈색설탕 포장실 서측 비상구		0	0	0
RT073	제당공장동 / 1 / 포장실구획 / 생산동황백포장재보관실		0	0	0
RT074	제당공장동 / 1 / 포장실구획 / 갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면		0	0	0
RT075	복지관동 / 1 / 직원식당 / 직원식당 주방 부식창고 남측 벽면 서측		0	0	0
RT076	복지관동 / 1 / 직원식당 / 직원식당 주방 부식창고 동측 벽면 중앙		0	0	0
RT077	복지관동 / 1 / 직원식당 / 직원식당 홀 동측 벽면 북측		0	0	0
RT078	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 / 제품임시창고1호 서측 벽면 북측		0	0	0
RT079	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 / 제품임시창고1호 서측 벽면 남측(일반구역)		0	0	0
RT080	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 / 제품임시창고1호 동측 벽면 남측		0	0	0
RT081	제품임시창고1호동 / 1 / 제품임시창고1호 / 제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)		0	0	0
RT082	제품임시창고2호동 / 1 / 제품임시창고2호 / 제품임시창고2호 서측 벽면 북측		0	0	0
RT083	제품임시창고2호동 / 1 / 제품임시창고2호 / 제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)		0	0	0
RT084	제품임시창고2호동 / 1 / 제품임시창고2호 / 제품임시창고2호 동측 벽면 남측		0	0	0
RT085	제품임시창고2호동 / 1 / 제품임시창고2호 / 제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)		0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

장비일련번호	설치장소	해충명	포획	흔적	섭식
RT086	제품임시창고4호 / 1 / 임시창고4호 / 임시창고4호 서측		0	0	0
RT087	제품임시창고4호 / 1 / 임시창고4호 / 임시창고4호 서측		0	0	0
RT088	기능성설탕공장동 / 1 / 박스포장 및 적재실 / 출입구		0	0	0
RT089	기능성설탕공장동 / 1 / 박스포장 및 적재실 / 출입구	땃쥐	2	0	0
RT090	기능성설탕공장동 / 1 / 박스포장 및 적재실 / 스피드도어		0	0	0
RT091	기능성설탕공장동 / 1 / 박스포장 및 적재실 / 스피드도어		0	0	0
RT092	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 서측 북측 벽면(준청결구역)		0	0	0
RT093	기능성설탕공장동 / 1 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 서측 북측 벽면(준청결구역)		0	0	0
RT094	기능성설탕공장동 / 2 / 포장 HOPPRE실 / 포장 HOPPER실		0	0	0
RT095	기능성설탕공장동 / 2 / 포장 HOPPRE실 / 포장 HOPPER실		0	0	0
RT096	기능성설탕공장동 / 3 / 기능성설탕공장동 / 출입구		0	0	0
RT097	기능성설탕공장동 / 3 / 기능성설탕공장동 / 출입구		0	0	0
RT098	기능성설탕공장동 / 7 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남측 서측 벽면(일반구역)		0	0	0
RT099	기능성설탕공장동 / 7 / 기능성설탕공장동 / 기능성설탕공장 남측 서측 벽면(일반구역)		0	0	0
RT105	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 남측 벽면 동측		0	0	0
RT106	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 북측 벽면 동측		0	0	0
RT107	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 북측 벽면 서측		0	0	0
RT108	제품창고3호동 / 1 / 제품창고3호 / 제품창고3호 남측 벽면 서측		0	0	0

8) 포충등별 모니터링 분석

일련번호	파리	모기	갈따구	나방 파리	초파리	날파리	나방	기타	합계	설치장소
PH003	6	4	3	8	6	21	6	0	54	Silo 1층 엘리베이터 판넬
PH024	7	7	2	17	16	49	4	0	102	생산라인
PH025	15	15	6	19	18	66	8	0	147	생산라인
PH026	8	5	7	10	24	37	1	0	92	갈색설탕 건조기 동측
PH027	8	5	4	16	30	75	2	0	140	생산라인
PH028	10	9	12	23	22	52	1	0	129	생산라인
PH029	10	8	5	1	4	70	5	0	103	갈색설탕 팔레트 적재실 서측
PH030	0	1	0	3	8	11	0	0	23	갈색설탕 포장실 북측 중앙(청결구역)
PH031	5	6	6	3	0	20	0	0	40	생산동황백포장재보관실
PH032	0	0	2	0	0	17	0	0	19	갈색설탕 포장실 남측 중앙(청결구역)
PH033	3	1	3	2	7	38	1	0	55	갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

일련번호	파리	모기	갈따구	나방 파리	초파리	날파리	나방	기타	합계	설치장소
PH034	5	4	3	0	0	22	2	0	36	갈색설탕 포장실 2층 제조시설 서측(일반구역)
PH036	5	4	7	4	8	31	3	0	62	커피슈가실 전실
PH037	0	0	0	4	4	13	0	0	21	커피슈가실 외포장실
PH038	7	4	4	8	13	55	3	0	94	커피슈가실 생산실
PH039	5	5	3	0	12	31	7	0	63	커피슈가실 입구전실
PH040	0	0	0	0	0	3	0	0	3	커피슈가실 위생전실
PH041	82	22	144	45	164	581	42	0	1,080	직원식당홀
PH042	48	44	42	59	50	2,318	71	0	2,632	직원식당홀
PH043	32	36	94	128	127	392	36	0	845	직원식당 홀 동측 벽면 북측
PH045	3	0	3	3	9	8	2	0	28	백세척실 동측 벽면 북측
PH046	0	0	0	0	4	3	0	0	7	흑설탕, 갈색설탕 위생실
PH049	5	4	1	9	7	50	0	0	76	Silo 1층 출입구
PH051	14	9	8	2	0	73	3	0	109	제당공장 1층 포충탑(하단)(일반구역)
PH052	14	10	11	0	0	55	5	0	95	제당공장 1층 포충탑(하단)(일반구역)
PH053	24	9	10	1	0	139	6	0	189	제품창고2호 남측 벽면
PH054	51	17	17	9	13	281	18	0	406	제품창고2호 북측 벽면 동측
PH055	42	18	28	0	0	206	26	0	320	수출품 출하장 서측(일반구역)
PH056	24	10	7	10	25	133	17	0	226	제품창고 1호 남측 벽면 서측(일반구역)
PH057	29	19	15	13	37	130	18	0	261	제품창고1호 북측 중앙 동측
PH058	14	6	5	9	5	107	3	0	149	원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)
PH059	24	12	12	13	6	174	18	0	259	원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)
PH060	33	12	23	12	13	122	13	0	228	원당창고 1호 동측 벽면 북측(일반구역)
PH061	18	10	13	20	0	95	11	0	167	원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)
PH062	24	15	15	10	21	178	19	0	282	원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)
PH063	13	12	8	20	5	188	15	0	261	원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)
PH064	28	7	8	12	5	126	11	0	197	원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)
PH065	31	19	32	15	5	220	26	0	348	제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)
PH066	22	15	9	13	4	196	19	0	278	제품임시창고1호 동측 벽면 남측
PH067	35	26	29	5	0	147	25	0	267	임시창고4호 서측
PH068	35	21	11	6	0	190	25	0	288	제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)
PH069	30	17	25	16	0	212	29	0	329	제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)
PH070	1	0	5	9	7	31	1	0	54	기능성설탕공장 동쪽 남측 벽면(일반구역)
PH071	12	13	10	6	4	70	11	0	126	스피드도어

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

일련번호	파리	모기	갈따구	나방 파리	초파리	날파리	나방	기타	합계	설치장소
PH072	0	0	0	0	0	8	0	0	8	기능성설탕공장 북쪽 북측 벽면(청결구역)
PH073	6	5	5	3	12	27	8	0	66	기능성설탕공장 서쪽 남측 벽면(일반구역)
PH074	15	12	5	3	16	85	17	0	153	기능성설탕창고 남쪽 서측(일반구역)
PH075	0	0	0	0	0	12	0	0	12	포장 HOPPER실
PH076	0	0	0	0	0	3	0	0	3	휴게실
PH077	5	10	4	0	0	29	1	0	49	기능성설탕공장 북쪽 벽면(준청결구역)
PH078	9	11	8	0	10	29	4	0	71	기능성설탕공장 북쪽 서측 벽면(준청결구역)
PH079	3	0	1	0	0	12	0	0	16	기능성설탕공장 남쪽 서측 벽면(일반구역)
PH084	2	4	22	20	19	27	10	0	104	배합실
PH085	27	8	14	7	4	125	15	0	200	음이온수지포장실
PH086	20	10	12	11	18	120	8	0	199	양이온포장실
PH087	17	9	14	0	1	163	27	0	231	초순수실

9) 월별 해충 모니터링 분석

해충	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
쥐	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
땃쥐	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
미국바퀴	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
개미	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
파리	0	0	0	0	0	0	0	886	0	0	0	0
나방파리	0	0	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0
초파리	0	0	0	0	0	0	0	763	0	0	0	0
날파리	0	0	0	0	0	0	0	7,676	0	0	0	0
모기	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	0
갈따구	0	0	0	0	0	0	0	737	0	0	0	0
나방	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0
썬더블루 포획	0	0	0	0	0	0	0	96,919	0	0	0	0

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

4. 문제점/조치내역/향후계획

구분	세부내역
	<내부> 2026-08-06 (1) 모니터링 현황 : [갈색설탕 건조기 동측][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 15 포획, [갈색설탕 팔레트 적재실 서측][피닉스프로N] 날파리 25 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [갈색설탕 포장실 2층 제조시립실 서측(일반구역)][피닉스프로N] 날파리 7 포획, [갈색설탕 포장실 남측 중앙(청결구역)][피닉스프로N] 날파리 5 포획, [갈색설탕 포장실 북측 중앙(청결구역)][피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면][피닉스프로N] 날파리 11 포획, [기능성설탕공장 남측 서측 벽면(일반구역)][피닉스프로N] 날파리 5 포획, [기능성설탕공장 동측 남측 벽면(일반구역)][피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [기능성설탕공장 북측 벽면(준청결구역)][피닉스프로N] 날파리 7 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [기능성설탕공장 북측 북측 벽면(청결구역)][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [기능성설탕공장 북측 서측 벽면(준청결구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 7 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [기능성설탕공장 서측 남측 벽면(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 4 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 15 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [배합실][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 4 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [백세척실 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 초파리 1 포획, [생산동향백포장재보관실][피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [생산라인][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 100 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [서고][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 8 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [수출품 출하장 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 20 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [스피드도어][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [안전][피닉스프로N] 깔따구 148 포획, [피닉스프로N] 나방 100 포획, [피닉스프로N] 나방파리 146 포획, [피닉스프로N] 날파리 1,317 포획, [피닉스프로N] 모기 88 포획, [피닉스프로N] 초파리 175 포획, [피닉스프로N] 파리 126 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 25 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 55 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 4 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [임시창고4호 서측][피닉스프로N] 깔따구 7 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 18 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제당공장 1층 포충탑(하단)(일반구역)][피닉스프로N] 날파리 45 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 남측][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 45 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 6 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 35 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 25 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [제품창고 1호 남측 벽면 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품창고1호 북측 중앙 동측][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [제품창고2호 남측 벽면][피닉스프로N] 날파리 18 포획, [제품창고2호 북측 벽면 동측][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 40 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [직원식당 홀 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 깔따구 4 포획, [피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 70 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 7 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [직원식당홀][피닉스프로N] 깔따구 29 포획, [피닉스프로N] 나방 13 포획, [피닉스프로N] 나방파리 10 포획, [피닉스프로N] 날파리 650 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 35 포획, [피닉스프로N] 파리 18 포획, [창고2][피닉스프로N] 나방파리 8 포획, [피닉스프로N] 날파리 7 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [커피슈가실 생산실][피닉스프로N] 날파리 20 포획, [커피슈가실 외포장실][피닉스프로N] 날파리 5 포획, [커피슈가실 입구전실][피닉스프로N] 날파리 12 포획, [커피슈가실 전실][피닉스프로N] 날파리 11 포획, [포장 HOPPER실][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [흑설탕, 갈색설탕 위생실][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [Silo 1층 엘리베이터 판넬][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [Silo 1층 출입구][피닉스프로N] 날파리 10 포획 (2) 시설위생 현황 : 시설위생 문제없음 2026-08-14 (1) 모니터링 현황 : [갈색설탕 건조기 동측][피닉스프로N] 깔따구 4 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 15 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [갈색설탕 팔레트 적재실 서측][피닉스프로N] 깔따구 4 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [갈색설탕 포장실 남측 중앙(청결구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 6 포획, [갈색설탕 포장실 북측 중앙(청결구역)][피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 4 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 20 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [기능성설탕공장 북측 벽면(준청결구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 15 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [기능성설탕공장 북측 북측 벽면(청결구역)][피닉스프로N] 날파리 4 포획, [기능성설탕창고 남측 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 8 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [백세척실 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [생산동향백포장재보관실][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 6 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [생산라인][피닉스프로N] 깔따구 15 포획, [피닉스프로N] 나방 9 포획, [피닉스프로N] 나방파리 36 포획, [피닉스프로N] 날파리 85 포획, [피닉스프로N] 모기 17 포획, [피닉스프로N] 초파리 40 포획, [피닉스프로N] 파리 22 포획, [수출품 출하장 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 13 포획, [피닉스프로N] 나방 9 포획, [피닉스프로N] 날파리 53 포획, [피닉스프로N] 모기 8 포획, [피닉스프로N] 파리 17 포획, [스피드도어][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 나방파리 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 35 포획, [피닉스프로N] 모기 8 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [피닉스프로N] 파리 7 포획, [안전][피닉스프로N] 깔따구 177 포획, [피닉스프로N] 나방 104 포획, [피닉스프로N] 나방파리 92 포획, [피닉스프로N] 날파리 1,456 포획, [피닉스프로N] 모기 81 포획, [피닉스프로N] 초파리 171 포획, [피닉스프로N] 파리 105 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 8 포획, [피닉스프로N] 나방 10 포획, [피닉스프로N] 나방파리 12 포획, [피닉스프로N] 날파리 95 포획, [피닉스프로N] 모기 9 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 17 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 14 포획, [피닉스프로N] 나방 7 포획, [피닉스프로N]

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

구분	세부내역
	나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 8 포획, [피닉스프로N] 파리 20 포획, [원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 10 포획, [피닉스프로N] 나방 8 포획, [피닉스프로N] 나방파리 16 포획, [피닉스프로N] 날파리 120 포획, [피닉스프로N] 모기 8 포획, [피닉스프로N] 초파리 8 포획, [피닉스프로N] 파리 21 포획, [원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 13 포획, [피닉스프로N] 나방 11 포획, [피닉스프로N] 나방파리 14 포획, [피닉스프로N] 날파리 78 포획, [피닉스프로N] 모기 9 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 18 포획, [임시창고4호 서측][피닉스프로N] 깔따구 11 포획, [피닉스프로N] 나방 8 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 10 포획, [피닉스프로N] 파리 16 포획, [제당공장 1층 포충탑(하단)(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 11 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 11 포획, [피닉스프로N] 파리 16 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 남측][피닉스프로N] 깔따구 6 포획, [피닉스프로N] 나방 8 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 80 포획, [피닉스프로N] 모기 7 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [피닉스프로N] 파리 11 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 10 포획, [피닉스프로N] 나방 7 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 80 포획, [피닉스프로N] 모기 8 포획, [피닉스프로N] 파리 10 포획, [제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 10 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 70 포획, [피닉스프로N] 모기 9 포획, [피닉스프로N] 파리 15 포획, [제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 12 포획, [피닉스프로N] 나방 13 포획, [피닉스프로N] 나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 62 포획, [피닉스프로N] 모기 8 포획, [피닉스프로N] 파리 7 포획, [제품창고 1호 남측 벽면 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 60 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 10 포획, [제품창고1호 북측 중앙 동측][피닉스프로N] 깔따구 6 포획, [피닉스프로N] 나방 10 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 70 포획, [피닉스프로N] 모기 9 포획, [피닉스프로N] 초파리 20 포획, [피닉스프로N] 파리 13 포획, [제품창고2호 남측 벽면][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 10 포획, [제품창고2호 북측 벽면 동측][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 7 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 60 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 18 포획, [커피슈가실 생산실][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 25 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 8 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [커피슈가실 외포장실][피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [커피슈가실 외생전실][피닉스프로N] 날파리 3 포획, [커피슈가실 입구전실][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 4 포획, [커피슈가실 전실][피닉스프로N] 파리 3 포획, [커피슈가실 전실][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [포장 HOPPER실][피닉스프로N] 날파리 7 포획, [유계실][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [흑설탕 , 갈색설탕 , 위생실][피닉스프로N] 초파리 4 포획, [Silo 1층 엘리베이터 판넬][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [Silo 1층 출입구][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 20 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 4 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획 (2) 시설위생 현황 : 시설위생 문제없음 2026-08-20
주요문제점	(1) 모니터링 현황 : [갈색설탕 건조기 동측][피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [갈색설탕 팔레트 적재실 서측][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [갈색설탕 포장실 2층 제조시험실 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [기능성설탕공장 북측 서측 벽면(중정결구역)][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [기능성설탕창고 남측 서측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [배세척실 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [생산라인][피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 11 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 9 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [수출품 출하장 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [스피드도어][피닉스프로N] 날파리 10 포획, [안전][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 8 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [양이온포장실][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 45 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 60 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 60 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [음이온수지포장실][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 35 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [임시창고4호 서측][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [제당공장 1층 포충탑(하단)(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 남측][피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 35 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 40 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품창고 1호 남측 벽면 서측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [제품창고1호 북측 중앙 동측][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [제품창고2호 남측 벽면][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 40 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [제품창고2호 북측 벽면 동측][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 70 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 10 포획, [직원식당 홀 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 10 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 초파리 5 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [직원식당홀][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 8 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 8 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [초순수실][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [출입구][R-트랩] 맞뒤 2 포획, [커피슈가실 생산실][피닉스프로N] 초파리 2 포획, [커피슈가실 입구전실][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [커피슈가실 전실][피닉스프로N] 날파리 5 포획, [Silo 1층 출입구][피닉스프로N] 날파리 2 포획 (2) 시설위생 현황 : 시설위생 문제없음 2026-08-27 (1) 모니터링 현황 : [갈색설탕 건조기 동측][피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [갈색설탕 팔레트 적재실 서측][피닉스프로N] 날파리 3 포획, [갈색설탕 포장실 2층 제조시험실 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 4 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [갈색설탕 포장실 남측 중앙(청결구역)][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [갈색설탕 포장실 전실 동측 벽면][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [기능성설탕공장 동측 남측 벽면(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 9 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 8 포획, [피닉스프로N] 모기 9 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [기능성설탕공장 서측 남측 벽면(일반구역)][피닉스프로N] 날파리 8 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [기능성설탕창고 남측 서측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획,

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

구분	세부내역
	[피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [배합실][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 8 포획, [피닉스프로N] 초파리 4 포획, [백세척실 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 6 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [생산라인][피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 6 포획, [피닉스프로N] 날파리 14 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 12 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [수출품 출하장 서측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 53 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [양이온포장실][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 50 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 4 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 날파리 51 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [원당창고 1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 12 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [원당창고 2호 동측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 7 포획, [피닉스프로N] 나방파리 7 포획, [피닉스프로N] 날파리 64 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [원당창고 2호 북측 벽면 동측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 나방파리 6 포획, [피닉스프로N] 날파리 65 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 10 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [음이온수지포장실][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 45 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 4 포획, [임시창고4호 서측][피닉스프로N] 깔따구 3 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 날파리 31 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제당공장 1층 포충탐(하단)(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 5 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 남측][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 5 포획, [피닉스프로N] 날파리 36 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [제품임시창고1호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 6 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 30 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품임시창고2호 동측 벽면 북측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 나방파리 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 35 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 7 포획, [제품임시창고2호 서측 벽면 남측(일반구역)][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 6 포획, [피닉스프로N] 날파리 45 포획, [피닉스프로N] 모기 2 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [제품창고 1호 남측 벽면 서측(일반구역)][피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 나방파리 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 6 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 13 포획, [제품창고1호 북측 중앙 동측][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 나방파리 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 초파리 3 포획, [피닉스프로N] 파리 2 포획, [제품창고2호 남측 벽면][피닉스프로N] 깔따구 2 포획, [피닉스프로N] 나방 1 포획, [피닉스프로N] 날파리 41 포획, [피닉스프로N] 모기 3 포획, [피닉스프로N] 파리 5 포획, [제품창고2호 북측 벽면 동측][피닉스프로N] 깔따구 5 포획, [피닉스프로N] 나방 3 포획, [피닉스프로N] 날파리 76 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 파리 13 포획, [직원식당 주방 부식창고 동측 벽면 중앙] 미국바퀴 3 목격, [직원식당 홀 동측 벽면 북측][피닉스프로N] 깔따구 22 포획, [피닉스프로N] 나방 4 포획, [피닉스프로N] 나방파리 36 포획, [피닉스프로N] 날파리 121 포획, [피닉스프로N] 모기 5 포획, [피닉스프로N] 초파리 13 포획, [피닉스프로N] 파리 6 포획, [직원식당홀][피닉스프로N] 깔따구 14 포획, [피닉스프로N] 나방 15 포획, [피닉스프로N] 나방파리 8 포획, [피닉스프로N] 날파리 239 포획, [피닉스프로N] 모기 6 포획, [피닉스프로N] 초파리 22 포획, [피닉스프로N] 파리 43 포획, [조순수실][피닉스프로N] 깔따구 1 포획, [피닉스프로N] 나방 2 포획, [피닉스프로N] 날파리 10 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 초파리 1 포획, [피닉스프로N] 파리 3 포획, [커피슈가실 입구전실][피닉스프로N] 날파리 2 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획, [옥색탕 , 갈색탕 위생실][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [Silo 1층 엘리베이터 판넬][피닉스프로N] 날파리 1 포획, [Silo 1층 출입구][피닉스프로N] 날파리 3 포획, [피닉스프로N] 모기 1 포획, [피닉스프로N] 파리 1 포획 (2) 시설위생 현황 : (1) 내부 트렌치 덮개 뒤면에서 이물질이 장시간 누적되고 있어 내부 발생 비래해충이 발생되고 있는 실정임. (2) 트렌치 덮개를 열리지 않게 설치가 되어 있어, 트렌치 내부 청소를 미진행 상태임. 2026-08-28 (1) 모니터링 현황 : 해충없음 (2) 시설위생 현황 : 시설위생 문제없음
	<외부> 2026-08-06 (1) 모니터링 현황 : [기능성설탕공장 남쪽 외곽][센더블루N] 센더블루 포획 10,120 포획, [외곽] 개미 50 목격, [피닉스프로N] 깔따구 34 포획, [피닉스프로N] 나방 33 포획, [피닉스프로N] 나방파리 26 포획, [피닉스프로N] 날파리 195 포획, [피닉스프로N] 모기 22 포획, [피닉스프로N] 초파리 23 포획, [피닉스프로N] 파리 50 포획, [울타리 주변(식당홀)][R-스테이션 1] 쥐 1 좌악섭식, [원당창고1호 남측(동측)][센더블루N] 센더블루 포획 6,278 포획, [원당창고1호 동측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 2,516 포획, [원당창고2호 서측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 2,084 포획 (2) 시설위생 현황 : 건물 외곽 화단 지역에 쥐굴이 확인되었으며, 화단이 건물 출입문 및 외벽 등 인접 지역에 조성되어 있어, 해충의 서식 및 이동 경로 활용될 수 있는 실정임. 2026-08-14 (1) 모니터링 현황 : [기능성설탕공장 남쪽 외곽][센더블루N] 센더블루 포획 11,739 포획, [외곽] 해충없음 모니터링 이상없음, [원당창고1호 동측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 5,492 포획, [원당창고2호 서측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 15,988 포획 (2) 시설위생 현황 : 문제없음 2026-08-20 (1) 모니터링 현황 : [기능성설탕공장 남쪽 외곽][센더블루N] 센더블루 포획 11,034 포획, [외곽] 해충없음 모니터링 이상없음, [원당창고1호 동측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 4,943 포획, [원당창고2호 서측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 4,691 포획 (2) 시설위생 현황 : 문제없음 2026-08-27 (1) 모니터링 현황 : [기능성설탕공장 남쪽 외곽][센더블루N] 센더블루 포획 10,221 포획, [외곽] 해충없음 모니터링 이상없음, [원당창고1호 동측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 6,172 포획, [원당창고2호 서측(남측)][센더블루N] 센더블루 포획 5,641 포획

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

구분	세부내역
	<내부> 2026-08-06 (1) 서비스 제공 내역 : [생산라인] 썬더블루 관리, 피닉스 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : 시설위생 문제없음 2026-08-14 (1) 서비스 제공 내역 : [조성품 포장실 1층 복측(청결구역)] 피닉스 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : 시설위생 문제없음 2026-08-20 (1) 서비스 제공 내역 : [직원식당홀] 글루보드 점검/관리, 피닉스 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : 시설위생 문제없음 2026-08-27 (1) 서비스 제공 내역 : [내빈식당홀] 잔류분무 실시, [식당관리인실] 잔류분무 실시, [식품창고] 잔류분무 실시, [직원식당 주방 부식창고 남측 벽면 서측] 잔류분무 실시, [직원식당 주방 부식창고 동측 벽면 중앙] 잔류분무 실시, [직원식당 홀 동측 벽면 복측] 잔류분무 실시, [직원식당 주방 입구 복측(일반구역)] 잔류분무 실시, [직원식당홀] 잔류분무 실시, [직원식당홀 동측 중앙(일반구역)] 잔류분무 실시, [직원식당홀 서측 중앙(일반구역)] 잔류분무 실시 (2) 시설위생 요청 내역 : (1) 트랜치 내부에 존재하는 유기물에 대해서는 주 1회 이상 청소를 통해 제거하고 제거된 이물 및 쓰레기는 외부로 즉시 배출해야 함. (2) 트랜치는 쉽게 개방될 수 있게 설치하여, 직원이 손쉽게 청소를 진행해야 함. (3) 트랜치 개보수 시 구매(높낮이)조절을 통하여, 자연 배수가 될 수 있도록 함. 2026-08-28 (1) 서비스 제공 내역 : [101-308호] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [각설탕 포장실 서측 벽면 중앙(청결구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [강당] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [공장장실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [교한대] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [귀ISO사무실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [기계실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [남] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [남락카] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [남사위장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [남휴게실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [내빈식당홀] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [노조사무실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [당구장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [대교육장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [대회의실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [도서실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [독서실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [동진기업] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [로비] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [매점] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [물탱크실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [변전실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [보전사무실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [복도] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [부승사] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [분임토의실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [비서실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [비품차옥] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [사무실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [상덕사] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [생산라인] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [생산파트] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [사위장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [서고] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [소회의실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [시청각실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [식당관리인실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [식품창고] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [안전] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여락카] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여사위장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여자유게실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여유게실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [영사실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [영양사실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [응접실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [이용실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [인사팀] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [작업복] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [재용당실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [저수조] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [전산] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [정보처리센터] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [정수장] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [지원팀] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [직원식당주방 입구 복측(일반구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [직원식당홀 서측 중앙(일반구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [창고] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [창고1] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [창고2] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [총무용품실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [커피슈가실 서측 숙성실 우측(준청결구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [탕비실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [포장실 1층 동측 벽면 복측(청결구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [포장실 2층 동측 벽면 1층 계단 입구(청결구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [포장파트] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [헬스클럽] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [환경안전팀] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [항백] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [회의실] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [CCP] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [Ton bag 내피 검사실 동측(일반구역)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무 (2) 시설위생 요청 내역 : 시설위생 문제없음 <외부> 2026-08-06 (1) 서비스 제공 내역 : [외곽] 세빅스 RG 시리즈 투약, 썬더블루 관리, 잔류분무 실시, 피닉스 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : (1) 건물과 인접된 지역에는 화단 및 수목이 식재 하지 않는 것이 원칙이며, 또한 화단 조성 시 최소 건물과 약 15m 정도에 이격된 장소에 조성해야 함. (2) 수목은 비래해충의 은신처를 최소화 하기 위해 정기적인 가지치기 및 제초작업을 진행함. 2026-08-14 (1) 서비스 제공 내역 : [외곽] 썬더블루 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : 특이사항 없음 2026-08-20 (1) 서비스 제공 내역 : [외곽] 썬더블루 관리 (2) 시설위생 요청 내역 : 특이사항 없음 2026-08-27 (1) 서비스 제공 내역 : [식품창고] 잔류분무 실시, [외곽] 썬더블루 관리, 피닉스 관리, [울타리 주변(식당홀)] 잔류분무 실시, [직원식당 남측 출입구(남측)] 잔류분무 실시, [직원식당 주방 출입구] 잔류분무 실시, [직원식당홀 남측] 잔류분무 실시 (2) 시설위생 요청 내역 : 특이사항 없음 2026-08-28 (1) 서비스 제공 내역 : [공무동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [기숙사 서측] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [물류동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [복지관 서측 출입구 우측] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [본관 남측(중앙)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [식품창고] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [실험실동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [여차 샤워장 입구] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [외곽] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [정수장동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [창고동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [탱크로리 출하장 복측(서측)] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [토백 세척장 입구 서측] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [헬스클럽] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무, [화장실동] 개미 베이트 관리, 외곽 동력분무 (2) 시설위생 요청 내역 : 특이사항 없음

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

구분	세부내역
향후 서비스 계획	2026-08-06 □1차 정기서비스 진행 —건물외곽 구서장비 모니터링 진행 · 쥐상자 95번 쥐약 섭식 확인 · 시설점검 결과 외곽 울타리 구획으로 도로변 배수로 및 울타리 주변에서 활동하던 쥐의 내부 섭식 흔적으로 확인됨, 울타리 주변으로 조성된 풀숲으로 인해 쥐가 은신하여 내부 유입이 용이함, 울타리 주변 풀숲 제초 작업이 필요 · 쥐 활동 및 서식 억제를 위해 베이트 설치 진행 —포충등 모니터링 및 데이터 기록
	2026-08-14 □2차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 카트리지 교체 —특이사항 없음
	2026-08-20 □3차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 데이터 기록 —내부 글루보드 모니터링 및 교체 · 89번 글루보드 땃쥐 포획 외 이상무 —기숙사, 기술개발팀, 토크네퍼실, 본관 개미 등 보행해충으로 인한 추가 방역 진행 —4차 정기서비스 포충등 카트리지 교체, 데이터 기록 예정
	2026-08-27 □4차 정기서비스 진행 —포충등 모니터링 및 카트리지 교체, 청소관리 진행 —데이터 입력 —장비 작동 여부 이상무 —특이사항 없음
	2026-08-28 □5차 정기서비스 진행 —동력분무, 개미 관리 —우천으로 인해 동력분무 9월 1차 시 진행 예정 —이슈구획 추가 점검
	*폐밀처리실 쥐 유입 · 시설점검 진행, 주변 배수로 방서망 들뜸 현상과 배수로 벽면 파손으로 인한 구멍으로 쥐 활동이 이루어지고있으며 외곽 쥐상자 약제 섭식 확인됨, 개방된 출입문으로 인한 유입, 재발 방지를 위해 시설보완 및 출입문 관리 필요
	*기숙사, 토크네퍼실, 식당 · 개미, 콩벌레, 미국바퀴 등 보행해충 이슈로 살충제 및 베이트 투약
	*최외곽, 건물외곽 등 화단으로 인한 개미 서식률이 높음. 건물 주변 당분으로 인해 다양한 위치에서 개미들이 확인됨. 화단 등 제초 작업 필요, 건물 내부 당분 등 청소관리 필요, 실내 유입을 억제하기 위해 출입문 틈새보완 및 창문 틈새보완 필요, 내외부 벽면 틈새보완 필요
	· 개미 서식 억제를 위해 살충제 및 개미베이트 집중투약
	—차후 방문 시 모니터링된 해충을 파악하여 방제솔루션 제공 예정

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

5. 시설 점검 내역

1) 기간내 점검 상태 별 현황

신규등록	개선 진행중	개선예정	개선완료	개선 미진행	개선불가	문제 없음	합계
6	0	0	0	2	0	4	6

2) 일자별 시설점검 내역

▣개선 미진행

점검일자	2026-08-06	최초등록일자	2026-08-14		
대분류/층	외곽	중분류	외곽	세분류	외곽
구분	환경	점검대상	건물 인접 수목 식재	개선예정일자	



문제점	건물 외곽 화단 지역에 쥐굴이 확인되었으며, 화단이 건물 출입문 및 외벽 등 인접 지역에 조성되어 있어, 해충의 서식 및 이동 경로 활용될 수 있는 실정임.
고객 개선안	(1) 건물과 인접된 지역에는 화단 및 수목이 식재 하지 않는 것이 원칙이며, 또한 화단 조성 시 최소 건물과 약 15m 정도에 이격된 장소에 조성해야 함. (2) 수목은 비래해충의 은신처를 최소화 하기 위해 정기적인 가지치기 및 제초작업을 진행함.
개선내역	
서비스 제공사항	세빅스 RG 시리즈 투약, 썬더블루 관리, 잔류분무 실시, 피닉스 관리

서비스 결과 보고서 - (주)삼양사울산1공장

점검일자	2026-08-27	최초등록일자	2026-08-27		
대분류/층	복지관동	중분류	직원식당	세분류	직원식당 주방 부식창고 동측 벽면 중앙
구분	위생	점검대상	유기물 축적	개선예정일자	



문제점	(1) 내부 트랜치 덮개 뒤면에서 이물질이 장시간 누적이 되고 있어 내부 발생 비래해충이 발생되고 있는 실정임. (2) 트랜치 덮개를 열리지 않게 설치가 되어 있어, 트랜치 내부 청소를 미진행 상태임.
고객 개선안	(1) 트랜치 내부에 존재하는 유기물에 대해서는 주 1회 이상 청소를 통해 제거하고 제거된 이물 및 쓰레기는 외부로 즉시 배출해야 함. (2) 트랜치는 쉽게 개방될 수 있게 설치하여, 직원이 손쉽게 청소를 진행해야 함. (3) 트랜치 개보수 시 구배(높낮이)조절을 통하여, 자연 배수가 될 수 있도록 함.
개선내역	
서비스 제공사항	잔류분무 실시