



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 1 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 001-(30D)

Nome: WP 0260 (ROT) - LUBRICATE BIFILAR

Tarefa: 38100026313

Duração : 1:00

Bater? N

Concor? N

Tipo: EXECUÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 14 000 640

Type: LUBRIFICATION

Categoria:

Publicação: EM 0013

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap: LUBR

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

FIGURA




Figure 1. Lubricate Bifilar.

TEXTO

Lubricate Bifilar Every 40 Hours or 30 Days: (ROT)



1. Clean old lubricant from bifilar with machinery wiping towel, (WP 3722, Item 459).

CAUTION

Do not allow any lubricant to contact the elastomeric bearings. Any contact may seriously degrade the life of the rubber in the bearing. If contact occurs, rinse immediately with clean soapy water.

NOTE

In dry sandy climates, use solid film lubricant, (WP 3722, Item 252, on biflar moving parts and contacting surfaces. In salt water/spray environment, use a light coat of general purpose grease, (WP 3722, Item 194), on tapered washers.

2. Apply general purpose grease (WP 3722, Item 194), to bifilar bushings, pins, and washers (Figure 1).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS**Matrícula** SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS**Sigla** Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-30D	CALENDÁRICA 30 DIAS	1	INSPEÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 4 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 086-PMS

Nome: 5.1 ROT

Tarefa: 38100026463

Duração : 0:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 600 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

Inspect intermediate gear box as follows:

Remove cover. (ROT)

Inspect housing, mounting feet, and fuselage mounting pads for cracks, dents, nicks, corrosion and security. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

1

0:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 5 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 088-PMS

Nome: 5.1 ROT

Tarefa: 38100026467

Duração : 0:10

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 600 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

Inspect intermediate gear box as follows:

Inspect drain holes for obstruction. (ROT)

Reinstall cover. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:10

1

0:10

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 6 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 089-PMS		Nome: 5.2 ROT			
Tarefa: 38100026469		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 600 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					
TEXTO					
Inspect tail rotor pylon area as follows:					
Open drive shaft cover.(ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:05	1	0:05
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 7 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 092-PMS		Nome: 5.2 ROT			
Tarefa: 38100026475		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: EXECUÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 700 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO	
Inspect tail rotor pylon area as follows:	
Close drive shaft cover. (ROT)	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
CEL - CELULA	TÉCNICO	0:05	1	0:05
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:05	1	0:05

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 8 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 111-PMS

Nome: 6.6 ROT

Tarefa: 38100026521

Duração : 0:15

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect accessory module for oil seepage, paying particular attention to area around main generator. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:15

1

0:15

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1 1 INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2 1 INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H 1 INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H 1 INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H 1 INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 9 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 112-PMS	Nome: 6.7 ROT			
Tarefa: 38100026523	Duração : 0:15	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect input and accessory module housings for paint discoloration from aluminized gray to brown. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:15	1	0:15

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 10 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 116-PMS		Nome: 6.10 ROT			
Tarefa: 38100026530		Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect main rotor pitch control rod elastomeric bearings as follows: (ROT)
NOTE Elastomeric rod end bearing plastic feeler gauge should only be used if possible separation exists based on visual inspection of bearing surface.
Inspect main rotor head upper and lower pitch control rod end bearings for elastomeric cracks or separation, if a concentration or pileup of eraser type wear is present, if an extrusion is detected, if cracking or disbonding of elastomer from shim inner or outer member is suspected. Visually check for signs of inner member separation using hand force, shaking control rod. Check for gaps or cracks in areas other than manufactured shim gaps.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO



INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMS-40

INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 12 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 117-PMS		Nome: 6.12 ROT			
Tarefa: 38100026531		Duração : 0:45	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect main rotor hub and spindle as follows: (ROT)
Inspect hub for cracks and damage.
Visually check spindle shaft shrink tubing for evidence of looseness or movement.
Check inner race slippage mark for movement.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:45	1	0:45

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 13 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 119-PMS	Nome: 6.14 ROT				
Tarefa: 38100026539	Duração : 0:40	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF: AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

Inspect droop stops as follows: (ROT)

Check droop stop lugs for cracks.

Check droop stop ring nut for looseness, and sleeve bearing (inner race) for cracks, on spindle assemblies 70070- 10030-041, 70070-10030-042, 70070-10030-045, 70070-10030-046, 70102-08200-041 through 70102-08200- 044, and 70102-08200-063.

Check droop stop support for cracks. Visually inspect droop stop support for cracks at upper and lower puller grooves.
Check droop stop and droop stop retaining pin bushings for damage and security.
Visually inspect springs and attaching hardware for signs of corrosion

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula	SN
Aplicada a todos os equipamentos	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla	Descrição
Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:40	1	0:40

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

INSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO



FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 15 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 120-PMS		Nome: 6.15 ROT			
Tarefa: 38100026540		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect anti-flap assemblies as follows: (ROT)
Check for damage, security, and freedom of Operation.
Visually inspect for interference or contact between the anti-flap cam and stop plate.
Visually inspect for contact between the droop stop cam and horn attachment bolts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 16 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 121-PMS

Nome: 6.16 ROT

Tarefa: 38100026542

Duração : 1:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect main rotor spindle elastomeric bearings as follows:(ROT)

NOTE

The spindle elastomeric bearing consists of a spherical bearing and a thrust bearing. Wear of either bearing is a gradual process that will take several hundreds of hours from first detection of rubber damage to point where bearing must be replaced. Visual comparison of the bearings in the applicable technical manual is the criterion for acceptance or rejection. A white wax-like substance on rubber surfaces is normal and should not be removed.

Using a flashlight and mirror, visually inspect inner and outer surface of spherical bearings through the 2-inch diameter inspection hole for wear, laminate separations, and cracked shims.

NOTE

Do not remove spindle to inspect inner surface of thrust bearing.

Using a flashlight and mirror, visually inspect outer surface thrust bearing for elastomeric extrusions, paying particular attention to the 6 o'clock position and surface areas furthest inboard. Replace thrust bearing within the next 40 flight hours if any extrusions are found.

Inspect thrust bearings for laminate separations and cracked shims. Cracks will appear in the edge of metal shims. No cracks allowed. Check elastomeric bearings for surface cracking or crazing of rubber. Small hairline surface cracking or crazing of rubber is acceptable. If droop stop pounding is experienced, inspect droop stop ears on spherical elastomeric bearing endplates for cracks. Check thrust bearing endplates for cracks.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 17 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

Inspect hub arms for signs of contact with spindle retention nuts.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS
MatrículaSN	SiglaDescrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	1	1:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 18 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 122-PMS		Nome: 6.17 ROT			
Tarefa: 38100026544		Duração : 0:45	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect biflar assembly as follows: (ROT) Inspect bifilar for cracks, visible damage, wear, and security. Clean tapered bifilar washers, bushings, and pins. Visually inspect tapered bifilar washers for wear and damage. Inspect weights for cracks between and adjacent to bushing bores on both upper andlower surfaces. Inspect top and bottom bonded joints of weights for cracks. Lubricate washers, pins, and bushings.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:45	1	0:45
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 19 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 123-PMS		Nome: 6.18 ROT			
Tarefa: 38100026545		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect bifilar weights as follows: (ROT)					
Inspect weights for nicks, gouges, and cracks in Areas A, B, and C.					
NOTE					
Cracked paint in Area C of weights marked with "UT" in area of part number is acceptable. Inspect for paint cracks in Areas A and B of weights marked with "UT" near part number.					
Inspect weights without "UT" marked in area of part number for cracks in paint in AREAS A, B, and C.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS		
Matricula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:30	1	0:30
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO DESCRIÇÃO		FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 20 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 124-PMS		Nome: 6.19 ROT			
Tarefa: 38100026546		Duração : 2:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Test main rotor blade pressure indicators. (ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matricula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	2:00	2	4:00
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 21 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 125-PMS		Nome: 6.20 ROT			
Tarefa: 38100026549		Duração : 0:50	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type:			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: CASO O ITEM NÃO ESTEJA INSTALADO O INSPETOR DEVERÁ CANCELAR A TAREFA.					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect main rotor blade pins as follows: (ROT)
Check solid blade pins for condition, security, and installation of cotter pins.
Check expandable pins for security and condition. Verify pin tension as follows:
NOTE
There must not be any binding of the expandable pin by the main rotor blade when the tension is checked. The main rotor blades and blade pins do not have to be removed for this inspection.
Use blade clamp assembly, hoist (or maintenance crane), hoist sling and adapter as necessary, to raise main rotor blade and remove any binding of expandable pins.
Release expandable pin handle from lower nut and open handle.
Pull pin out far enough for top two expandable segments to be visible above blade cuff.
Verify that pin is not fractured by observing corresponding movement of lower end of core pin. DO NOT COMPLETELY REMOVE PIN.
If pin is not defective, reinstall and check closing tension on handle.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matrícula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:50	1	0:50



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 22 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 23 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 126-PMS		Nome: 6.21 ROT			
Tarefa: 38100026551		Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

Inspect swashplate as follows: (ROT)

Inspect swashplate and scissors assemblies for cracks, dents, distortion, corrosion and security.

Inspect swashplate uniball for cleanness.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:20	1	0:20

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 24 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 127-PMS		Nome: 6.22 ROT			
Tarefa: 38100026552		Duração : 0:10	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect swashplate link assemblies for cracks. (ROT)					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:10	1	0:10
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 25 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 128-PMS		Nome: 6.23 ROT			
Tarefa: 38100026556		Duração : 0:50	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
TEXTO					
Inspect main rotor scissors as follows: (ROT) Using a dial indicator inspect scissors attachment bearings on swashplate for radial and axial play. Using a dial indicator inspect upper rotating scissors bearings for radial and axial play. Using a dial indicator inspect lower rotating scissors bearings for radial and axial play.					
TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS			TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS		
Matrícula SN			Sigla Descrição		
Aplicada a todos os equipamentos			Aplicada a todos os Modelos		
RECURSOS HUMANOS					
Especialidade/Subespecialidade		Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES		TÉCNICO	0:50	1	0:50
QUALIFICAÇÕES					
Código	Descrição				
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)				
NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA					
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO		
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO		
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO		
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO		
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO		
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO		
FIM DA TAREFA					



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 26 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 129-PMS		Nome: 6.24 ROT			
Tarefa: 38100026559		Duração : 0:30	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO

Inspect main transmission as follows: (ROT)

Inspect mounting lugs for cracks, dents, nicks, corrosion, and security.

Check engine input seal area for oil leaks.

MWO 50-43 Inspect dowel pin retention bolts and retaining angles for deformation and security.

W/O MWO 50-43 Inspect dowel pins for signs of axial or rotational play on main gear box with slippage strip.

W/O MWO 50-43 Inspect sealing compound covering dowel pins for bulging, blistering, and cracking.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:30	1	0:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 27 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 130-PMS		Nome: 6.25 ROT			
Tarefa: 38100026561		Duração : 0:05	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK			
Identif: 11 400 200	Type: VISUAL CHECK			Categoria:	
Publicação: TM 1-1520-237-PMS	CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:	
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO	
Inspect gust lock as follows: (ROT)	
Engage gust lock.	
Inspect gust lock for damage, wear, and security.	
Release gust lock.	

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:05	1	0:05

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 28 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 131-PMS		Nome: 6.26 ROT			
Tarefa: 38100026566		Duração : 0:20	Bater? N	Concor? N	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 11 400 200		Type: VISUAL CHECK			Categoria:
Publicação: TM 1-1520-237-PMS		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					

TEXTO
Inspect oil cooler and radiator as follows: Turn main rotor blades as required to gain access to oil cooler and engage gust lock. (ROT) Remove duct access cover. (ROT) Inspect drive shaft for cracks, corrosion, damage and security. (ROT) Inspect duct interior for debris and obstructions. (ROT) Inspect fan for obstructions and debris trapped in pockets between blades. Do not remove epoxy used for balancing rotor from pockets(ROT) Inspect radiator for dirt and debris. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matricula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	0:20	1	0:20

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 29 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 134-PMS

Nome: 6.26 ROT

Tarefa: 38100026573

Duração : 0:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF : AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect oil cooler and radiator as follows:

Inspect drive shaft bearing supports for cracks and security. (ROT)

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

Matrícula SN

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS

Sigla Descrição

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade

Atividade

H/h

Qtde Recursos

Total

ROT - ROTORES

TÉCNICO

0:30

1

0:30

QUALIFICAÇÕES

Código

Descrição

H60L

CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO DESCRIÇÃO

FASE

DESCRIÇÃO

PMI-480 INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1

1

INSPEÇÃO

PMI-960 INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2

1

INSPEÇÃO

PMS-120 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H

1

INSPEÇÃO

PMS-360 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H

1

INSPEÇÃO

PMS-40 INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H

1

INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 30 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 136-PMS

Nome: 6.28 ROT

Tarefa: 38100026522

Duração : 1:30

Bater? N

Concor? N

Tipo: INSPEÇÃO

OM: PAMASP

PN: UH-60L

CFF: 78286

Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK

Identif: 11 400 200

Type: VISUAL CHECK

Categoria:

Publicação: TM 1-1520-237-PMS

CFF: AL66\$

Seção:

Rev: 2019

Cap:

CFF:

Nomenclatura:

Posição:

Obs:

Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION

Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA

TEXTO

Inspect oil cooler viscous damper bearing for debris, damage, or overheating as follows: (ROT)

NOTE

Movement or grease purging from viscous damper bearing assembly, with no accompanying discoloration or indication of damage to bearing, is not cause for replacement.

On helicopters with sleeve adapter, 70361-03011-041:

Remove access panel at rear of oil cooler duct.

Using an inspection mirror and flashlight, inspect area inside of duct for debris.

Use flexible borescope to inspect area at forward end of viscous damper bearing and between viscous damper bearing assembly and duct.

On helicopters with sleeve adapter, 70361-03011-105:

Inspect slots in sleeve adapter for obstructions and debris located at the forward end of viscous damper bearing, and between viscous damper bearing assembly and duct.

If debris is present at forward end of bearing or between bearing and duct, clean per applicable maintenance manual.

Check bearing for evidence of overheating (temperature discoloration) and debris damage. Pay particular attention to bearing seal.

Inspect viscous bearing assembly for proper fluid level, indicated by bubbles in the fluid.

Inspect viscous bearing assembly for fluid leaks.

Install oil cooler duct access cover.

Release gust lock.



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 31 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS		TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTES MODELOS	
Matrícula	SN	Sigla	Descrição
Aplicada a todos os equipamentos		Aplicada a todos os Modelos	

RECURSOS HUMANOS				
Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:30	1	1:30

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 32 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 614-PMS		Nome: WP 0297 ROT			
Tarefa: 38100026364		Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 15 B00 100		Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: CINSP
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs: DE ACORDO COM A H-60-25-ASAM-03, SOMENTE OS PNS 70101-31000-043 DE TRB (TAIL ROTOR BLADE) CUMPREM ESSE CARTÃO NAS INSPEÇÕES PMS-40. PARA QUALQUER OUTRO PN DE TRB NA INSPEÇÃO PMS-40, A TAREFA DEVERÁ SER CANCELADA PELO INSPETOR. NOS CICLOS DE PMS-120, PMS-360, PMI-480 E PMI-960 O CARTÃO DEVERÁ SER CUMPRIDO PARA QUALQUER PN DE TRB.					
Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 005 - STA 648.0					

TEXTO
Tail Rotor Blade Horn Assembly: (ROT)
WARNING
Isopropyl alcohol is flammable and irritating to eyes, skin, and respiratory tract. If inhaled, swallowed or absorbed by the skin, may cause asphyxiation, or brain, lung, or other organ injury. Wear chemical resistant gloves and goggles/face shield. Avoid repeated or prolonged contact. Avoid breathing vapor mist or spray. Use only in well-ventilated areas (or use approved respirator as determined by local safety/industrial hygiene personnel). Keep away from open flames, sparks or other sources of ignition. Avoid contact with strong oxidizing agents. Consult your local safety/industrial hygiene personnel and the material SDS for specific requirements about components, reactivity, physical hazards, spill procedures, health hazards, first aid procedures and PPE.
1. Clean surfaces of four tail rotor blade horn assemblies with soap and water or isopropil alcohol, (WP 3722, Item 238).
2. Visually examine painted surfaces for cracks with a magnifying glass.
3. If no cracks are found, tail rotor blade assembly may continue in service.
4. If crack is suspected, refer to WP 0816.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS	TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS
Matricula SN	Sigla Descrição
Aplicada a todos os equipamentos	Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 33 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42
PLJ1341R v.10.8

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES	
Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA			
INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA



SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
TAREFAS PROGRAMADAS

Pag.: 34 de 35
Data: 19/02/2025
Hora: 10:22:42

PLJ1341R v.10.8

IDENTIFICAÇÃO

Cartão: 614A-PMS	Nome: WP 0297 ROT			
Tarefa: 38100028257	Duração : 2:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: INSPEÇÃO OM: PAMASP

PN: UH-60L	CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 15 B00 100	Type: DETAILED INSPECTION			Categoria:
Publicação: H-60-19-ASAM-06	CFF : 50980	Seção:	Rev: 2019	Cap:
CFF:		Nomenclatura:		Posição:

Obs: DE ACORDO COM A H-60-25-ASAM-03, SOMENTE OS PNS 70101-31000-043 DE TRB (TAIL ROTOR BLADE) CUMPREM ESSE CARTÃO NAS INSPEÇÕES PMS-40.
PARA QUALQUER OUTRO PN DE TRB NA INSPEÇÃO PMS-40, A TAREFA DEVERÁ SER CANCELADA PELO INSPETOR.
NOS CICLOS DE PMS-120, PMS-360, PMI-480 E PMI-960 O CARTÃO DEVERÁ SER CUMPRIDO PARA QUALQUER PN DE TRB.

Área: 005 - TAIL ROTOR PYLON SECTION

Zona: 005 - STA 648.0

TEXTO

TAIL ROTOR BLADE SPAR

1. Remove one of the tail rotor boot ties and roll back tail rotor boot (WP 0818).
2. Inspect blade spar for damage as a result of contact with tail rotor horn fairing (WP 0826).
3. Inspect blade spar for delamination and/or splinters in area near horn fairing inner lip (WP 0826).
4. Check for blade spar corner-to-fairing clearance (WP 0815).
5. Install tail rotor boot (WP 0818).
6. Repeat for all 4 tail rotor blades.

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

Matrícula SN
Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS

Sigla Descrição
Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	2:00	2	4:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO 480 HORAS - PMI 1	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO 960 HORAS - PMI 2	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO



FIM DA TAREFA