



#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

### **CADASTRO DE NASCENTES** "In Loco"

Número da nascente: CD-48 (67)	<b>Data:</b> 13/05/2015
Endereço: Fazenda São Miguel, S/N Bairro: Mato Dentro Localização: ( ) Zona Urbana (X)	
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular ( ) Área pública Nome do proprietário: Nelson Cattini Maluf Nicolau Telefone para contato: (19) 3875-5810	
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córrego do Brejão Bacia: Rio Capivari-Mirim bacia: Córrego do Campo Grande Tipo de afloramento: Canal de drenagem Classificação: ( ) Olho D'água ( ) Nascente	
Coordenadas geográficas – UTM ( E: 269.625 S: 7.450.940 Elevação: 591 metros (aproximadar	,

# Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Pastagem.

#### Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Assoreamento:
- Erosão;
- Escoamento superficial.

#### Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa bastante preservada.

## Observações:

- Sem isolamento:
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Não consta como nascente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como canal de drenagem, não há afloramento constante, porém existe canal drenagem e vegetação.





Rua Aristides Silva; 476 Jardini Italia — Pirassununga/SP (19) 3562-6485 / planegeo@planegeo.com.br

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização



Foto 03: Canal seco.