

#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

# CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: OP-937	<b>Data:</b> 29/04/2015
Endereço: Rua Roque Medaldo Frias Bairro: Localização: (X) Zona Urbana () Zona Rural	
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular ( ) Área pública Nome do proprietário: Telefone para contato:	
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Afluente Rio Jundiaí Bacia: Rio Jundiaí Sub-bacia: Afluente Rio Jundiaí Tipo de afloramento: Nascente de encosta Classificação: (X) Olho D'água ( ) Nascente (X) Perene ( ) Intermitente	
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 l E: 273.125 S: 7.440.750 Elevação: 581 metros (aproximadamente)	<

# Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Pastagem

## Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

Escoamento superficial.

### Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa.

#### Observações:

- Área Isolada;
- Lagoa a jusante
- Consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como Olho D'Água Perene, afloramento constante;
- Olho D'Água Perene da OP-894.



### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização.



Foto 03: Afloramento.