



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

lúmero da nascente: Ol-24	Data: 14/05/2015

Endereço: Alameda Vale do Sol/Sítio Irene

Bairro: Mato Dentro

Localização: () Zona Urbana (X) Zona Rural

Proprietário da área onde se localiza a nascente:

(X) Área particular () Área pública

Nome do proprietário: Adilson José Amstalden

Telefone para contato: (19) 3875-6276

Informações da nascente:

Corpo d'água alimentado: Córrego do Jacaré

Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub-bacia: Córrego do Jacaré

Tipo de afloramento: Nascente de encosta **Classificação:** (X) Olho D'água () Nascente () Perene (X) Intermitente

Coordenadas geográficas - UTM (sirgas 2000): 23 K

E: 271.157 **S:** 7.452.409

Elevação: 581 metros (aproximadamente)

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Pastagem.

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Escoamento superficial;
- Plantio de feno.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Gramíneas, vegetação de (brejo) e vegetação nativa bastante preservada no canal.

Observações:

- Sem Isolamento;
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Não consta como nascente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como Olho D'água Intermitente, não tivemos acesso ao local exato do afloramento devido à vegetação fechada, porém proprietário afirma que existe uma nascente no local e a vegetação é típica de área úmida;
- Olho D'água Intermitente da NP-23.



(19) 3562-6485 / planegeo@planegeo.com.br



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização.



Foto 03: Próximo ao afloramento .



Foto 04: Posicionamento geodésico



Foto 05: Vegetação á montante nascente