



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Λ	lúmero da nascente: OP-788	Data: 21/10/2013

Endereço: Rota dos Cavaleiros, S/N

Bairro: Fazenda Santo Antônio

Localização: () Zona Urbana (X) Zona Rural

Proprietário da área onde se localiza a nascente:

(X) Área particular () Área pública

Nome do proprietário: Telefone para contato: -

Informações da nascente:

Corpo d'água alimentado: Afluente do Córrego Campo Bonito ou Santa Teresa

Bacia: Rio Tiête Sub-bacia: Córrego do Buru

Tipo de afloramento: Nascente de encosta, sem acumulo inicial de água.

Classificação: (X) Olho D'água () Nascente

(X) Perene () Intermitente

Coordenadas geográficas - UTM (sirgas 2000): 23 K

E: 266.778 **S:** 7.444.554

Elevação: 583 metros (aproximadamente)

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Cana de açúcar (monocultura).

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Assoreamento;
- Erosão na APP;
- Domínio de plantas exóticas;
- Escoamento superficial em leitos de estradas sem cobertura vegetal;
- Supressão na APP;
- Plantio na APP da nascente.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação predominante Gramíneas.

Observações:

- Consta como nascente na carta IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como olho d'água Perene, devido apuração nas cartas e Google Earth;
- Olho D'água Perene da NP-883.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Visada, Interferências antrópicas



Foto 03: Panorâmica, vegetação em torno da nascente