



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: CD-777 A	Data: 22/10/2013
Endereço: Fazenda Campo Bonito, S/N Bairro: Buru Localização: () Zona Urbana (X) Zona Rural	
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular () Área pública Nome do proprietário: Telefone para contato: -	
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Afluente do Ribeirão do Buru Bacia: Rio Tiête Sub-bacia: Ribeirão do Buru Tipo de afloramento: Seco/ Canal de drenagem Classificação: () Olho D'água () Nascente	
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K E: 264.531 S: 7.443.294 Elevação: 558 metros (aproximadamente)	
Destinação da propriedade onde a nascente está localizada Cana-de-açúcar (monocultura).	:
Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:	
Tipo da vegetação em torno da nascente:	
Observações:	
Não consta como nasconto na carta IRGE 1073:	

- Consta como nascente na carta IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como canal de drenagem, devido apuração "In Loco" e nas cartas topográficas e Google Earth.

Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Panorâmica do canal de drenagem CD-777 A



Foto 03: Visada, vegetação em torno do canal de drenagem.