



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Numero da nascente: OI-23 (6°	1)	Data: 14/05/2019
Endereço: Estrada Belchior, nº : Bairro: Mirim Localização: () Zona Urbana		
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular () Área pública Nome do proprietário: Comunidade Farol Telefone para contato: (19) 3875-1020		
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córe Bacia: Rio Capivari-Mirim bac Tipo de afloramento: Nascente Classificação: (X) Olho D'água () Perene	cia: Córrego do Jacare de encosta/Intermiter	é
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K E: 271.052 S: 7.452.496 Elevação: 593 metros (aproximadamente)		

Agricultura de subsistência/Comunidade.

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Captação de água (poço próximo);
- Sem vegetação arbórea na APP.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Gramíneas e Capim.

Observações:

- Sem isolamento;
- Consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como olho d'água intermitente, pois proprietário alegou que aflora e escoa água quando há ocorrência de chuva.





Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Canal seco.



Foto 03: Barramento a jusante.