



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: OP-297	Data : 29/04/2015
----------------------------	--------------------------

Endereço: Praça Elis Regina, S/N

Bairro: Jardim Maria Luiza

Localização: (x) Zona Urbana () Zona Rural

Proprietário da área onde se localiza a nascente:

() Área particular (X) Área pública **Nome do proprietário:** Prefeitura municipal de Indaiatuba

Telefone para contato: (19) 3834-9000

Informações da nascente:

Corpo d'água alimentado: Córrego do Barnabé Bacia: Rio Jundiaí Sub bacia: Córrego do Barnabé

Tipo de afloramento: Nascente de encosta, sem acúmulo inicial de água

Classificação: (X) Olho D'água () Nascente (X) Perene () Intermitente

Coordenadas geográficas - UTM (Sirgas 2000): 23K

E: 272.296 **S:** 7.445.270

Elevação: 593 metros (aproximadamente)

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Área verde urbana.

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Edificações na APP da nascente;
- Estrada na APP da nascente;
- Captação de água;

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação arbórea típica de praças públicas.

Observações:

- Fonte para captação de água;
- Sem isolamento.
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Não consta como nascente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como Olgo D'Água Perene, devido ao afloramento constante;
- Olho D'Água Perene da NP-185.

Rua Aristides Silva, 476 Jardim Itália – Pirassununga/SP (19) 3562-6485 / planegeo@planegeo.com.br






Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno



Foto 02: Localização



Foto 03: Afloramento



Foto 04: Em torno do afloramento



Foto 05: N-07