

#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

# CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Numero da nascente: OP-20	<b>Data:</b> 14/05/2015
Endereço: Alameda vale do sol Bairro: Localização: ( ) Zona Urbana	(X) Zona Rural
Proprietário da área onde se lo (X) Área particular Nome do proprietário: Telefone para contato:	ocaliza a nascente: ()Área pública
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córrego do Campo Grande Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub-bacia: Córrego do Campo Grande Tipo de afloramento: Nascente de enconsta; Sem acúmulo inicial de água. Classificação: (X) Olho D'água ( ) Nascente (X) Perene ( ) Intermitente	
Coordenadas geográficas – UT E: 270.039 S: 7.452.444 Elevação: 619 metros (aproxima	,
Destinação da propriedade onde a nascente está localizada: Cultivo de milho/ Pastagem.	

## Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Escoamento superficial;

#### Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa bastante preservada

### Observações:

- Isolamento parcial;
- Consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como olho d'água perene, pois mesmo sem acesso ao local exato do afloramento foi constatado um lago á jusante originário de uma nascente.





#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização.



Foto 03: Próximo ao afloramento.