



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: NP-187 (38)	Data: 12/05/2015
Endereço: Estrada Dr. Rafael Elias José Aun Bairro: Localização: (X) Zona Urbana () Zona Rural	
Proprietário da área onde se localiza a nascente: (X) Área particular () Área pública Nome do proprietário: Telefone para contato: Informações da nascente:	
Corpo d'água alimentado: Córrego do Jacaré Bacia: Rio Capivari-Mirim bacia: Córrego do Jacaré Tipo de afloramento: Nascente de encosta Classificação: () Olho D'água (X) Nascente (X) Perene () Intermitente	
Coordonadas geográficas – LITM (sirgas 2000): 23 K	

Coordenadas geograficas – UTM (sirgas 2000): 23 K

E: 273.046 **S:** 7.448.333

Elevação: 633 metros (aproximadamente)

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Loteamentos.

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Escoamento superficial;
- Loteamento na APP:
- Assoreamento;
- Erosão.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa bastante preservada, com algumas espécies isoladas como leosenas, bambu e lianas podendo causar efeito de borda.

Observações:

- Sem isolamento;
- Consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como nascente perene, mesmo sem acesso ao afloramento foi visualizado água constante no canal originário da nascente.





Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização



Foto 03: Próximo ao afloramento



Foto 04: Erosões e assoreamento canal



Foto 05: Vegetação em torno do canal.