



Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

CADASTRO DE NASCENTES "In Satellite"

Número da nascente: NP-119	Data: 05/06/2015
Endereço: Alameda Portugal Bairro: Localização: (X) Zona Urbana () Zona Rural
Proprietário da área onde se loca (X) Área particular Nome do proprietário: Telefone para contato:	aliza a nascente: ()Área pública
Informações da nascente: Corpo d'água alimentado: Córrego do Brejal Bacia: Rio Capivari-Mirim Sub bacia: Córrego do Brejal Tipo de afloramento: Olho d'água, com acúmulo inicial de água Classificação: () Olho D'água (X) Nascente	
Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K E: 277.882 S: 7.448.520 Elevação: 618 metros (aproximadamente)	

Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Lazer

Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

Apresenta boa APP do entorno, com vegetação nativa porém, não apresenta APP com conectividade do corpo d'água à foz – Rio Capivari Mirim.

Tipo da vegetação em torno da nascente:

Vegetação nativa, com mais de 50 metros de raio.

Observações:

- Consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como nascente perene, devido à apuração nas cartas e no *Google Earth 2002 a 2015*;
- Apresenta 08 (oito) barramentos no percurso da área da nascente a foz.





Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP



Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.




Foto 02: Imagem aérea, percurso nascente/foz.