



#### Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP

# CADASTRO DE NASCENTES "In Loco"

Número da nascente: OP-44 (55)	<b>Data:</b> 13	3/05/2015
--------------------------------	-----------------	-----------

Endereço: Fazenda São Miguel, S/N

Bairro: Mato Dentro

Localização: ( ) Zona Urbana (X) Zona Rural

#### Proprietário da área onde se localiza a nascente:

(X) Área particular ( ) Área pública

Nome do proprietário: Nelson Cattini Maluf Nicolau

Telefone para contato: (19) 3875-5810

#### Informações da nascente:

Corpo d'água alimentado: Córrego do Brejão

**Bacia:** Rio Capivari-Mirim **bacia:** Córrego do Campo Grande **Tipo de afloramento:** Difusa, sem acúmulo inicial de água.

Classificação: (X) Olho D'água ( ) Nascente (X) Perene ( ) Intermitente

# Coordenadas geográficas – UTM (sirgas 2000): 23 K

**E**: 269.068 **S**: 7.450.657

Elevação: 580 metros (aproximadamente)

#### Destinação da propriedade onde a nascente está localizada:

Pastagem.

#### Interferências antrópicas diretamente ligadas à nascente:

- Pisoteio de animais na APP;
- Escoamento superficial.

## Tipo da vegetação em torno da nascente:

Capoeira, vegetação típica de brejo.

#### Observações:

- Sem isolamento;
- Não consta como nascente na carta do IBGE 1973;
- Consta como nascente intermitente na carta do IGC 2002;
- Na investigação foi classificada como olho d'água perene, afloramento constante.





## Serviço Autônomo de Água e Esgotos

Rua Bernardino de Campos, 799 Centro Cep 13330-260 0800 77 22 195 www.saae.sp.gov.br Indaiatuba SP




Foto 01: Imagem aérea, localização e em torno.



Foto 02: Localização



Foto 03: Afloramento.



Foto 04: Vegetação típica de área úmida



**Foto 05:** Talvegues à montante da nascente