


BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 1012/PSPHS/ 1- BAK/ ILN/ XI/ 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 27 November 2025 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Mesin Cuci
Merk/Type Alat	:	Electrolux
Ruang/Unit	:	Laundry / Laundry
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	Pully pecah dan fanbelt putus
Analisa	:	Pully pecah kemungkinan terjadi gesekan dibearing as drum washer sehingga fanbelt slip dan putus
Perbaikan	:	Sudah diperbaiki IPSRS, namun tetap slip Disarankan ganti pully baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 November 2025

IPSRS.	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Saifudin)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)




DOKUMENTASI



Pully Mesin Cuci Elektrolux



**PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR :**


Tanggal	27 November 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Penggantian sparepart rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Pully Mesin Cuci Electrolux	1 set	0	Pengajuan alat baru
	2.	Fanbelt Mesin Cuci Electrolux	2 set	0	Pengajuan alat baru dan stok
2	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Sebagai penerima sabuk penggerak (belt) yang terhubung ke motor dan drum, sehingga mentransfer putaran dari motor ke drum untuk memutar pakaian 2. Mentransmisikan tenaga dari motor penggerak ke drum pencucian, sehingga drum bisa berputar saat mencuci atau mengeringkan pakaian.		
3	Penempatan alat**		1. Laundry 2. Laundry		
4	Merk/Tipe**		1. Electrolux / FLT064413 2. Electrolux / FLT064413 – 132353143 – 19 288		
5	Spesifikasi**		1. Electrolux / FLT064413 2. Electrolux / FLT064413 – 132353143 – 19 288		
Yang Mengajukan, IPSRs,		Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
					
Anang Ma'ruf		Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



Pully Mesin Cuci Electrolux



Fanbelt Mesin Cuci Eletrolux