


LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Ambulance APV tertimpa portal gate parkir masuk RS Prima Husada
2	Unit Kerja	Driver
3	Nama staff	Eriawan
4	Tanggal Kejadian	12 Juni 2025
5	Temuan kejadian atas	Unit ambulance
6	Kerugian	Unit ambulance lecet Portal gate parkir lecet
7	Barang Bukti	Terlampir

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
12 Juni 2025	- Pada pukul 16.50 IGD RS Prima Husada melakukan order ambulance untuk menjemput pasien atas nama Ny. Dian dengan keluhan tidak sadar karena terjatuh dari kamar mandi dan terdapat luka di kepala. Alamat pasien tersebut berada di Bayangkara Indah No. 13 (gang depan RS Prima Husada). - Driver ambulance berangkat menerima orderan dengan perawat Fakhrr (perawat IGD). - Setelah ambulance mengambil pasien, pasien dibawa ke IGD RS Prima Husada dengan keadaan kritis dan diberi oksigen penuh. - Ambulance menuju kembali ke RS Prima Husada melalui portal masuk gate parkir. - Namun terdapat kendala yakni sistem gate parkir delay sehingga gate parkir masuk tidak segera membuka ketika mobil ambulance mau masuk. - Hal tersebut mengakibatkan mobil ambulance terbentur gate parkir ketika melewati gate parkir. - Sehingga terdapat penyok pada mobil ambulance dan gate parkir. - Pasien meninggal dunia sesaat setelah tiba di IGD RS Prima Husada.	






25 Juni 2025	SDM melakukan telusur kepada petugas penjaga gate parkir yang bertugas pada tanggal 12 Juni 2025, dengan hasil : 1. Petugas gate parkir melihat driver ambulance panik karena kondisi pasien yang kritis, sehingga driver ambulance menerobos gate parkir tepat dibelakang mobil pengunjung (tidak mengambil tiket gate parkir masuk). 2. Saat hal tersebut terjadi, petugas gate parkir sedang melayani pengunjung yang akan keluar. 3. Petugas gate parkir reflek menekan remote gate parkir masuk supaya gate terbuka. 4. Saat gate setengah terbuka, ambulance sudah melaju sehingga terjadi benturan.	
-------------------------	---	--



SDM melakukan telusur kepada petugas security yang berjaga pada 12 Juni 2025, dengan hasil :

1. Saat ada orderan driver di grup WA koordinasi manajemen, Pak Eriawan (selaku driver yang bertugas saat itu)





II. HASIL TELUSUR

1. Ada miss komunikasi antara driver, security, dan penjaga gate parkir terkait rute kembali ambulance dari jemput pasien.

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Driver panik karena pasien kritis sehingga menerobos gate parkir.



IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Gate parkir masuk penyok
2. Mobil ambulance penyok di bagian kanan atas

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN


A. Eksternal

1. –

B. Internal

1. Melakukan perbaikan gate parkir oleh IPSRS
2. Melakukan pelaporan kepada direksi RS terkait mobil ambulance
3. Mengajukan perbaikan unit ambulance kepada PT Disa Prima Medika

Malang, 12 Juni 2025


Yang Melaporkan,		Diketahui Oleh,	
Koordinator Bagian Umum  (Eriawan)	Koordinator Bagian Umum  (M. Ridzal, S.E)	Kepala Bidang Umum & Keuangan  (drg. Endy Wira Pradana, M.MRS)	SDM RS  (Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi)
Disetujui, Direktur RS Prima Husada Malang  dr. Nur Mazidah			




LAPORAN KEJADIAN

1	Kejadian	Ambulance Traga menabrak talang air beton IGD RSI Aisyiyah
2	Unit Kerja	Driver
3	Nama staff	Agus Suhartono
4	Tanggal Kejadian	25 Juni 2025
5	Temuan kejadian atas	Ambulance
6	Kerugian	Unit ambulance
7	Barang Bukti	Terlampir

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

TANGGAL	KRONOLOGI	BUKTI (FOTO)
25 Juni 2025	Rabu dini hari tanggal 25 Juni 2025, Saya Agus Suhartono, mengantar pasien rujuk ke RSI Aisyiyah Muhammadiyah, jalan Sulawesi kota Malang dari ruang ICU bernama Ny Satiah, dengan didampingi oleh perawat Ina dan dua orang keluarga pasien, dengan menggunakan ambulance Traga N 8315 EO. Sekitar pukul 01.45 WIB, ambulance sampai di tujuan, Ketika memasuki area IGD RSI Aisyiyah. untuk menurunkan pasien ambulance berjalan mundur dengan pelan, dan di arahkan serta di kawal oleh sekuriti RSI Aisyiyah. Tanpa sengaja body ambulance pojok sebelah kanan atas, menabrak pojok bawah talang air dari beton di depan IGD RSI Aisyiyah di karenakan bangunan talang air tersebut lebih rendah dari tinggi body ambulance traga dan tidak terlihat (Blind Spot) dari kaca spion kanan ambulance. Security yang mengawal ambulance ketika berjalan mundur tidak menyadari kalau ternyata bodi ambulance lebih tinggi dari bangunan talang air IGD RS Aisyiyah tersebut.	 



II. HASIL TELUSUR

1. Atap beton IGD RS Aisyiyah lebih rendah dari ambulance traga sehingga ambulance menabrak tembok beton

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Tembok beton berada di posisi blind spot dan tidak terlihat meski dari spion kanan (posisi mobil mundur)



IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Ambulance traga lecet dibagian pojok kanan atas

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN


a. Eksternal

1. Tidak ada

b. Internal

1. Melakukan pelaporan kejadian kepada direksi RS Prima Husada Malang
2. Mengajukan perbaikan unit kepada PT Disa Prima Medika

Malang, 25 Juni 2025

Yang Melaporkan,	Diketahui Oleh,	
 (Agus Suhartono)	Kepala Bidang Umum dan Keuangan,  (drg. Endy Wira Pradana, MMRS)	SDM RS  (Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi)
Disetujui, Direktus RS Prima Husada Malang  dr. Nur Mazidah		