



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 201/RSPTS/1-BACU/LN/III/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 26 Maret 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin Cuci
Merk/Type Alat	:	Kanaba / 2180920
Ruang/Unit	:	Loundry
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Karet Pintu Mesin Cuci Kanaba Washer Extractor Rusak 2. Micro Switch pintu Rusak
Analisa	:	1. Karet Pintu Mesin Cuci Bocor (Ada Rembesan Air) 2. Micro Switch Patah Dan Tidak Berfungsi
Perbaikan	:	1. Tidak bisa diperbaiki disarankan penggantian baru 2. Tidak bisa diperbaiki disarankan penggantian baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 26 Maret 2026

Teknisi,  (Saifudin)	Kabid Umum dan Keuangan,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	Kabid Yanmed  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Direktur 28/3/26  (Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep)
---	--	--	--	---



DOKUMENTASI



	PT HARI MUKTI TEKNIK Kuden RT 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Telp: (0274) 4536274 E-mail: kanaba.marketing@gmail.com Web: www.harimukti-teknik.com	F.19.0.2/12-09-2017
---	---	--

Bantul, 26 Maret 2026

Nomor : 005/SP-MKT/HMT/III/2026
Perihal : Penawaran Penggantian Sparepart

Kepada Yth.
Direktur
RS Prima Husada Sukorejo
di tempat

Dengan hormat,
Berikut ini kami sampaikan penawaran Sparepart mesin Laundry sebagai berikut :

No	Produk	Qty	Harga Satuan	Jumlah
1	Karet pintu KANABA Washer Extractor	1	Rp 1.250.000,00	Rp 1.250.000,00
		Sub Total		Rp 1.250.000,00
		PPN 11 %		Rp 137.500,00
		Total		Rp 1.387.500,00

NB

1. Penawaran ini berlaku selama 2 (dua) minggu sejak tanggal diterbitkan.
2. Penjadwalan keberangkatan serta persiapan sparepart setelah Adanya pembayaran 100% atau lunas
3. Tidak ada garansi untuk sparepart
4. Pembayaran dapat ditransfer melalui rekening berikut:
Bank Mandiri KCP Yogyakarta Kotagede
a.n. PT Hari Mukti Teknik
No. Rekening: 137-00-7090000-2


Atas perhatian dan kerjasamanya, kami dari Tim Marketing PT HARI MUKTI TEKNIK Yogyakarta mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bagian Customer Care PT Hari Mukti Teknik

Customer Service : 0812-9090-4709 (Imam Satria)
Email : keluhankanaba@gmail.com



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 001.1 / RPHS / 1-PM / LN / III / 2026


Tanggal	27 Maret 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Penggantian Kerusakan Barang				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Karet Mesin Cuci Kanaba	1 set	0	Sesuai Lampiran
	2.	Micro Switch Mesin Cuci Kanaba	1 set	0	Sesuai Lampiran
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Penyegel kedap air untuk mencegah kebocoran antara pintu dan tabung (pada <i>front loading</i>) atau pada saluran pembuangan. 2. Sebagai komponen pengaman (<i>interlock</i>) untuk mendeteksi posisi pintu atau penggerak motor, memastikan mesin hanya bekerja saat pintu tertutup rapat		
3.	Penempatan alat**		1. Laundry 2. Laundry		
4.	Merk/Tipe**		1. Menyesuaikan Dari Vendor Kanaba 2. Omron / V-155-1A5		
5.	Spesifikasi**		1. Menyesuaikan Dari Vendor Kanaba 2. 15A ½ HP 125 250VAC		
Yang Mengajukan, IPSRs,  Anang Ma'ruf		Mengetahui Kabid Jangmed  Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Mengetahui Kabid Yanmed  Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan  Wulandari	Direktur RS  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



Karet Mesin Cuci Kanaba



Micro Switch Mesin Cuci Kanaba