



FORM EVALUASI TROLI LINEN KOTOR

Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Agustus 2025, kami melaporkan hasil evaluasi penggunaan alat baru :

Nama Alat : TROLI LINEN KOTOR
Merk : KRISBOW
Vendor : -

Hasil Evaluasi :

1. Kapasitas Troli Tidak Mencukupi Volume Linen Kotor

Volume linen kotor yang dihasilkan dalam satu kali pengumpulan di satu unit tidak dapat tertampung dalam satu troli, terutama pada shift pagi dan sore.

2. Efisiensi Waktu Menurun

Petugas harus kembali ke unit laundry untuk menyetorkan linen kotor yang sudah terangkut dan kembali ke unit lain, menyebabkan pemborosan waktu, menambah beban kerja serta pemborosan dari penggunaan Lift.

3. Penundaan Pengambilan Linen dari Unit Lain

Waktu pengambilan dari unit lain menjadi tertunda karena keterlambatan akibat harus bolak-balik mengambil dan menyetor linen.

4. Risiko Penumpukan Linen

Linen kotor akan menumpuk di unit yang berpotensi menimbulkan kontaminasi lingkungan dan melanggar standar kebersihan. Selain itu, volume troli yang tidak mencukupi akan menyebabkan penumpukan dalam 1 kali pengambilan dan tidak berfungsinya tutup troli dan beresiko penyebaran infeksi.

5. Peningkatan Risiko Kelelahan Petugas

Frekuensi pengangkutan yang bertambah meningkatkan kelelahan fisik petugas serta potensi kesalahan kerja.

Dampak Operasional:

1. Penurunan produktivitas dalam pengumpulan linen kotor.
2. Keterlambatan proses laundry, terutama untuk linen-linen prioritas seperti dari kamar operasi, ICU, dan rawat inap.
3. Risiko penyebaran infeksi karena linen kotor tertahan atau tidak tertutup sempurna.
4. Kepuasan kerja petugas menurun karena proses kerja menjadi lebih berat dan tidak efisien.
5. Peningkatan beban pemakaian lift.

Kekurangan kapasitas troli linen kotor berdampak signifikan terhadap efisiensi kerja, waktu operasional, serta kebersihan lingkungan kerja. Penggunaan troli linen yang lebih besar seperti yang sebelumnya di pakai dapat menampung volume yang lebih besar dan dapat mengoptimalisasi sistem

Hitungan pada tanggal 18 agustus 2025

NO	UNIT	KAPASITAS LINEN PER KG/HR	KAPASITAS TROLY BARU	KAPASITAS TROLY LAMA
1	IGD	3	10-12 KG	60-70 KG
2	IKO	69	10-12 KG	60-70 KG
3	L 2A	0	10-12 KG	60-70 KG
4	L 3A	6	10-12 KG	60-70 KG
5	L 4A	12	10-12 KG	60-70 KG
6	L 6A	15	10-12 KG	60-70 KG
7	L 7A	0	10-12 KG	60-70 KG
8	L 8A	6	10-12 KG	60-70 KG
9	L 2C	5	10-12 KG	60-70 KG
10	L 3C	18	10-12 KG	60-70 KG
11	L 4C	12	10-12 KG	60-70 KG
12	L 5C	16	10-12 KG	60-70 KG
13	ICU	6	10-12 KG	60-70 KG
JUMLAH		168		

Demikianlah pelaporan kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 19 Agustus 2025

User Pengguna



(Achmad Taufan, Amd.Kep)




DOKUMENTASI



Troli Linen Kotor Baru



Troli Linen Kotor Lama





RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

JIKA PAKAI TROLI LAMA PETUGAS LAUNDRY HANYA BALIK 2 KALI SAJA

