

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1450/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Washer
Merk/Type Alat	:	-
Ruang/Unit	:	Pantry Dapur
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kapasitor Terbakar 2. Selang Pembuangan Robek
Analisa	:	1. Selang pembuangan robek, karena terkena kapasitor yang panas sehingga mengakibatkan selang robek dan keluar air sehingga mengenai kapasitor, dan terjadi konslet pada kapasitornya.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 31 Desember 2024

Teknisi karu.	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	3/1 2025 	3/1 25 		
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1450.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/XII/2024

Tanggal	31 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Sparepart yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kapasitor	1 pcs	0	
	2	Selang	1 pcs	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan/mengatur besarnya tegangan yang masuk ke motor washer 2. Selang berfungsi untuk saluran pembuangan air			
3.	Penempatan alat**	1. Kapasitor ada di motor alat washer (pantry) 2. Selang berada di pembuangan alat washer (pantry)			
4.	Merk/Tipe**	1. HD 2. -			
5.	Spesifikasi**	1. 12,5µF 2. -			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					

DOKUMENTASI ALAT

Nama	Gambar
Selang pembuangan air panas	
kapasitor	