



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 839/RSPHS/I-BAC/UMM/VII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 6 Juli Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mop Press Pemeras kain mop pel
Merk/Type Alat	:	Krisbow
Ruang/Unit	:	CS
Jumlah	:	8 pcs (Lt 1, RNA 2A + 2B, MATER, RNA 3B, Masjid. Iko: panti / kenzah).
Keluhan/Kendala	:	Gigi gir patah, penjepit press patah
Analisa	:	Life time pemakaian dan bahan terbuat dari plastic teflon sehingga mudah patah.
Perbaikan	:	Tidak bisa diperbaiki dari teknisi tim IPSRS
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 9 Juli 2024


Karu IPSRS	Kabid Umum	Kabid Yanmed	Kabid Jangmed	Direktur
	12/7 2024 	12/7 2024 	12/7 2024 	
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	(Dwi Novianti, Amd.AK., S. Kes)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 839.1/RSPHS/I-PM/UMM/VII/2024

Tanggal	9 Juli 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Cleaning Service				
Alasan Pengajuan	Penggantian barang yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Mop Press/Pemeras Kain Mop Pel Untuk Double Bucket	8 pcs (Untuk pengganti yang rusak)	10 pcs	Baik :2 pcs (1ED, 1RNA 3A) Rusak :8 pcs (LT 1, 1RNA 2A + 2B, MATER. 1RNA 3B, Masjid 1KD, Pantri /Jenazah
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Mop press double bucket berfungsi untuk memeras air pada saat akan melakukan mopping di lantai keramik agar lantai cepat kering			
3.	Penempatan alat**	Penempatan mop press double bucket ada di area/unit masing di all lantai			
4.	Merk/Tipe**	Krisbow			
5.	Spesifikasi**	Lebar perasan 20 cm			
Yang Mengajukan	Mengetahui PLT Kabid Umum	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Menyetujui Direktur	
	 12/7/2024	 12/7/24	 12/7/24	 12/7/24	
Puguh Iutfianto	Restu Kurniawati,S.KM	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Dwi Novianti,AMd.AK.,S.Kes	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Mohon dilampirkan Mop pres yang rusak dari unit mana Mohon diberikan training / contoh step yang bisa mempertahankan					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

