



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #370

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 370
Fecha del reporte: 25/04/2026, 01:58 p. m.
Cliente: SATI
Técnico: Leonel García
Visita ID: 5

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: MESA - Evapco - 00199800244Asddf - Maquinas
Marca: Evapco
Modelo: RD350
Serie: 00199800244Asddf
Tipo de unidad: Mesa Fría

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Revisión general y diagnóstico inicial
- Procedimiento:
 - Evaluación del estado físico del equipo: Se realiza inspección visual de gabinete, tapas, base, serpentines, corrosión, rastros de aceite y aislamiento térmico para identificar condiciones anormales visibles.
 - Medición de presiones estáticas: Se registran las presiones de alta y baja con el equipo apagado para conocer la condición inicial del sistema y orientar el diagnóstico técnico.
 - Revisión del sistema de control y mando: Se inspeccionan señales de control, terminales, sensores, tarjetas y módulos electrónicos para verificar ajuste, continuidad y estado general del circuito.
 - Prueba de componentes eléctricos y de control: Se evalúa el funcionamiento de contactores, válvulas solenoides, relays y demás componentes de control para confirmar una respuesta correcta del sistema.
 - Revisión de componentes eléctricos de potencia: Se inspeccionan motores, compresores, bombas y conexiones de potencia para verificar condición física, funcionamiento y seguridad eléctrica.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Condición general

- H-AH-001: Bomba de agua helada con bajo caudal o sin circulación.
- H-AH-002: Filtro de agua obstruido o con alta caída de presión.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

hola2

6. OBSERVACIONES

Observaciones


HOLA1

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: 23

Amperaje: 18



8. RECEPCIÓN DE TRABAJO

Recepción de trabajo

Nombre de quien recibe: BR
Puesto: SP
Observaciones: Prueba
Fecha de cierre: 25/04/2026, 05:52 p. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a checkmark-like symbol.