PneumoCor
Serviços de cardiologia
e pneumologia veterinária

Laudo Ecocardiográfico

Paciente: Frederico
Espécie: Canina
Raça: Bulldog Frances
Sexo: Macho
Idade: 1 ano
Peso: 5.4 kg
Responsável: Bruno
Data: 14/07/2026
Solicitante: Acr

PARÂMETROS OBSERVADOS

Ritmo: Regular

VENTRÍCULO ESQUERDO (MODO M)

Septo interventricular em diástole (IVSd): 6.58 mm (Normal)

Ventrículo esquerdo em diástole (LVIDd): 25.09 mm (Normal)

Parede livre do ventrículo esquerdo em diástole (LVPWd): 6.03 mm (Normal)

Ventrículo esquerdo em sístole (LVIDs): 23.02 mm (Aumentado)

Ventrículo esquerdo em diástole NORMALIZADO: 1.53 (Normal)

Fração de Encurtamento (FS): 19.65% (Normal 30 a 50%)

Fração de Ejeção (Teicholz-EF): 41.81% (Normal 65 até 85%)

ÁTRIO ESQUERDO E AORTA (MODO B)

Relação Átrio esquerdo/Aorta: 1.56 (Referência <1,6)

Diâmetro átrio esquerdo: 17.69 mm

Diâmetro da aorta: 11.34 mm

FUNÇÃO DIASTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO

Relação onda E/A: 1.95

Velocidade da onda E: 108.29 cm/s

Velocidade da onda A: 55.49 cm/s

Tempo de relaxamento isovolumétrico (IVRT): 38.0 ms

TDI Parede lateral e' -9.31 cm/s; a' -7.67 cm/s

E/e': 11.63

Dr. Bruno Lustosa
CRMV DF 6149

Serviço de cardiologia veterinária
pneumocordf@gmail.com

Relação E/TRIV: 2.84

AVALIAÇÃO HEMODINÂMICA

VALVA PULMONAR

Velocidade máxima do fluxo transvalvar VP: -51.12 cm/s

VALVA AÓRTICA

Velocidade máxima do fluxo transvalvar VA: -109.7 cm/s

Gradiente de pressão VA: 4.81 mmHg

VALVA MITRAL

Velocidade máxima do fluxo retrógrado transvalvar MR: 412.41 cm/s

Gradiente de pressão MR: 68.03 mmHg

Índice dP/dt: 696.7 mmHg/s

OUTROS

Relação PA/Ao: 1.13

ACHADOS ECOCARDIOGRÁFICOS

> Ventrículo direito apresenta dimensão e morfologia normais.

> Não se observa dilatação do átrio direito.

> Ventrículo esquerdo apresenta dimensão e morfologia normais.

> Não se observa dilatação do átrio esquerdo.

> Valva Mitral apresenta aspecto e movimentação normais de suas cúspides. O estudo Doppler e o mapeamento de fluxo em cores demonstraram normalidade.

> Valva Tricúspide apresenta aspecto e movimentação normais de suas cúspides. O estudo Doppler e o mapeamento de fluxo em cores demonstraram normalidade.

> Valva Pulmonar apresenta aspecto e movimentação normal de suas válvulas. O estudo Doppler e o mapeamento de fluxo em cores demonstraram fluxo normal.

> Valva Aorta apresenta aspecto e movimentação normal de suas válvulas. O estudo Doppler e o mapeamento de fluxo em cores demonstraram fluxo normal.

> Pericárdio sem presença de efusão.

> Ausência de efusão torácica.

Dr. Bruno Lustosa
CRMV DF 6149

Serviço de cardiologia veterinária
pneumocordf@gmail.com

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS

> Achados ecocardiográficos sugestivos de redução de função sistólica e regurgitação mitral. No entando, os achados encontram-se inconclusivos para o diagnóstico de cardiopatia primária neste momento, devido ao estado hemodinâmico instável do paciente.

> Valva mitral com aspecto e função normais.

> Valva tricúspide com aspecto e função normais

> Sem remodelamento atrial esquerdo.

> Ventrículo esquerdo com dimensões e espessura dentro da normalidade.

> Função sistólica do ventrículo esquerdo reduzida.

> Função diastólica do ventrículo esquerdo normal.

> Baixa probabilidade para hipertensão pulmonar de acordo com os critérios avaliados.

> O paciente é um filhote sem sinais de cardiopatia congênita, valva mitral estruturalmente normal e sem aumento atrial esquerdo. Considerando estado clínico, recente transfusão sanguínea e a fluidoterapia em andamento, até o momento do exame, fatores que sabidamente alteram a pré-carga e a volemia, podendo gerar hipervolemia, o quadro atual de disfunção sistólica e a regurgitação mitral podem ser reflexos hemodinâmicos transitórios.

Dr. Bruno Lustosa
CRMV DF 6149

Serviço de cardiologia veterinária
pneumocordf@gmail.com

OBSERVAÇÕES

> Paciente colaborativo durante o exame.

> Sugere-se reavaliação em 12 meses, ou a critério do médico veterinário responsável.


> O exame de imagem é um método complementar, cujo resultado deve ser correlacionado com o histórico e os demais exames do paciente. Não descartasse, ainda, que a repetição desse exame e/ou a realização de adicionais faça-se necessária.


Recomenda-se a repetição do ecocardiograma 3 a 4 dias, após a retirada da fluidoterapia e estabilização metabólica, para uma interpretação fidedigna e segura.





Bruno Lustosa
Médico Veterinário
CRMV DF 6149


IMAGENS


















Dr. Bruno Lustosa
CRMV DF 6149


Serviço de cardiologia veterinária
pneumocordf@gmail.com














Dr. Bruno Lustosa
CRMV DF 6149

Serviço de cardiologia veterinária
pneumocordf@gmail.com