Nome: Frederico	**Data:** 08/07/2026
Espécie: Canino	**Sexo:** M
Raça: Bulldog Francês	**Idade:** 4 meses
Peso: 5,4 kg	**Porte:** P
Veterinário Dr (a): Dra Thaynara (Acr Cunha Veterinario)	
Responsável Sr (a): Bruno	

Laudo

Craniocaudal, Mediolateral de **Membro pélvico - Fêmur, joelho, tíbia e fíbula - DIREITO**

HISTÓRICO:
Paciente com leve claudicação em MPD e edema.Tem em sua casa outro pet de maior porte e com brincadeiras mais pesadas as vezes e começou a descer do sofá.

SINAIS CLÍNICOS:
Incomodo na manipulação e edemassiada.

SUSPEITA CLÍNICA:
Luxação e fratura em MPD

Os dados supracitados neste laudo, são oriundos e de responsabilidade da clínica veterinária requisitante.

DESCRITIVO:

Membro pélvico

- Cabeça femoral em congruência com o acetábulo, sem sinais dignos de nota;

- Fêmur com cortical e medular óssea preservadas, com alinhamento ósseo e trabeculado habitual, sem sinais de fratura ou doença óssea por essa técnica;

- Fabelas dos músculos gastrocnêmios e sesamoides dos músculos poplíteos radiograficamente preservados;

- Côndilos femorais, sulco intercondilar e patela sem sinais dignos de nota;

- Ligamento patelar preservado;

- Não há sinais radiográficos de efusão sinovial em joelho;

- Interlinha radiográfica articular do joelho preservada e bordos articulares regulares e preservados;

- Joelho aparentemente congruente;

- Região do linfonodo poplíteo preservada, sem alterações dignas de nota;

- Tíbia com cortical e medular óssea preservada, com alinhamento ósseo e trabeculado habitual, sem sinais de fratura ou doença óssea por essa técnica;

- Fíbula com cortical e medular óssea preservada, com alinhamento ósseo e trabeculado habitual, sem sinais de fratura ou doença óssea por essa técnica;

- Maléolo lateral e medial encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade;

- Tendão calcâneo preservados;

- Articulação tibiotársica congruente;

- Tálus e calcâneo com trabeculado ósseo preservado e congruente;

- Ossos dos tarsos (central do tarso, I, II, III e IV), metatarso e falanges dentro dos parâmetros radiográficos normais;

- Tecidos moles adjacentes as estruturas avaliadas encontram-se dentro dos parâmetros de normalidade;

- Linhas epifisárias e centros de ossificação secundários visíveis, compatível com paciente jovem.

Outros achados

- Nada digno de nota.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

- Não há alterações dignas de nota neste estudo.

RECOMENDAÇÕES E/OU SUGESTÕES:

- Paciente com esqueleto imaturo e mineralização parcial das estruturas ósseas , não descartando toralmente alterações radiograficas não passiveis de avaliação radiografica, caso o clínico julgue necessário, sugere-se acompanhamento radiografico em fases mais adiantadas do desenvolvimento, para reavaliação da estrutura óssea e articular.

- A realização das recomendações e/ou sugestões, ficam a critério do médico veterinário responsável pelo paciente. Normalmente as recomendações/sugestões tem o intuito de auxiliar nos diagnósticos diferenciais.

OBSERVAÇÕES:


- A análise isolada deste exame não tem valor diagnóstico. O valor preditivo de qualquer exame precisa ser avaliado em conjunto com os dados clínicos do paciente, como histórico clínico, sinais clínicos e evolução do quadro clínico, além dos dados epidemiológicos e a avaliação conjunta de outros exames complementares.

- A ausência de informação do paciente como idade, histórico, sinais clínicos e suspeitas clínicas, prejudicam a impressão diagnóstica pelo médico veterinário imaginologista, pois alterações de imagem semelhantes, podem significar diagnósticos clínicos diferentes. Essa observação é válida apenas nos casos de ausência das informações necessárias.

- É possível que achados incidentais sem conotação patológica não sejam relatados no laudo, ou fiquem descritos no tópico "outros achados".


Assinado digitalmente em: Jul 08 19:38:46 BRT 2026

Assinado eletronicamente
Dra. Bruna Maria Paschoalini
Médica Veterinária
CRMV-SP 64.168




(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121




(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121



(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121



(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121



(45) 999545955
televetbr

UltraVet - Diagnóstico por Imagem Volante - Radiologia e Ultrassonografia
Endereço: Setor Hípico de Brasília, área especial, conjunto 8 70.610-000
Email:ultravet.brf@gmail.com
Cel: (61) 99624-9121