

4047-020



3.12.87

תאריך: רומ/פב/1001

מס': _____

שירות תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה ג ד ס ה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68
טל: 437008

ל כ ב ו ד

הממונה על מחוז תל-אביב
ת ל - א ב י ב - י פ ו
א.נ.

20

הטבי

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב 6139 מס' 43 חלקה 43 תל-אביב-יפו.
גוש _____

2.12.87

1. ביום _____ בדק מהנדס/מאצא מטעם העיריה את הבנין הנדון ואשר כי הבנין נחון במצב שיש בו סכנה מידית /ממשגת למחזיקים ולציבור.
2. בחוק סמכות לפי סעיף 24/ג' לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) חשל"ב-1971, אבקשן לאשר את הריסת /מסימת הבנין ואת ביצוע העבודות המפורטות להלן ע"י העיריה.

להלן פירוט העבודות:-


- א. להרוס את המבנה בן קומה אחת, הצמוד לבנין בן 2 קומות, מצד צפוני, הריס הטרופ והעזוב וההחרוה סכנה מידית לציבור.
- ב. לפנות פטולה תהריסה מהקוט.
- ג. _____
- ד. _____
- ה. _____
- ו. _____

3. יש לציין כי: -

- בעל הבנין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידיו.
- בעל הבנין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

בכבוד רב,

מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העיריה



51 388



בדואר רשום עם אישור מסירה

שירות תל-אביב-יפו

מינהל המחלקה לפקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68

9.12.87

תאריך:

רופ/מפ/1001

מס':

לכבוד

גבי חזן טרה

רחי מסגי מס' 20

תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: הודעה לפי סעיף 44 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב - 1971

ברח' מס' 49 חלקה 6135 בגוש תל-אביב.

א. בתאריך 2.12.07 בדק מהנדס/הנדס מטעם עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ומצא כי הוא במצב שיש בו סכנה מידית למחזיקים או לציבור וכי בשל כך יש להורסו.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה/המבנה הנ"ל בנה לפי סעיף 44 לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1971, לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק כחוות דעת המהנדס והעתק פנייחנו לממונה על המחוז בנדון.

ד. מאחר ואני סבור כי הבנין הנ"ל נמצא במצב שיש בו סכנה מידית למחזיקים או לציבור, הנני מתכוון לצוות באישורו של הממונה על המחוז, לבצע מיד את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין.

לכבוד:

אנג'י ט.ח.נ.

מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

איכות נמוכה

3.12.07

יום/שב/1801

סדי בן-גוריון 60
סל 457000

דו"ח בקורת מבנה מסוכן ברח' הסבי מסי 20
גוש 6135 חלקה 99, היח-170

בתאריך 3.12.07 בקרתי במקום המדון ולהלן תרידו-

במגרש, בצד הצפוני, קיים מבנה בן קומה אחת סקירותיו
בלוקים וחגג בסוף.

הקיר הצפוני של המבנה התמוטט וקיים חשש להתמוטטות
כל המבנה.

המבנה דיוק, מרוץ ועלוב ומתנחה כמנה מידית לציבור.

למניעת הסכנה יש לבצע העבודות הבאות:-

1. להרוס את המבנה בן קומה אחת, הצמוד למבנה בן 2 קומות,
מצד צפוני, הרוק המרוץ והעזוב ומתנחה כמנה מידית.

2. למנוע פסולת הרדסה מהמקום..

הערה: מ.
המבנה על המדון.

ב ב ר כ ה.

גבי חזן טרה
רח' הסבי מסי 20, תל-א.

מר מחלב-בני היוביס ושומות.