

PLANTA · rebanada a 0,45 de la altura libre (piso a cielo raso), grosor 0,062 de la altura libre

Corte visto desde arriba. Planta y cortes a la misma escala de hoja: 14,00 mm por u.



CORTE A · por el eje del recorrido (y = -5,20 u, mediana de las camaras centrales), banda de 0,10 u



LEYENDA


- DATO: puntos crudos de la nube (rebanada o banda de corte)
- AJUSTE: plano de planos.json donde tiene puntos en el corte
- AJUSTE sin puntos en el corte: el plano tiene puntos a otra altura o en otro tramo; piso y cielo raso extendidos (supuesto). Discontinua = oculto o faltante (HABS, NPS 2008, 4.5.5; cita por verificar).
- AJUSTE: huellas de un tramo fiable (picos de z con normal vertical)
- huellas de un tramo DUDOSO (faltan huellas o pocos puntos): no medir
- DATO de otro nivel (escalera que sale del piso), solo en el corte B
- ruta de la camara (orden del video), solo referencia
- salto de registro: dos cuadros seguidos a mas de 0,93 u (0); la ruta se corta ahi
- cerca de un corte debil de COLMAP (3 o menos de 25 pares): menor confianza

Los numeros naranja son los id de planos.json (E1).
Vacio en blanco: sin puntos. La lamina no dice por que falta.
Sin cotas. No medir sobre esta hoja.

1 u de reconstruccion (no es un metro): 14,00 mm en esta hoja, igual en planta y cortes

CORTE B · por la escalera, a lo largo de x (y = -10,22 u), banda de 0,40 u

sube: 9 huellas, contrahuella 0,064 u (RMS 0,012), DUDOSO. Misma escala que planta y corte A.



Edificio 106 · Isthmus, Panama · Piso A: planta baja

Planta y cortes en dos capas: dato (nube) y ajuste (planos)

Escala desconocida · unidades de reconstruccion

Marco de E1: z = normal del piso; x e y de los muros. Norte desconocido.

Fuente: nube_limpia.ply de 07-limpieza (4.483.073 puntos) y planos.json.

Lamina E6, 15 oct 2026, version con nube limpia. No es levantamiento metrico.