



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                          |         |      |
|--------------------|--------------------------|---------|------|
| Placa:             | QOX2470                  | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1161970123               |         |      |
| Marca/Modelo:      | CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2018                     | Modelo: | 2018 |
| Cor:               | BRANCA                   |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA        |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BGKL48U0JB279950        |         |      |
| Número do Motor:   | GFG144011                |         |      |
| Município:         | UBERLÂNDIA               |         |      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Odômetro:     | 107.244      |
| Emplacamento: | MINAS GERAIS |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Autus Chevrolet - Afonso Pena Uberlândia |
| Proprietário Veículo: | RODRIGO CRISTIANO GOMES DE OLIVE         |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | Jullia Alves       |
| Inspetor Técnico: | SILAS ALVES        |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI PAINEL DIANTEIRO RECUPERADO. RETOQUE DE PINTURA NOS DOIS PARALAMAS TRASEIROS, PORTA TRASEIRA E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO.

Restrição: ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR AUSENTE.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                     |
|-------------------------------------|
| Condições do Lacre e da Placa       |
| Lacre: Não Violado Placa: Refletiva |

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ⚠ Existe Multa(s)/Autuação(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Silas Alves

Inspetor Técnico: SILAS ALVES

**IMPORTANTE:** Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290




Placa: QOX2470

Modelo: CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE

Ano: 2018

Modelo: 2018

## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído





Placa: QOX2470

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **QOX2470**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGKL48U0JB279950**




Foto do Número do Motor: **GFG144011**



Odômetro do Veículo: **107.244**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: QOX2470

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo







Placa: QOX2470

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



**REDECAR ESSENCIAL PLUS >**



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

### CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE 2018 - 2018



PLACA: QOX2470  
RENAVAM: 1161970123  
Nº DO CHASSI: 9BGKL48U0JB279950  
Nº DO MOTOR: GFG144011  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: BRANCA  
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
ESTE VEÍCULO TEM: 8 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**  
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 80000 - KM Rodados

Media - 120000 - KM Rodados

Alta - 160000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA



Situação OK



Requer Atenção



Restrição ou Impedimento



Não Disponível



Sistema Fora do Ar



Informações da BASE Nacional (SENATRAN)



Não Possui Restrições no (SENATRAN)



Informações da Base Estadual (DETRAN)



Não Consta Restrições na Base Estadual



Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM



Veículo no Estado de Origem



Proprietário(a) Atual do Veículo



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO



Veículo com Chassi Original (Normal)



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto



Não existe Recall para este Veículo



Processos - Base Não Disponível



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 15/06/2026

Placa: **QOX2470** Marca/Modelo: **CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1161970123** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Tipo: **AUTOMOVEL** Potência: **80** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGKL48U0JB279950** Motor Fabril: **GFG144011**

## Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 15/06/2026

Placa: **QOX2470** Marca/Modelo: **CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE** Ano: **2018** Modelo: **2018** Cor: **BRANCA**  
Combustível: **ALCOOL / GASOLINA** Renavan: **1161970123** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**  
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **80** Cilindradas: **1000** Nº Chassi: **9BGKL48U0JB279950** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: Espécie: **PASSAGEIRO** Tipo: **AUTOMOVEL**  
Motor BIN: **GFG144011** Motor Atual: **GFG144011** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 15/06/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

## Veículo no Estado de Origem Data: 15/06/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 15/06/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **RODRIGO CRISTIANO GOMES DE OLIVE**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO** Data: 15/06/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

**Veículo com Chassi Original (Normal)** Data: 15/06/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão** Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo** Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago

**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto** Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

**Não existe Recall para este Veículo** Data: 15/06/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo**

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

**Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF**

| Cod. | Data | Descrição das Autuações | Valor |
|------|------|-------------------------|-------|
|------|------|-------------------------|-------|

**Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF**

| Cod.   | Data     | Descrição das Multas                       | Valor      |
|--------|----------|--------------------------------------------|------------|
| 763-31 | 11/03/26 | DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR | R\$ 293,47 |

Valor Total das Multas: R\$ 293,47

**Valor Total dos Débitos: R\$ 293,47**

\* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento;  
sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

