



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	RUN3J58	Estado:	MG
Renavam:	1302888150		
Marca/Modelo:	JEEP/COMPASS LIMITED TD		
Ano de Fabricação:	2022	Modelo:	2022
Cor:	PRATA		
Combustível:	DIESEL		
Número do Chassi:	988675138NKL61659		
Número do Motor:	463495089447453		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	48.845
Emplacamento:	MINAS GERAIS
Solicitante Laudo:	San Marco - JEEP
Proprietário Veículo:	TCF TELECOMUNICACOES C FLORIDO EIREL
Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	MICHEL MAGALHAES
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA COM MASSA NO PARALAMA TRASEIRO DIREITO E PORTA TRASEIRA DIREITA.

ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCode: Não Violado Placa: Mercosul

Situação

da Placa:

A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Michel Magalhaes

Inspetor Técnico: MICHEL MAGALHAES

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.

DG VISTORIAS VEICULARES LTDA - EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290






Placa: RUN3J58

Modelo: JEEP/COMPASS LIMITED TD

Ano: 2022

Modelo: 2022


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica



Placa: RUN3J58

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RUN3J58**



Macro Foto Nº Chassi: **988675138NKL61659**



Foto do Número do Motor: **463495089447453**



Odômetro do Veículo: **48.845**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: JEEP/COMPASS LIMITED TD



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: RUN3J58

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: RUN3J58

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

JEEP/COMPASS LIMITED TD 2022 - 2022	
	PLACA: RUN3J58
	RENAVAM: 1302888150
	Nº DO CHASSI: 988675138NKL61659
	Nº DO MOTOR: 463495089447453
	COMBUSTÍVEL: DIESEL
	COR DO VEÍCULO: PRATA
	MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO	



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Grafico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 09/04/2026

Placa: **RUN3J58** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LIMITED TD** Ano: **2022** Modelo: **2022** Cor: **PRATA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1302888150** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Tipo: **UTILITARIO** Potência: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675138NKL61659** Motor Fabril: **463495089447453**



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 09/04/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 09/04/2026

Placa: **RUN3J58** Marca/Modelo: **JEEP/COMPASS LIMITED TD** Ano: **2022** Modelo: **2022** Cor: **PRATA**
Combustível: **DIESEL** Renavan: **1302888150** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **170** Cilindradas: **1956** Nº Chassi: **988675138NKL61659** Consta Chassi **NORMAL** no Sistema
Capacidade de Carga: **40** Espécie: **MISTO** Tipo: **UTILITARIO**
Motor BIN: **463495089447453** Motor Atual: **463495089447453** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 09/04/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 09/04/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS



Veículo no Estado de Origem

Data: 09/04/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 09/04/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **TCF TELECOMUNICACOES C FLORIDO EIRELI**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 09/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Data: 09/04/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



Veículo com Chassi Original (Normal)

Data: 09/04/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Data: 09/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Data: 09/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago



Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Data: 09/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não existe Recall para este Veículo

Data: 09/04/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.





Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

