



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	OWU7D32	Estado:	MG
Renavam:	1389710863		
Marca/Modelo:	CHEV/ONIX 10MT LT2		
Ano de Fabricação:	2024	Modelo:	2025
Cor:	AZUL		
Combustível:	ALCOOL / GASOLINA		
Número do Chassi:	9BGEB48A0SG102881		
Número do Motor:	LIJ*240665409*		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	31.608
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	San Marco - SEMINOVOS MULTIMARCAS
Proprietário Veículo:	SILVANO ANTONIO ALVES

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	MICHEL MAGALHAES
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA COM MASSA NO CAPÔ.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa

CRCODE: Não Violado Placa: Mercosul

Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

Michel Magalhaes

Inspetor Técnico: MICHEL MAGALHAES

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela **ÁGUA PERÍCIAS**. Sobretudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da **BIN** (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por **EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS**, sendo **ELAS** totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A **DG VISTORIAS VEICULARES LTDA**, assume através deste, **TOTAL RESPONSABILIDADE** pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições **FUTURAS** realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), **ANULA** a conclusão final deste **DOCUMENTO**.




Placa: OWU7D32

Modelo: CHEV/ONIX 10MT LT2

Ano: 2024

Modelo: 2025


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

- Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

- PinturaOriginal ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: OWU7D32

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO


Foto da Traseira e da Placa: **OWU7D32**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGEB48A0SG102881**



Foto do Número do Motor: **LIJ*240665409***



Odômetro do Veículo: **31.608**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK




Foto Frente do Veículo: CHEV/ONIX 10MT LT2



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





Placa: OWU7D32

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

CHEV/ONIX 10MT LT2	2024 - 2025
	PLACA: OWU7D32 RENAVAM: 1389710863 Nº DO CHASSI: 9BGEB48A0SG102881 Nº DO MOTOR: LIJ*240665409* COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA COR DO VEÍCULO: AZUL MUNICÍPIO: UBERABA ESTE VEÍCULO TEM: 2 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 20000 - KM Rodados

Media - 30000 - KM Rodados

Alta - 40000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Não Possui Restrições no (SENATRAN)

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Não Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

 Veículo no Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)							Data: 11/05/2026
Placa: OWU7D32		Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10MT LT2		Ano: 2024	Modelo: 2025	Cor: AZUL	
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1389710863	Estado: MG	Município: UBERABA			
Tipo: AUTOMOVEL	Potência: 82	Cilindradas: 1000	Nº Chassi: 9BGEB48A0SG102881	Motor Fabril: LIJ240665409			

Não Possui Restrições no (SENATRAN)						Data: 11/05/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1:	Não há	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não			
Restrição-2:	Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não			
Restrição-3:	Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não			
Restrição-4:	Não há	Existe restrição PGFN?	Não			

Informações da Base Estadual (DETRAN)							Data: 11/05/2026
Placa: OWU7D32		Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10MT LT2		Ano: 2024	Modelo: 2025	Cor: AZUL	
Combustível: ALCOOL / GASOLINA		Renavan: 1389710863		Estado: MG	Município: UBERABA		
Nº DE EIXOS: 0	Potencia: 82	Cilindradas: 1000	Nº Chassi: 9BGEB48A0SG102881	Consta Chassi NORMAL no Sistema			
Capacidade de Carga: 0		Espécie: PASSAGEIRO		Tipo: AUTOMOVEL	Situação: CIRCULAÇÃO		
Motor BIN: LIJ240665409		Motor Atual: LIJ*240665409*					

Não Consta Restrições na Base Estadual						Data: 11/05/2026
Resultado: Não Foi encontrado Restricões para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 11/05/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 11/05/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 11/05/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): SILVANO ANTONIO ALVES					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 11/05/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 11/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 11/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

O IPVA está Pago?

SIM, o IPVA está quitado

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

SIM, o Licenciamento está Pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

