



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	OXD3I76	Estado:	MG
Renavam:	1002382847		
Marca/Modelo:	I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT		
Ano de Fabricação:	2014	Modelo:	2015
Cor:	PRETA		
Combustível:	GASOLINA		
Número do Chassi:	9UJDB24B9FU000567		
Número do Motor:	SQR484FAYDJ03346		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	146.392
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Urca Renault - Uberlândia
Proprietário Veículo:	MARIA VITORIA MENDES FELIX COSTA

Conferente:	Jullia Alves
Inspetor Técnico:	RUAN SANTOS
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Originalmente Sem Gravação.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO RETOQUE DE PINTURA NO CAPÔ, TAMPA DO PORTA-MALA, PORTA E PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Jullia Alves

Conferente: Jullia Alves

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? NÃO, não está pago nenhuma parce
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? O Licenciamento NÃO está pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Ruan Santos

Inspetor Técnico: RUAN SANTOS




Placa: OXD3I76

Modelo: I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT

Ano: 2014

Modelo: 2015


Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original ● Avariado / Pequenos Danos ● Reparado / Soldado / Substituído

Detalhe do Teste de Pintura



Legenda

● Pintura Original ● Retoque de Pintura ● Repintura da Peça ● Repintura com Massa acrílica



Placa: OXD3I76

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **OXD3I76**



Macro Foto Nº Chassi: **9UJDB24B9FU000567**



Foto do Número do Motor: **SQR484FAYDJ03346**



Odômetro do Veículo: **146.392**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo





FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT 2014 - 2015



PLACA: OXD3I76
RENAVAM: 1002382847
Nº DO CHASSI: 9UJDB24B9FU000567
Nº DO MOTOR: SQR484FAYDJ03346
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
COR DO VEÍCULO: PRETA
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 12 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 120000 - KM Rodados

Media - 180000 - KM Rodados

Alta - 240000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 16/01/2026

Placa: **OXD3I76** Marca/Modelo: **I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **PRETA**
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1002382847** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Tipo: **CAMIONETA** Potência: **138** Cilindradas: **1971** Nº Chassi: **9UJDB24B9FU000567** Motor Fabril: **SQR484FAYDJ03346**

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 16/01/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não

Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 16/01/2026

Placa: **OXD3I76** Marca/Modelo: **I/CHERY TIGGO FL 2.0 AT** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **PRETA**
Combustível: **GASOLINA** Renavan: **1002382847** Estado: **MG** Município: **UBERLÂNDIA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **138** Cilindradas: **1971** Nº Chassi: **9UJDB24B9FU000567** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: **37** Espécie: **MISTO** Tipo: **CAMIONETA**
Motor BIN: **SQR484FAYDJ03346** Motor Atual: **SQR484FAYDJ03346** Situação: **CIRCULAÇÃO**

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual Data: 16/01/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 16/01/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

Veículo no Estado de Origem Data: 16/01/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 16/01/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **MARIA VITORIA MENDES FELIX COSTA**

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 16/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 16/01/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 16/01/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 16/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 16/01/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 16/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 16/01/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

