

Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Resumo Geral

Informações do sistema

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



Documentações, infrações e restrições: Análise em âmbito nacional.

DPVAT/IPVA Licenciamento	Veículo não possui multas	Veículo não ofertado em leilão	Veículo com restrições
Sem Histórico de Roubo/Furto	Identificação Veicular	Veículo sem indicio de acidente Grave	Sem Acionamento de Seguradora

Informações Técnicas: Dados analisados e inseridos no sistema.

Estrutura
Itens: 1/39 **B**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos principais:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Longarinas Colunas Painéis Assoalhos Caixa de Rodas
 Torres Travessas Vidros Chassi Motor

Pintura/Lataria
Itens: 6/12 **C**

Ruim Regular Bom Ótimo

Apontamentos de lataria:

Nada Consta
 Possui Apontamento

Nada Consta (6) Recuperado (2) Repintura (3) Reparado (1) Avariado (0)



COMENTÁRIO TÉCNICO:



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



BIN Completa

Situação do Veículo: CIRCULACAO		Situação Chassi: NORMAL		Chassi: 9BGEP76B0NB145179		Marca/Modelo: CHEVROLET TRACKER 12T A PR		Motor: L4K212874079		Cor: PRATA							
Cambio: *****		Cilindradas: *****		Carroceria: *****		Especie: *****		Ano Produção: 2021		Ano Produção: 2022		Renavam: 01282293750		Combustivel: ALCOOL / GASOLINA		Placa: RTF5D20	
Potência Motor: ****		Cap. de Passageiros: ****		Cap. de Carga: ****		Procedência: ****		Nra. Eixos: ****		C.M.T.: ****		Montagem: ****		Cidade da Placa: UBERLANDIA			
Cidade da Placa: MG		Comunicação de Vendas ****		Data de Vendas *****		Data de Licenciamento *****		Data Emissão CRLV: *****		Data Emissão CRLV: *****		Proprietário Atual: LUCAS BRAZ TORRES					

Itens consultados e restrições

Item	Status	Item	Status
Restrição:	Detectado	Leilão:	Nada Consta
DPVAT:	Nada Consta	Indício de Sinistro:	Nada Consta
Licenciamento:	Nada Consta	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
Multas:	Nada Consta	Divergência n° Motor:	Nada Consta
IPVA:	Nada Consta		



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA, ALIENACAO FIDUCIARIA

Débitos: Nada consta

Estrutura: Paineis Traseiros: recuperado

Divergência n° Motor: Nada Consta

Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

45° Frontal



45° Traseira



Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Repintado

● Avariado

Avaliação Estrutural

Apontamento de pintura.



Pintura e Lataria

50%

Class


C



Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



Item	Status
2 Vidro Traseiro	Nada Consta
3 Teto	Nada Consta
4 Vidro Dianteiro	Nada Consta
7 Capô	Repintura
8 Paralama Esquerdo	Repintura
9 Vidro Motorista / E	Nada Consta
10 Porta Motorista	Recuperado
11 Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12 Porta Traseira / E	Recuperado

Item	Status
13 Paralama Traseiro / E	Repintura
14 Tampa Traseira	Reparado
15 Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16 Vidro Traseiro /D	Nada Consta
17 Porta Traseira /D	Nada Consta
18 Vidro Passageiro /D	Nada Consta
19 Porta Passageiro /D	Nada Consta
20 Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Apontamento de estrutura.



Nível de Estrutura

85%

Class

B





Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Recuperado
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Avaliação Estrutural

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda



Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

KILOMETRAGEM: 73.314
COR: PRATA
ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo
CNPJ: 47.684.941/0001-55
E-mail: administravio@procemax.com.br
Tel.: (31) 3411-5826



Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIO 1



Dados da Estampagem

Placa	RTF5D20
Número de Série do QR Code	211011046873665
UF de Estampagem	MG
Município de Estampagem	UBERLANDIA
Tipo de Placa	TRASEIRA
Situação da Placa	ATIVA
Data/hora da Estampagem	26/11/2021 10:27:04
Responsável pela Lacração	DETRAN - MG
CNPJ	28.959.098/0001-28

Fabricante

VIO 1



Estampador

CNPJ	36.328.062/0001-74
Razão Social	UDIAUTO ESTAMPAGEM DE PLACAS LTDA - ME
UF	MG

Dados Atuais do Veículo

Placa Atual	RTF5D20
Chassi final	45179
UF Jurisdição	MG
Município	UBERLANDIA
Marca/Modelo	CHEV/TRACKER 12T A PR
Ano Fabricação	2021
Ano Modelo	2022



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826




Vistoria de Veículo

Anexo de Imagens

O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. O relatório Pmax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.

CRLV



Numero VIS do vidro



Data de Peça Obrigatória 1



Data de Peça Obrigatória 2



Print CRLV digital

Número do CRV	244232185720
UF	MG
Renavam	01282293750
RNTRC	
Exercício	2025
Nome	LUCAS BRAZ TORRES
CPF/CNPJ	12710238659
Placa	RTF5D20
Chassi	00CED74D0N14E170

Assoalho com Pannel Traseiro



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 1



Imagem Adicional 2



Imagem Adicional 3



Imagem Adicional 4



Imagem Adicional 5



Imagem Adicional 6



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Imagem Adicional 7



Imagem Adicional 8



Imagem Adicional 9



Imagem Adicional 10



Vistoria - 117453

23/04/2026

11:30

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 73.314

COR: PRATA

ANO FABRICAÇÃO: 2021

PLACA: RTF5D20

Vistoria realizada por:

Procemax Triangulo

CNPJ: 47.684.941/0001-55

E-mail: administravio@procemax.com.br

Tel.: (31) 3411-5826



Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Vistoriador: Victor Hugo Oliveira e Silva

Solicitante: BYD Uberlândia

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.

