

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **TOYOTA HILUX CDSRXA4FD**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	TFA7G77
Data da Vistoria:	09/12/2025
Dados Proprietario:	UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO
Nome Vistoriador:	THALES RIBEIRO DE PAULA
Dados Solicitante:	07.172.382/0005-03
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
Chassi Veículo:	8AJBA3CD7S7931383
Renavam:	01423995217

Cor Veículo:	PRETA
Ano de Fabricação:	2024
Ano do Modelo:	2025
Motor:	1GDG549203
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	101
Combustível:	DIESEL
KM:	60244

CONCLUSÃO GRÁFICA

Consultas (11 itens verificados)

Outros Estados

Cred Bdv li (Bin)

Cred Agregados

Cadastro Veículo

Cred Parecer Tec.

Cred Hist Rf

Siscsv

Pintura (19 itens verificados)

Capô

Lateral Traseira Direita

Porta Traseira Direita

Teto

Porta Dianteira Direita

Para-Lama Dianteiro Esquerdo

Caixa De Ar Esq.

Estrutura (25 itens verificados)

Coluna Central Esquerda

Longarina Dianteira Direita

Longarina Dianteira Esquerda

Longarina Traseira Direita

Longarina Traseira Esquerda

Coluna Dianteira Direita

Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado



Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AJBA3CD7S7931383

Nº do chassi (Veículo)

8AJBA3CD7S7931383



Nº do motor (Base Nacional BIN)

1GDG549203

Nº do motor (Veículo)

1GDG549203



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

NÃO APLICÁVEL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

NÃO APLICÁVEL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do chassi vidro para-brisa

DANIFICADA

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO		FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO		
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0005-03	ENDEREÇO: AVENIDA MODESTO DE CARVALHO				
Nº LAUDO: 789624	DATA EMISSÃO: 09/12/2025	BAIRO: DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB	MUNICÍPIO: ITUMBIARA	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA





EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO

CNPJ:
07.172.382/0005-03

ENDEREÇO:
AVENIDA MODESTO DE CARVALHO

FONTE
CONSULTA:



LAUDO

CONSULTA

Nº LAUDO:
789624

DATA EMISSÃO:
09/12/2025

BAIRO:
DIAGRI - DIST AGROIND DE ITUMB

MUNICÍPIO:
ITUMBIARA

ESTADO:
GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 09/12/2025	Nº da Vistoria: 789624	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA ITUMBIARA - GO	Placa: TFA7G77
Marca/modelo: I / TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
TFA7G77
MARCA/MODELO:
I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD







ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2024/2025
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

6 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TFA7G77

COR: PRETA

TIPO: CAMINHONETE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

POTÊNCIA: 204CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: TFA7G77

MUNICÍPIO: GOIATUBA

CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383

UF: GO

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/01/2025

COR: PRETA

MARCA: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD

ANO DE FABRICAÇÃO: 2024

ANO DO MODELO: 2025

COMBUSTÍVEL: DIESEL

TIPO: CAMINHONETE

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: ARIOVALDO DE SOUZA PADOVANI

RESTRICÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 814,11

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: TFA7G77	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA
CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383	Nº DO MOTOR: 1GDG549203
RENAVAM: 01423995217	COR: PRETA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
MUNICÍPIO/UF: GOIATUBA/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 101	ESPÉCIE: ESPECIAL
CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA	CÂMBIO:
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 2755
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE
CMT: 663	COMBUSTÍVEL: DIESEL
MARCA/MODELO: TOYOTA/I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	PBT: 313
POTÊNCIA: 204	SITUAÇÃO: CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: TFA7G77	CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383
ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	MUNICIPIO/UF: GOIATUBA/GO
FABRICANTE: TOYOTA	MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
TIPO: CAMINHONETE	ESPÉCIE: ESPECIAL
CILINDRADAS: 2755	POTÊNCIA: 204
Nº DE EIXOS: 2	EIXO TRASEIRO DIF:
CAPACIDADE DE CARGA: 101	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): 1GDG549203
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 313	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 663	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO

PLACA: TFA7G77	CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: TOYOTA	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: HILUX
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	COR: PRETA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: TFA7G77	CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383
ANO FABRICAÇÃO: 2024	ANO MODELO: 2025
CMC: 1.01	CMT: 6.63
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 134	TIPO CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS: 2755	COMBUSTÍVEL CÓDIGO: 03
COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR CÓDIGO: 11
COR: PRETA	ESPÉCIE: ESPECIAL
INDICADOR ALARME: NÃO	INDICADOR ROUBO/FURTO: NÃO
LOTAÇÃO: 5	MARCA/MODELO CÓDIGO: 233759
MARCA/MODELO: I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO: 9379

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: GOIATUBA	QTD. EIXOS: 2
PBT: 3.13	POTÊNCIA: 204
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 015*****29	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 23	TIPO VEÍCULO: CAMINHONETE
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	INDICADOR MULTA RENAINF: SIM
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	INDICADOR RECALL 1: NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	INDICADOR RECALL 3: NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO: 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD: NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	INDICADOR OSTENTA PIV: NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV: 15/01/2025
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO: 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME: ARIOVALDO DE SOUZA PADOVANI	POSSUIDOR DOCUMENTO: 015*****29
POSSUIDOR ORIGEM: 4	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO: ARIOVALDO DE SOUZA PADOVANI	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM: 01423995217	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR: NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	
MULTAS RENAINF	
QUANTIDADE: 4	QUANTIDADE REAL: 4
MULTA 1	
PLACA: TFA7G77	RENAVAM: 01423995217
	Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 01534694129

CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 109200	ORGÃO AUTUADOR: DER - GO	N° AUTO INFRAÇÃO: R028683177
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 16/03/2025	HORA INFRAÇÃO: 13:08	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: GO 164 KM 556+500M CIDADE DE G
CÓDIGO RENAINF: 10133479536	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 27/06/2025

MULTA 2		
PLACA: TFA7G77	RENAVAM: 01423995217	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 01534694129
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 109200	ORGÃO AUTUADOR: DER - GO	N° AUTO INFRAÇÃO: R029284345
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 02/07/2025	HORA INFRAÇÃO: 10:38	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: GO 164 KM 488+000M FAINA/GOIAS
CÓDIGO RENAINF: 10433911085	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 13/10/2025

MULTA 3		
PLACA: TFA7G77	RENAVAM: 01423995217	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 01534694129
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 109200	ORGÃO AUTUADOR: DER - GO	N° AUTO INFRAÇÃO: R029284344
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 02/07/2025	HORA INFRAÇÃO: 10:34	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: GO 164 KM 497+800M FAINA/GOIAS
CÓDIGO RENAINF: 10433940174	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 13/10/2025

MULTA 4		
PLACA: TFA7G77	RENAVAM: 01423995217	N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: 01534694129
CÓDIGO ORGÃO AUTUADOR: 109200	ORGÃO AUTUADOR: DER - GO	N° AUTO INFRAÇÃO: R029509258
CÓDIGO INFRAÇÃO: 7455	CÓDIGO DESDOBRAMENTO: 0	DESCRIÇÃO INFRAÇÃO: TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%
DATA INFRAÇÃO: 10/08/2025	HORA INFRAÇÃO: 21:57	LOCAL OCORRÊNCIA INFRAÇÃO: GO 080 KM 112+080M JARAGUA/GOI
CÓDIGO RENAINF: 10531759105	VALOR MULTA: R\$ 130,16	DATA VENCIMENTO: 17/11/2025



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AJBA3CD7S7931383	FABRICANTE: TOYOTA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2024	ANO DO MODELO: 2025
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA:
MARCA: TOYOTA	MODELO: TOYOTA HILUX CDSRXA4FD
VERSÃO:	MOTOR: 2.8
PESO BRUTO: 313	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 002141-5

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL AUT.
----------------	---------------	--

CÓDIGO: 002143-1


COMBUSTÍVEL: D	MARCA: TOYOTA	MODELO: HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT.
----------------	---------------	--




SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 002141-5






VALOR ATUAL

R\$ 304.821,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.40%

CÓDIGO FIPE: 002143-1



VALOR ATUAL

R\$ 277.921,00 (04/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

↑ 0.62%

 HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
09/12/2025	60244	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.

