



LAUDO CAUTELAR: 941791

DADOS GERAIS:

DATA:	06/05/2026
CLIENTE:	PARTICULAR
UNIDADE:	VISA TOTAL ARAGUARI

STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO
Nº DO LAUDO:	941791
VISTORIADOR:	DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT
ANO FAB./MODELO:	2021/2022
PLACA:	RNB8B90
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD281A22NYW23853
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD281A22NYW23853
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BD281A22NYW23853
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	Não Informado

MODELO/VERSÃO:	STRADA ENDURANCE CS
COR:	BRANCA
CIDADE:	UBERLANDIA-MG
Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	327A0114528417
Nº DO MOTOR NA BIN:	327A0114528417
Nº DO MOTOR NO CRLV:	327A0114528417
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
KM:	134765

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

428 - ILEGÍVEL / SEM IMPRESSÃO

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL SUPERIOR DIANTEIRO LADO DIREITO: AVARIADO
PAINEL CORTA FOGO LD: AVARIADO/TRINCADO
TORRE AMORTECEDOR LE: AVARIADO/TRINCADO
CAPÔ: REPINTURA E/OU MASSA
ETIQUETA DESTRUTIVEL PORTA: APAGADA/ILEGIVEL

PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.844.308/0001-99

Telefone: (34) 9883-80594

Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.844.308/0001-99
Telefone: (34) 9883-80594
Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

DIANTEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



PLACA



TRASEIRA 45°




TRASEIRA 45°



LACRE PLACA



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO FRENTE



ETIQUETA CINTO



PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.844.308/0001-99

Telefone: (34) 9883-80594

Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

PANORAMICA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PAINEL




EXTRA



EXTRA



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLAQUETA FABRICAÇÃO



COLUNA A ESQUERDA



AVARIA



AVARIA



PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.844.308/0001-99

Telefone: (34) 9883-80594

Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AVARIA



AVARIA



COLUNA A DIREITA



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA 4




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ: 44.844.308/0001-99
Telefone: (34) 9883-80594
Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.844.308/0001-99

Telefone: (34) 9883-80594

Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MGDANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador



PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA


CNPJ: 44.844.308/0001-99

Telefone: (34) 9883-80594

Endereço: Rua Arlindo Mendes, 350
Amorim - Araguari/MG

DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 44.844.308/0001-99 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



AUTO SCORE

CÓDIGO: 4829497
DATA: 06/05/2026 15:53
IMPRESSÃO 06/05/2026 17:37

Confidencial p/ 44.844.308/0001-99

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: RNB8B90



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2021	ANO MODELO:	2022
MARCA / MODELO:	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	COR:	BRANCA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE:	CARGA
TIPO VEÍCULO:	CAMINHONETE	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSEIROS:	2	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1368	POTÊNCIA:	88
CAPAC. DE CARGA:	72	CMT/PBT:	219/179
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	14/02/2026	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	UBERLANDIA-MG	RENAVAM:	1263315140
CHASSI:	9BD281A22NYW23853	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	327A0114528417
------------------	---------------	-----------	----------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	327A0114528417
CARROCERIA:	72175938		

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado junto ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:	UDIAGRO COM REP DE DEFENSIVOS AG
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	NADA CONSTA
-------------	-------------

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	RNB8B90	CHASSI:	9BD281A22NYW23853
MARCA/MODELO:	FIAT/STRADA ENDURANCE CS	ANO FAB/MODELO:	2021/2022
COR:	Branca	COMBUSTÍVEL:	Alcool / Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Carga
MUNICÍPIO / UF:	UBERLANDIA / MG	UF ORIGEM:	MG

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	327A0114528417	POTÊNCIA:	88
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	219.0
CILINDRADAS:	1368	TIPO CARROCERIA:	CARROCERIA ABERTA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	179.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	72.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 2:	SEM RESTRICAO
--------------	---------------	--------------	---------------

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**PAULA CAROLINE VISTORIA VEICULAR LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.