



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                      |         |      |
|--------------------|----------------------|---------|------|
| Placa:             | RTB8B92              | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1279129538           |         |      |
| Marca/Modelo:      | CHEV/TRACKER T A LTZ |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2021                 | Modelo: | 2022 |
| Cor:               | Branca               |         |      |
| Combustível:       | Alcool / Gasolina    |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BGEN76H0NB130645    |         |      |
| Número do Motor:   | L4G211254381         |         |      |
| Município:         | PIRAJUBA             |         |      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Odômetro:     | 63.970       |
| Emplacamento: | MINAS GERAIS |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Trivel - Honda Uba      |
| Proprietário Veículo: | DEBORAH BERNARDES ALVES |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | KAREN BENITH       |
| Inspetor Técnico: | DOUGLAS OLIVEIRA   |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

### DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

#### A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

#### A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

#### As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✗ Etiqueta com Núcleo Ilegível. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

#### A Identificação da Gravação dos Vidros:

- |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.  |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.  | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.   |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.   | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. |                                          |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.         |                                          |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

### Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM RESTRIÇÃO

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI REPINTURA NO CAPÔ E PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO.

Restrição: ETIQUETA DA COLUMNA DA PORTA ILEGÍVEL, SENDO NECESSÁRIO A REGULARIZAÇÃO.

✓ **ITENS OBRIGATÓRIOS**

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Condições do QRCode e da Placa |                 |
| CRCode: Não Violado            | Placa: Mercosul |

● Situação da Placa: **A PLACA ESTÁ OK**

### Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tem Multas/Autuações?    | ✓ Não Existe(m) Multa(s)          |
| O IPVA está quitado?     | ✓ SIM, o IPVA está quitado        |
| O DPVAT está pago?       | ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT |
| licenciamento pago?      | ✓ SIM, o Licenciamento está Pago  |
| Existe Alienação?        | ✓ Não Consta Alienação            |
| Roubo ou Furto Ativo?    | ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo    |
| Comunicado de Venda?     | ✓ Não Existe Comunicado de Venda  |
| Veículo está Licenciado? | ✓ SIM, Veículo está Licenciado    |

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DOUGLAS OLIVEIRA




Placa: RTB8B92

Modelo: CHEV/TRACKER T A LTZ

Ano: 2021

Modelo: 2022


## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

- Original
- Avariado / Pequenos Danos
- Reparado / Soldado / Substituído

## Detalhe do Teste de Pintura



### Legenda

- Pintura Original
- Retoque de Pintura
- Repintura da Peça
- Repintura com Massa acrílica





Placa: RTB8B92

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **RTB8B92**



Macro Foto Nº Chassi: **9BGEN76H0NB130645**



Foto do Número do Motor: **L4G211254381**



Odômetro do Veículo: **63.970**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: CHEV/TRACKER T A LTZ



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: RTB8B92

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: RTB8B92

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)




Foto da Etiqueta de Troca de Óleo




Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

| CHEV/TRACKER T A LTZ                                                             | 2021 - 2022                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PLACA: RTB8B92<br>RENAVAM: 1279129538<br>Nº DO CHASSI: 9BGEN76H0NB130645<br>Nº DO MOTOR: L4G211254381<br>COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina<br>COR DO VEÍCULO: Branca<br>MUNICÍPIO: PIRAJUBA<br>ESTE VEÍCULO TEM: 4 ANOS DE USO |



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas  
O IPVA está Quitado? SIM, o IPVA está quitado  
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT  
O Licenciamento está Pago? SIM, o Licenciamento está Pago  
O Veículo está Licenciado? SIM, Veículo está Licenciado  
O veículo está Alienado? Não, não tem Gravame para o Veículo  
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão  
Qual estado foi emplacado? MINAS GERAIS

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 40000 - KM Rodados

Media - 60000 - KM Rodados

Alta - 80000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

 Situação OK  Requer Atenção  Restrição ou Impedimento  Não Disponível  Sistema Fora do Ar

 Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

 Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

 Informações da Base Estadual (DETRAN)

 Não Consta Restrições na Base Estadual

 Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

 Veículo no Estado de Origem

 Proprietário(a) Atual do Veículo

 Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

 Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

 Veículo com Chassi Original (Normal)

 Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

 Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

 Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

 Não existe Recall para este Veículo

 Processos - Base Não Disponível

 Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 29/11/2025

Placa: **RTB8B92** Marca/Modelo: **CHEV/TRACKER T A LTZ** Ano: **2021** Modelo: **2022** Cor: **Branca**  
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1279129538** Estado: **MG** Município: **PIRAJUBA**  
Tipo: **Automovel** Potência: **116** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BGEN76H0NB130645** Motor Fabril: **L4G211254381**

## Atenção, Consta Restrições do SENATRAN Data: 29/11/2025

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                                   |                                    |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há               | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há               | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há               | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 29/11/2025

Placa: **RTB8B92** Marca/Modelo: **CHEV/TRACKER T A LTZ** Ano: **2021** Modelo: **2022** Cor: **Branca**  
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1279129538** Estado: **MG** Município: **PIRAJUBA**  
Nº DE EIXOS: **0** Potencia: **116** Cilindradas: **999** Nº Chassi: **9BGEN76H0NB130645** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: **0** Espécie: **Passageiro** Tipo: **Automovel**  
Motor BIN: **L4G211254381** Motor Atual: **L4G211254381** Situação: **CIRCULAÇÃO**

## Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 29/11/2025

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

## Veículo no Estado de Origem Data: 29/11/2025

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 29/11/2025

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **DEBORAH BERNARDES ALVES**

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO**

Data: 29/11/2025

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



**Veículo com Chassi Original (Normal)**

Data: 29/11/2025

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão**

Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo**

Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago



**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto**

Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não existe Recall para este Veículo**

Data: 29/11/2025

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.







**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo**

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

